

## **Prodigy® II kartos didelės talpos HDLV® siurblys**

Kliento gaminio vadovas  
P/N 7169122A03  
- Lithuanian -  
Išleista 2009-08

Šis dokumentas gali būti pakeistas per jspėjimo.

Šis dokumentas pateikiamas internete adresu <http://emanuals.nordson.com/finishing>

---



NORDSON CORPORATION • AMHERST, OHIO • USA

# Turinys

---

Sauga .....	1	Remontas .....	13
Kvalifikuoti darbuotojai .....	1	Suskystinimo vamzdelio pakeitimas .....	13
Paskirtis .....	1	Siurblio išmontavimas .....	14
Reglamentai ir patvirtinimai .....	1	Siurblio montažas .....	16
Asmeninė sauga .....	1	Suspaudžiamujų vožtuvų pakeitimas .....	18
Priešgaisrinė sauga .....	2	Suspaudžiamujų vožtuvų išėmimas .....	18
Ižeminimas .....	2	Suspaudžiamujų vožtuvų montavimas .....	19
Veiksmai veikimo sutrikimo atveju .....	2	Vamzdelių skersmuo .....	20
Išmetimas .....	2	Dalys .....	22
Aprašymas .....	3	Pavaizduotų dalių sąrašo naudojimas .....	22
Didelės talpos HDLV siurblio komponentai ..	4	Siurblio montažas .....	23
Veikimo metodas .....	6	Siurblio montažas be valdiklių .....	24
Pumpavimas .....	6	Siurblio valdikliai .....	26
Valymas .....	7	Kairė pusė .....	26
Techninės charakteristikos .....	8	Dešinė pusė .....	27
Montavimas .....	9	Miltelių ir oro vamzdeliai .....	29
Paémimo vamzdelio adapterio montažas ..	10	Paémimo vamzdelių adapteriai .....	30
Veikimas .....	10	Adapteris su siurblio montavimo O formos žiedu .....	30
Techninė priežiūra .....	11	Adapteris be siurblio montavimo O formos žiedo .....	30
Trikčių šalinimas .....	12	Atsarginės dalys .....	31

---

## Susisiekite su mumis

Bendrovė „Nordson Corporation“ kviečia kreiptis dėl informacijos, pastabų į paklausimų, susijusių su bendrovės gaminiais. Bendrojo pobūdžio informaciją apie bendrovę „Nordson“ pateikiama internte ſiuo adresu: <http://www.nordson.com>.

## Pastaba

Tai – bendrovės „Nordson Corporation“ leidinys, jį saugo autorius teisės. Pradiniai apsaugos autorius teisėmis metai: 2008. Jokia šio dokumento dalis negali būti kopijuojama, atkuriama ar verčiama į kitą kalbą be išankstinio raštiško bendrovės „Nordson Corporation“ sutikimo. Šiame leidinyje pateikta informacija gali būti pakeista be išspėjimo.

## Prekių ženklai

HDLV, Prodigy, Nordson ir Nordson logotipas yra registruoti prekės ženklai, priklausantys bendrovei „Nordson Corporation“.

# Nordson International

<http://www.nordson.com/Directory>

## Europe

Country	Phone	Fax
Austria	43-1-707 5521	43-1-707 5517
Belgium	31-13-511 8700	31-13-511 3995
Czech Republic	4205-4159 2411	4205-4124 4971
Denmark	<i>Hot Melt</i> 45-43-66 0123 <i>Finishing</i> 45-43-200 300	45-43-64 1101 45-43-430 359
Finland	358-9-530 8080	358-9-530 80850
France	33-1-6412 1400	33-1-6412 1401
Germany	<i>Erkrath</i> 49-211-92050 <i>Lüneburg</i> 49-4131-8940 <i>Nordson UV</i> 49-211-9205528 <i>EFD</i> 49-6238 920972	49-211-254 658 49-4131-894 149 49-211-9252148 49-6238 920973
Italy	39-02-216684-400	39-02-26926699
Netherlands	31-13-511 8700	31-13-511 3995
Norway	<i>Hot Melt</i> 47-23 03 6160	47-23 68 3636
Poland	48-22-836 4495	48-22-836 7042
Portugal	351-22-961 9400	351-22-961 9409
Russia	7-812-718 62 63	7-812-718 62 63
Slovak Republic	4205-4159 2411	4205-4124 4971
Spain	34-96-313 2090	34-96-313 2244
Sweden	46-40-680 1700	46-40-932 882
Switzerland	41-61-411 3838	41-61-411 3818
United Kingdom	<i>Hot Melt</i> 44-1844-26 4500 <i>Finishing</i> 44-161-495 4200 <i>Nordson UV</i> 44-1753-558 000	44-1844-21 5358 44-161-428 6716 44-1753-558 100

### Distributors in Eastern & Southern Europe

DED, Germany	49-211-92050	49-211-254 658
--------------	--------------	----------------

## Outside Europe / Hors d'Europe / Fuera de Europa

- For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information.
- Pour toutes informations sur représentations de Nordson dans votre pays, veuillez contacter l'un de bureaux ci-dessous.
- Para obtener la dirección de la oficina correspondiente, por favor diríjase a unas de las oficinas principales que siguen abajo.

Contact Nordson	Phone	Fax
-----------------	-------	-----

### Africa / Middle East

DED, Germany	49-211-92050	49-211-254 658
--------------	--------------	----------------

### Asia / Australia / Latin America

Pacific South Division, USA	1-440-685-4797	-
--------------------------------	----------------	---

### Japan

Japan	81-3-5762 2700	81-3-5762 2701
-------	----------------	----------------

### North America

Canada		1-905-475 6730	1-905-475 8821
USA	Hot Melt	1-770-497 3400	1-770-497 3500
	Finishing	1-880-433 9319	1-888-229 4580
	Nordson UV	1-440-985 4592	1-440-985 4593

## Pakeitimų įrašai



# Prodigy II kartos didelės talpos HDLV siurblys

## Sauga

Perskaitykite šias saugos instrukcijas ir jų paisykite. Įrangos dokumentacijoje reikiamose vietose pateikiami su užduotimis- ir įranga- susiję perspėjimai, įspėjimai ir instrukcijos.

Pasirūpinkite, kad visi įrangą eksploatuojantis ar jos techninę priežiūrą vykdantys darbuotojai turėtų prieigą prie visos įrangos dokumentacijos, išskaitant šias instrukcijas.

## Kvalifikuoti darbuotojai

Įrangos savininkai privalo užtikrinti, kad „Nordson“ įranga įrengtu, ją eksploatuotų ir jos techninę priežiūrą vykdytų kvalifikuoti darbuotojai.

Kvalifikuoti darbuotojai – tai tokie darbuotojai arba rangovai, kurie išmokyti saugiai atlikti jiems paskirtas užduotis. Jie susipažinę su visomis atitinkamomis saugos taisyklėmis ir reglamentais bei yra fiziškai pajėgūs atlikti jiems paskirtas užduotis.

## Paskirtis

Jei „Nordson“ įranga bus naudojama kitaip, nei aprašyta su įranga pateikiamoje dokumentacijoje, asmenys gali patirti traumą arba gali būti sugadintas turtas.

Keli įrangos naudojimo ne pagal paskirtį pavyzdžiai:

- nesuderinamų medžiagų naudojimas;
- neaprobuotos modifikacijos;
- apsaugų arba blokuočių nuémimas arba nepaisymas;
- nesuderinamų arba pažeistų dalių naudojimas;
- nepatvirtintos pagalbinės įrangos naudojimas;
- įrangos eksploatavimas viršijant maksimalius eksploatavimo parametrus.

## Reglamentai ir patvirtinimai

Pasirūpinkite, kad visa įranga būtų įvertinta ir patvirtinta naudoti aplinkoje, kurioje ji naudojama. Visi „Nordson“ įrangai gauti patvirtinimai nustos galioti, jei bus nepaisomos montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos.

Visos įrangos montavimo fazės turi atitikti federalinius, valstybės ir vietas kodeksus.

## Asmeninė sauga

Tam, kad asmenys būtų apsaugoti nuo traumų, paisykite šių instrukcijų.

- Įrangos neeksploatuokite, nevykdykite jos techninės priežiūros, jei nesate kvalifikuoti to atlikti.
- Įrangą leidžiama eksploatuoti tik jei apsaugos, durys ar dangčiai yra nepažeisti ir tinkamai veikia automatinės blokuotės. Neignoruokite ar nepasyvinkite jokių apsauginių įtaisų.
- Būkite atokiai nuo judančios įrangos. Prieš reguliuodami bet kokią judančią įrangą arba prieš atlikdami jos techninę priežiūrą atjunkite elektros maitinimą ir palaukite, kol įranga visiškai sustos. Užblokuokite maitinimą ir įtvirtinkite įrangą, kad jis netikėtai nesujudėtų.
- Prieš reguliuodami aukšto slėgio sistemas arba komponentus arba vykdydami jų techninę priežiūrą išleiskite (nuorinkite) hidraulinę ir pneumatinę slėgį. Prieš vykdydami elektros įrangos techninę priežiūrą atjunkite, užblokuokite ir pažymėkite jungiklius.
- Gaukite ir perskaitykite visų naudojamų medžiagų „Medžiagų saugos duomenų lapus“ (MSDS – Material Safety Data Sheets). Paisykite gamintojo saugaus medžiagų tvarkymo ir naudojimo instrukcijų, naudokitės rekomenduojamais asmeninės apsaugos įtaisais.
- Kad išvengtumėte traumų, saugokitės mažiau akivaizdžių pavojų darbo vietoje, kurių dažnai neįmanoma išvengti, pavyzdžiui, karštų paviršių, aštrių kraštų, elektros grandinių su įtampa ir judančių dalių, kurių dėl praktinių priežasčių neįmanoma užverti arba kitaip apsaugoti.

### Priešgaisrinė sauga

Tam, kad išvengtumėte gaisro arba sprogimo, paisykite toliau pateiktų instrukcijų.

- Tose vietose, kur naudojamos arba sandėliuojamos degios medžiagos, nerūkykite, nevykdykite suvirinimo, šlifavimo darbų, nenaudokite atvирtos liepsnos.
- Tam, kad lakių medžiagų arba garų koncentracija nepasiekė pavojingo lygio, pasirūpinkite tinkama ventiliacija. Vadovaukitės vietas kodeksais arba naudojamos medžiagos saugos duomenų lapais (MSDS).
- Dirbdami su degiomis medžiagomis neatjunkite elektros grandinių, kuriomis teka srovė. Kad neatsirastų žiežirbų, maitinimą pirmiausiai atjunkite išjungdami atjungimo jungiklį.
- Sužinokite, kur yra avarinio sustabdymo mygtukai, užtvariniai vožtuvai ir gesintuvai. Purškimo kameroje kilus gaisrui, nedelsdami išjunkite purškimo sistemą ir ištraukimo ventiliatorius.
- Įrangą valykite, jos techninę priežiūrą vykdykite, testuokite ir remontuokite paisydamis instrukcijų, pateiktų įrangos dokumentacijoje.
- Naudokite tik tokias pakeičiamąsias dalis, kurios skirtos naudoti su originalia įrangą. Prireikus informacijos arba patarimų dėl dalių, kreipkitės į bendrovės „Nordson“ atstovą.

### Įžeminimas



**PERSPĒJIMAS:** Eksplauotuti sugedusią elektrostatinę įrangą pavojinga – galite žuti nuo elektros srovės, gali kilti gaisras arba sprogimas. Kaip dalį periodinės techninės priežiūros programos, atlikite varžos patikras. Patyrę net ir silpną elektros smūgį arba pastebėjė statinių žiežirbų arba elektros lanką, nedelsdami išjunkite visą elektros arba elektrostatinę įrangą. Įrangą vėl paleiskite tik po to, kai bus nustatyta ir pašalinta problema.

Įžeminimas kameros angų viduje ir išorėje turi atitikti NFPA 2 klasés, 1 skyriaus arba 2 pavojingų vietų reikalavimus. Žiūrėkite NFPA 33, NFPA 70 (NEC 500, 502 ir 516 straipsniai) ir NFPA 77 naujausias sąlygas.

- Visi elektrai laidūs objektai purškimo zonose turi būti elektriniu būdu prijungti prie ne didesnio nei 1 megaomo įžeminimo, matuojamuoju instrumentu, kuris vertinamai grandinei siunčia mažiausiai 500 voltų įtampą.
- Įrangą, kurią reikia įžeminti, yra purškimo zonas grindys, operatoriaus platformos, piltuvai, fotolektriniai elementai ir nupūtimo purkštukai, tačiau jais neapsiribojama. Turi būti įžeminti purškimo zonoje dirbantys darbuotojai.
- Dėl įkrovų turinčio žmogaus kūno gali įvykti užsidegimas. Darbuotojai, stovintys ant nudažyto paviršiaus, pavyzdžiui, operatoriaus platformos, arba avintys elektrai nelaidžius batus néra įžeminti. Darbuotojai, dirbantys su elektrostatine įrangą arba aplink ją, privalo aveti batus, kurių padai laidūs elektrai arba prie kurių prijungta įžeminimo juosta, kad būtų užtikrina jungtis su žeme.
- Operatoriai privalo užtikrinti, kad jiems rankoje laikant purkštuvu rankeną būtų odos -irrankenos sąlytis – tada naudojant rankinio valdymo elektrostatinį purkštuvą jie nepatirs elektros smūgio. Jei būtina mūvėti pirštines, jose išpjaukite delno ar pirštų sritį, mūvēkite elektrai laidžias pirštine arba prie purkštuvu rankenos ar kito tinkamo įžeminimo elemento turékite prijungę įžeminimo juostą.
- Prieš reguliuodami arba valydamai miltelių purkštuvus išjunkite elektrostatinės energijos maitinimą ir įžeminkite purkštuvu elektrodus.
- Baigę vykdyti įrangos techninę priežiūrą, prijunkite visą atjungtą įrangą, įžeminimo kabelius ir laidus.

### Veiksmai veikimo sutrikimo atveju

Jei sutrinka sistemos arba bet kokios sistemoje esančios įrangos veikimas, sistemą nedelsdami išjunkite ir atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Atjunkite ir užblokuokite elektros maitinimą. Uždarykite pneumatinius užtvarinius vožtuvus ir išleiskite slėgį.
- Nustatykite veikimo sutrikimo priežastį ir, prieš paleisdami įrangą, šią priežastį pašalinkite.

### Išmetimas

Įrangą ir medžiagas, kurios buvo naudotos eksplauotuojant ir vykdant techninę priežiūrą, išmeskite vadovaudamiesi vietas kodeksais.

## Aprašymas

Prodigy didelės talpos HDLV (didelio tankio milteliai, mažas kiekis oro) miltelių siurblys didelj kiekj miltelių gabena iš vienos vietas į kitą.

Dėl siurblio konstrukcijos ir tame naudojamų įsiurbimo bei tiekimo vamzdelių mažo skersmens siurbli galima greitai ir visiškai išvalyti.

Šis siurblys našesnis už tradicinius „venturi“ tipo siurblius, nes į miltelių srautą patenka labai nedidelis oro, reikalingo siurbliui veikti, kiekis. Į miltelių srautą patenka tik tiek oro, kiek jo reikia milteliams ištumti iš siurblio ir stumti į tiekimo vamzdelj.




Paveikslėlis 1 Prodigy didelės talpos HDLV siurblys

## 4 Prodigy II kartos didelės talpos HDLV siurblys

### Didelės talpos HDLV siurblio komponentai

Žr. 2 paveikslėlj.

Elementas	Aprašymas	Funkcija
<b>Oro valdymo komponentai</b>		
1	Suskystinimo vamzdelio valdymo vožtuvas	Vykdo teigiamo ir neigiamo oro slėgio į suskystinimo vamzdelius pakaitinio sukūrimo ciklus.
2	Suspaudžiamomojo vožtuvu valdymo vožtuvas	Vykdo suspaudžiamomojo slėgio sukūrimo tarp suspaudžiamujų vožtuvų abiejose siurblio pusėse ciklus.
3	Perdavimo oro reguliatorius ir matuoklis	Reguliuoja teigiamo ir neigiamo oro slėgi, kuris veikia suskystinimo vamzdelius. Tipinė nuostata: 0,7–1,0 baro (10–15 psi).
4	Duslintuvas	Užtikrina siurblio darbinio oro tylų išėjimą iš siurblio.
5	Jvesties oro linijos montavimo elementas	Didelės talpos HDLV siurblį jungia prie 4,8 baro (70 psi) oro šaltinio.
6	Suspaudžiamomojo slėgio reguliatorius ir matuoklis	Reguliuoja oro slėgi, kuris veikia suspaudžiamuosius vožtuvus. Tipinė nuostata: 2,4–2,75 baro (35–40 psi).
7	Vakuumo generavimo įtaisas	Veikia „venturi“ principu neigiamam oro slėgiui sukurti, kad milteliai būtų įtraukti į suskystinimo vamzdelius.
8	Laiko nustatymo vožtuvas	Valdo suskystinimo vamzdelio valdymo vožtuvu ir suspaudžiamomojo vožtuvu valdymo vožtuvu veikimo sekas.
<b>Siurblio montažo komponentai</b>		
9	Valymo oro linijos montavimo elementai	Valymo proceso metu siunčia linijos oro slėgi pro siurblio montažą.
10	Suskystinimo vamzdeliai	Akyti cilindrai, kurie pakaitomis milteliais įtraukia, kai jų išorę pradeda veikti vakuumas, ir milteliaus išstumia, kai jų išorę pradeda veikti oro slėgis. Šie vamzdeliai veikia kaip filtras, kad milteliai nepraeitų ir neužterštų valdymo vožtuvų ir oro vamzdelio.
11	Miltelių tiekimo vamzdelio montavimo elementas	16 mm išorinio skersmens polietileninis vamzdelio montavimo prie miltelių paskirties vietas elementas.
12	Miltelių įsiurbimo vamzdelio montavimo elementas	16 mm išorinio skersmens polietileninis vamzdelis iš miltelių šaltinio.
13	Žemesnysis susidėvėjimo mazgas	Veikia kaip miltelių maršruto iš įsiurbimo ir tiekimo montavimo elementų į suspaudžiamuosius vožtuvus abiejose siurblio pusėse elementas.
14	Suspaudžiamieji vožtuvalai	Atsidaro ir užsidaro, kad milteliai galėtų būti įtraukiami į suskystinimo vamzdelius arba išstumiami iš jų.
15	Aukštesnysis Y formos skirstytuvas	Sąsaja tarp suspaudžiamujų vožtuvų ir akytų vamzdelių; jų sudaro du Y formos kanalai, kurie suspaudžiamuosius vožtuvus jungia prie suskystinimo vamzdelių.

Paveikslėlis 2<sup>o</sup> Prodigy didelės talpos HDLV siurblio komponentai

Pastaba: Pavaizduoti nuėmus dangtelá.

## 6 Prodigy II kartos didelės talpos HDLV siurblys


### Veikimo metodas

#### Pumpavimas

Žr. 3 paveikslėlį. Prodigy didelės talpos HDLV siurblį sudaro dvi identiškai veikiančios pusės. Šios pusės pakaitomis įtraukia milteliaus ir juos išstumia iš siurblio; viena pusė milteliaus įtraukia, o kita pusė juos išstumia.

Priekinė pusė įsiurbimo fazėje	Galinė pusė tiekimo fazėje
<p>Priekinis įsiurbimo suspaudžiamasis vožtuvas yra atidarytas, o priekinis tiekimo suspaudžiamasis vožtuvas yra uždarytas. Priekinį suskystinimo vamzdelį pradeda veikti vakuumas, todėl milteliai įtraukiama pro įsiurbimo vamzdelį, įleidžiamajų elementą, įvesties žemesnijų susidėvėjimo mazgą, priekinį įsiurbimo suspaudžiamajį vožtvuā ir į suskystinimo vamzdelį.</p> <p>Praėjus nustatytam laikui vakuumas išjungiamas ir priekinis įsiurbimo suspaudžiamasis vožtuvas užsidaro.</p>	<p>Galinis įsiurbimo suspaudžiamasis vožtuvas yra uždarytas, o galinis tiekimo suspaudžiamasis vožtuvas yra atidarytas. Oro slėgis pradeda veikti galinį suskystinimo vamzdelį, todėl milteliai išstumiami iš suskystinimo vamzdelio ir stumiami pro galinį tiekimo suspaudžiamajį vožtvuā, žemesnijų susidėvėjimo mazgą, tiekimo elementą ir tiekimo vamzdelį į miltelių paskirties vietą.</p>

Po to kiekviena pusė vykdo priešingą fazę. Dabar priekinė pusė milteliaus išstumia į suskystinimo vamzdelius, o galinė pusė milteliaus įtraukia.



Paveikslėlis 3 Veikimo metodas – pumpavimas


## Valymas

**PASTABA:** Siurblio valymo procesas priklauso nuo siurblio integravimo į padengimo milteliais sistemą pobūdžio.

Žr. 4 paveikslėlį. Kai siurblys valomas, jis turi veikti. Valymo metu linijos oro slėgis veikia suskystinimo vamzdelius, suspaudžiamuosius vožtuvus ir jis išleidžiamas pro įsiurbimo ir tiekimo linijas.

Jei valymo oras tiekiamas iš tiekimo centro arba didelio kieko tiekimo sistemos, paprastai jis tiekiamas impulsais. Tipinis impulsų veikimo laikas: 250 milisekundžių aktyvus ir 250 milisekundžių neaktyvus.

Jei valymas aktyvinamas rankiniu būdu paspaudžiant valymo mygtuką rankinio valdymo siurblio bloke, valymo oras tiekiamas be impulsų. Tam, kad tiekimo oras būtų tiekiamas impulsais, valymo mygtuką reikia spaudytį pakartotinai.




Paveikslėlis 4 Veikimo metodas – valymas

## 8 Prodigy II kartos didelės talpos HDLV siurblys

### Techninės charakteristikos

Išdirbis (maksimalus)	4 kg (9 svarai) per valand
Jvesties oras	4,8 baro (70 psi)
Valymo oras	Linijos oro slėgis (7 barai (100 psi), maksimalus)
Darbinis oro slėgis	
Suspaudžiamieji vožtuvai	2,4–2,75 baro (35–40 psi)
Perdavimo oras	0,7–1,0 baro (10–15 psi)
Oro sunaudojimas	
Perdavimo oras	28–56 l/min. (1–2 scfm)
Bendrasis sunaudojimas	198–255 l/min. (7–9 scfm)
Vamzdelių dydis	
Oro jvestis	8 mm išor. skersm., poliuretano
Miltelių jsiurbimas	16 mm išor. skersm., poliuretano, 3,65 m (12 pėdų) maks. ilgio
Miltelių tiekimas	16 mm išor. skersm., poliuretano, 30,5 m (100 pėdų) maks. ilgio
<b>PASTABA:</b> Kad rezultatai būtų geriausi, pasitenkite, kad miltelių jsiurbimo ir tiekimo vamzdeliai būtų kuo trumpesni.	
Matmenys	Žr. 5 paveikslėlį.




Paveikslėlis 5Prodigy didelės talpos HDLV siurblio matmenys

## Montavimas



**PERSPĖJIMAS:** Siurblys turi būti patikimai prijungtas prie tikro įžeminimo elemento. Jei siurblys bus neįžemintas, gali kilti gaisras arba sprogimas.

**PASTABA:** Paprastai siurblys montuojamas ant skydo, kuriame yra darbinio oro reguliatorius ir rankinio valdymo mygtukas bei pagalbinio darbinio oro vožtuvas valymui rankiniu būdu. Šiame skyde taip pat gali būti papildomas regulatorius miltelių šaltiniui suskystinti.



### Skydo montavimo matmenys

Siurbliui montuoti naudokite pateikiamus M6 varžtus, poveržles ir vežlės.

**PASTABA:** yra penkios montavimo angos ir pridedami keturi M6 veržiklių komplektai. Naudokite keturias montavimo angas, kurios geriausiai tinką esamam montavimo paviršiu.

### Vamzdelių jungtys

**PASTABA:** kad rezultatai būtų geriausi, pasitenkite, kad miltelių įsiurbimo ir tiekimo vamzdeliai būtų kuo trumpesni.

JUNGТИS	TIPAS	FUNKCIJA
<b>A</b>	10 mm, mėlynas, poliuretano vamzdelis	Iš kliento pateikto valymo oro šaltinio (1 barai (100 psi) maks.)
<b>B</b>	16 mm, skaidrus, polietileninis vamzdelis	Tiekimas: į miltelių paskirties viet
<b>C</b>	16 mm, skaidrus, polietileninis vamzdelis	Įsiurbimas: iš miltelių šaltinio
<b>D</b>	8 mm, juodas, poliuretano vamzdelis	Iš įvesties oro šaltinio 4,8 baro (70 psi)
	Siurblio įžeminimo laidas	Į įžeminim


Paveikslėlis 6Didelės talpos HDLV siurblio montavimas

## Paémimo vamzdelio adapterio montažas

Naudojant paémimo vamzdelio adapterio montažą lengva 16 mm įsiurbimo vamzdelį priderinti prie standartinio siurblio paémimo vamzdelio.

**PASTABA:** Paémimo vamzdelio adapterio montažus paémimo vamzdeliams galima įsigyti su išoriniu O formos žiedu arba be jo. 7 paveikslėlyje pavaizduotas paémimo vamzdelis su išoriniu O formos žiedu.

1. Žr. 7 paveikslėlį. Vamzdelių pjovikliu tiesiai nupjaukite įsiurbimo vamzdelio (1) galą.
2. Į fiksuojamają veržlę (2) įkiškite apytikriai 2 colius įsiurbimo vamzdelio.
3. Ant įsiurbimo vamzdelio sumontuokite O formos žiedą (3).
4. Įsiurbimo vamzdelį iki galio įstumkite į siurblio adapterį (4).
5. O formos žiedą stumkite žemyn įsiurbimo vamzdeliu, kol jis atsirems į siurblio adapterį.
6. Fiksuojamają veržlę priveržkite ant siurblio adapterio.
7. Sukamuoju judesiui ant paémimo vamzdelio (5) uždékite adapterio montažą.



Paveikslėlis 7 Paémimo vamzdelio adapterio montažas

## Veikimas

Žr. 8 paveikslėlį. Nustatę pradines siurblio pagalbinio ir suspaudžiamomojo oro slėgio nuostatas, jų dar kartą nustatyti nereikia.

- Norédami paleisti siurblį, įjunkite darbinio oro tiekimą. Nustatykite 4,8 baro (70 psi) oro slėgį.
- Norédami siurblį sustabdyti, išjunkite darbinio oro tiekimą.


Siurbliai veikiant rekomenduojamu 4,8 baro (70 psi) slėgiu, ciklo greitis yra apytikriai 500 milisekundžių.

- Slėgi padidinus, siurblio veikimas sulėtėja.
- Slėgi sumažinus, siurblio veikimas pagreitėja.

Perdavimo ora slėgį.

0.7-1.0 bar  
(10-15 psi)

Suspaudžiamasis slėgis  
2.4-2.75 bar  
(35-40 psi)



Paveikslėlis 8 Didelės talpos HDLV siurblio valdymas


## Techninė priežiūra

Atlikite šiuos techninės priežiūros darbus, kad siurblys veiktu kuo efektyviau.



**PERSPĒJIMAS:** Toliau nurodytus darbus leidžiama atlikti tik kvalifikuotiemis darbuotojams. Paisykite šiame dokumente ir visuose kituose susijusiuose dokumentuose pateiktų saugos instrukcijų.

**PASTABA:** Šias procedūras galima atlikti dažniau arba rečiau – tai priklauso nuo operatoriaus patirties ir naudojamų miltelių tipo.

Dažnumas	Dalis	Procedūra
Kiekvieną dien	 Suspaudžiamieji vožtuvai komplekto 1092272	Patikrinkite, ar suspaudžiamujų vožtuvų korpuose nesimato miltelių nuotėkio požymių. Jei suspaudžiamujų vožtuvų korpuose pastebite miltelių arba suspaudžiamuosiuose vožtuvuose yra dėl įtampos atsiradusių ištrūkimų, suspaudžiamuosius vožtuvus pakeiskite.
Kas šešis mėnesius arba kaskart siurblį išmontuojant	 Aukštėsnysis Y formos skirstytuvas komplekto 1057269  Žemesniojo Y formos skirstytuvo korpusas Dalis 1053976	Siurblio montażą išmontuokite ir patikrinkite, ar žemesniojo Y formos skirstytuvo korpuose ir aukštėsniajame Y formos skirstytuve nėra susidėvėjimo ar susildymo dėl smūginio poveikio požymių. Jei reikia, šias dalis valykite valymo ultragarsu įtaise. <b>PASTABA:</b> Tam, kad būtų mažiau prastovų, turėkite atsarginį aukštėsnįjį Y formos skirstytuvą ir žemesnįjį Y formos skirstytuvo korpusą, kad juos galėtumėte sumontuoti tuo metu, kai kitą komplektą valote.

## Trikčių šalinimas

Problema	Galima priežastis	Veiksmas trikčiai pašalinti
<b>1. Sumažėjo miltelių tiekimas (suspaudžiamieji vožtuvai atsidaro ir užsidaro).</b>	Užsikimšo į paskirties vietą einantis miltelių vamzdelis.	Patirkrinkite, ar neužsikimšo vamzdelis. Atlikite siurblio valymą.
	Nustatytas pernelyg aukštasis per davimo oro slėgis.	Sumažinkite per davimo oro slėgi.
	Nustatytas pernelyg žemas per davimo oro slėgis.	Padidinkite per davimo oro slėgi.
	Sugedės suspaudžiamasis vožtuvas.	Pakeiskite suspaudžiamuosius vožtuvus.
	Užsikimšę suskystinimo vamzdeliai.	Pakeiskite suskystinimo vamzdelius.
	Nesuveikia per davimo oro selenoidinis vožtuvas.	Žr. <i>vamzdelių diagramas</i> ( 20 ir 21 puslapiuose). Siurblį išjunkite ir nuo jo viršaus atjunkite vamzdelius J ir K. Siurblį ijjunkite ir patirkrinkite, ar vamzdeliuose pakaitomis sukuriamas teigiamas ir neigiamas oro slėgis. Jei slėgis nesukuriamas, vožtuvą pakeiskite. Jei vožtuvas suveikia, bet vamzdeliuose negalite nustatyti teigiamo ar neigiamos oro slėgio, patirkrinkite, ar neužsikimšo oro linijos, einančios į vožtuvą ir iš jo.
	Nesuveikia laiko nustatymo vožtuvas.	Pakeiskite laiko nustatymo vožtuvą.
<b>2. Sumažėjo miltelių tiekimas (suspaudžiamieji vožtuvai atsidaro ir užsidaro).</b>	Sugedės suspaudžiamasis vožtuvas.	Pakeiskite suspaudžiamuosius vožtuvus.
	Sugedės atgalinis vožtuvas.	Pakeiskite atgalinius vožtuvus.
	Nesuveikia suspaudžiamojos slėgio selenoidinis vožtuvas.	Žr. <i>vamzdelių diagramas</i> ( 20 ir 21 puslapiuose). Siurblį išjunkite ir nuo jo atjunkite vamzdelius H ir G. Siurblį ijjunkite ir patirkrinkite, ar vamzdeliuose pakaitomis sukuriamas teigiamas oro slėgis. Jei slėgis nesukuriamas, vožtuvą pakeiskite. Jei vožtuvas suveikia, bet vamzdeliuose negalite nustatyti oro slėgio, patirkrinkite, ar neužsikimšo oro linijos, einančios į vožtuvą ir iš jo.
	Nesuveikia laiko nustatymo vožtuvas.	Pakeiskite laiko nustatymo vožtuvą.
<b>3. Sumažėjo miltelių paėmimas (sumažėjo įsiurbimo iš miltelių šaltinio galia).</b>	Užsikimšo iš tiekimo šaltinio einantis miltelių vamzdelis.	Patirkrinkite, ar neužsikimšo vamzdelis. Atlikite siurblio valymą.
	Vakuumo generavimo įtaise susilpnėjo vakumas.	Patirkrinkite, ar neužsiteršęs vakuumo generavimo įtaisas. Patirkrinkite duslintuvą. Jei duslintuvas užsikimšęs, jį pakeiskite.
	Pažeistas O formos žiedas miltelių maršrute.	Patirkrinkite visus miltelių maršruto O formos žiedus. Pakeiskite visus susidėvėjusius arba pažeistus O formos žiedus.
<b>4. Suspaudžiamieji vožtuvai greitai genda, jie sutrūkinėja aplink antbriaunį.</b>	Milteliai siurblyje dėl trynimo įsielektrina ir jų įžeminimas vyksta per suspaudžiamuosius vožtuvus.	Standartinius mėlynus suspaudžiamuosius vožtuvus pakeiskite juodais elektrai nelaidžiais suspaudžiamaisiais vožtuvais. Elektrai nelaidžių suspaudžiamujų vožtuvų komplektas aprašytas poskyryje <i>Dalyas</i> .

## Remontas




**PERSPĖJIMAS:** Toliau nurodytus darbus leidžiama atlikti tik kvalifikuotiemis darbuotojams. Paisykite šiame dokumente ir visuose kituose susijusių dokumentuose pateiktą saugos instrukciją.



**PERSPĒJIMAS:** Prieš atlikdami toliau aprašytas užduotis išjunkite ir išleiskite sistemos oro slėgį. Jei oro slėgio neišleisite, asmuo gali patirti traumą.

### Suskystinimo vamzdelio pakeitimas

**PASTABA:** Suskystinimo vamzdelio komplekste yra keturi O formos žiedai. Susidėvėjusius O formos žiedus pakeiskite. Kaskart kai keičiate suskystinimo vamzdelius, O formos žiedų keisti nebūtina.



## Siurblio išmontavimas



**PERSPĖJIMAS:** Prieš atlikdami toliau aprašytas užduotis išjunkite ir išleiskite sistemos oro slėgį. Jei oro slėgio neišleisite, asmuo gali patirti traumą.


**PASTABA:** Prieš oro ir miltelių vamzdelius atjungdami nuo siurblio, juos sužymėkite.

1. Žr. 9 paveikslėlį. Nuo siurblio viršaus atjunkite valymo oro linijas.
2. Nuo siurblio apačios atjunkite miltelių įleidimo ir išeidimo vamzdelius.
3. Išsukite du varžtus (A) ir nuo siurblio nuimkite dangtelį.
4. Žr. 10 paveikslėlį. Atjunkite po vieną kiekvieno iš nurodytų septynių oro vamzdelių galą.


**PASTABA:** Raidės 10 paveikslėlyje atitinka raides *vamzdelių diagramose* (20 puslapis).

5. Žr. 9 paveikslėlį. Išsukite du varžtus (B), kuriais siurblio montažas tvirtinamas prie pagrindo. Siurblio montažą padėkite ant švaraus darbinio paviršiaus.
6. Žr. 11 paveikslėlį. Pradēdami nuo suskystinimo vamzdelių, siurblių išmontuokite taip, kaip pavaizduota.


**PASTABA:** Suspaudžiamujų vožtuvų pakeitimo instrukcijos pateiktos poskyryje *Suspaudžiamujų vožtuvų pakeitimasis* ( 18 puslapis). Suspaudžiamujų vožtuvu komplektuose yra filtro diskai.



Paveikslėlis 9 Siurblio montažo nuémimas



Paveikslėlis 10 Oro vamzdelio atjungimas

**Paveikslėlis 11 Siurblio išmontavimas ir surinkimas**






- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1. 10 mm vamzdelių jungtys (2)                  | 7. Filto diskai (2)                          | 14. 16 mm vamzdelių jungtys (2)              |
| 2. Atgaliniai vožtuvai (2)                      | 8. Suskystinimo vamzdeliai (2)               | 15. O formos žiedai (2), 0,219 x 0,406 colio |
| 3. Suskystinimo vamzdelio prieigos kaiščiai (2) | 9. Aukštėsnyysis Y formos skirstytuvas       | 16. O formos žiedai (2), 1,188 x 1,375 colio |
| 4. 6 mm vamzdelių jungtys (4)                   | 10. Suspaudžiamieji vožtuvai (4)             | 17. O formos žiedai (4), 0,688 x 0,875 colio |
| 5. Išorinio suskystinimo vamzdelio montažas     | 11. Suspaudžiamųjų vožtvų korpusas           | 18. O formos žiedai (2), 1,25 x 1,063 colio  |
| 6. O formos žiedai (2), 0,625 x 0,813 colio     | 12. Žemesniojo Y formos skirstytuvo korpusas | 19. O formos žiedai (2), 0,438 x 0,625 colio |
|   | 13. 120 mm varžtai (4)                       |  |






## Siurblio montažas



**ĮSPĖJIMAS** Vadovaukitės nurodyta montavimo tvarka ir specifikacijomis. Tiksliai vykdykite montavimo instrukcijas, kitaip siurblį galite sugadinti.

**PASTABA:** Aukštesnijų ir žemesnijų Y formos skirstytuvus, kurie skirti daugkartiniams sąlyčiu su maisto produktais, būtina gerai nuvalyti, prieš juos naudojant pirmą kartą. Tačiau akytų suskystinimo vamzdelių nevalykite.





## Suspaudžiamujų vožtuvų pakeitimas



**ĮSPĖJIMAS** Prieš dėdami suspaudžiamujų vožtuvų korpusą į spaustuvą, spaustuvo žiotis uždenkite tarpikliais. Spaustuvą priveržkite tik tiek, kad vožtuvų korpusas tvirtai laikytųsi. Jei nepaisysite šių instrukcijų, suspaudžiamujų vožtuvų korpusas gali būti pažeistas.

**PASTABA:** Ant suspaudžiamujų vožtuvų viršutinių antbriaunių yra įspaustas žodis „UP“ (aukštyn).

**PASTABA:** Kai keičiate suspaudžiamuosius vožtuvus, pakeiskite ir filtro diskus (jie pridėti suspaudžiamujų vožtuvų komplekte). Skaitykite *siurblio montavimo* procedūros 7 veiksmo aprašymą.

### Suspaudžiamujų vožtuvų išėmimas

<b>1</b>		Suspaudžiamujų vožtuvų korpusą įdékite į spaustuvą su tarpikliais taip, kad apatinis galas būtų nukreiptas į jus. Viena ranka suimkite suspaudžiamojo vožtuvo apatinį galą ir jį tempkite.
<b>2</b>		Kita ranka suspauskite suspaudžiamojo vožtovo priešingo galo antbriaunį.
<b>3</b>		Suspaudžiamajį vožtuvą stipriai temkite tol, kol jį ištrauksite iš suspaudžiamujų vožtuvų korpuso.

## Suspaudžiamujų vožtuvų montavimas

**PASTABA:** Visus suspaudžiamuosius vožtuvus, kurie skirti daugkartiniams salyčiui su maisto produktais, būtina gerai nuvalyti, prieš juos naudojant pirmą kartą.

1



Suspaudžiamujų vožtuvų korpusą apsukite, kad į jus būtų atkreiptas viršutinis galas. Pro suspaudžiamujų vožtuvų korpusą prakiškite suspaudžiamojo vožtuvo įkišimo įrankį.



**PASTABA:** Suspaudžiamajį vožtuvą įkišę į įkišimo įrankį, suspauskite vožtovo galo su žodžiu „UP“ antbriaunį.

2



Suspaudžiamojo vožtovo galą su žodžiu „UP“ įkiškite į suspaudžiamojo vožtovo įkišimo įrankį. Suspauskite galo su žodžiu „UP“ antbriaunį plokščiai ir suspausto antbriaunio galiuką įkiškite į suspaudžiamujų vožtuvų korpusą.

3




Laikydami galo su žodžiu „UP“ atbriaunį suspaustą, traukite įkišimo įrankį.

4



Įkišimo įrankį traukite pro vožtuvų korpusą, kol suspaudžiamojo vožtovo galą su žodžiu „UP“ ir įkišimo įrankį ištrauksite iš suspaudžiamujų vožtuvų korpuso viršaus.

### Vamzdelių skersmuo




Paveikslėlis 12 Vamzdelių diagrama – 1 iš 2

Pastaba: Pavaizduoti reguliatoriai yra pasukti, kad matytøosi montavimo elementai.

Vamzdelių dalių numeriai nurodyti poskyryje *Dalys*.

	Išor. skersm.	Spalva	Ilgis mm (coliai)
A – A	6 mm	Mélynas	213 (8,37)
B – B	6 mm	Mélynas	213 (8,37)
C – C	6 mm	Mélynas	273 (10,74)
D – D	6 mm	Mélynas	238 (9,36)
E – E	6 mm	Mélynas	383 (15,07)
F – F	6 mm	Mélynas	383 (15,07)
G – G	6 mm	Mélynas	278 (10,93)
H – H	6 mm	Mélynas	213 (8,37)
J – J	6 mm	Mélynas	153 (6,01)
K – K	6 mm	Mélynas	118 (4,63)

	Išor. skersm.	Spalva	Ilgis mm (coliai)
L – L	4 mm	Skaidrus	243 (9,56)
M – M	4 mm	Skaidrus	243 (9,56)
N – N	4 mm	Skaidrus	123 (4,83)
O – O	4 mm	Skaidrus	123 (4,83)
P – P	4 mm	Skaidrus	108 (4,25)
Q – Q	4 mm	Skaidrus	108 (4,25)
R – R	8 mm	Mélynas	103 (4,04)
S – S	8 mm	Mélynas	433 (17,04)
T – T	8 mm	Mélynas	238 (9,36)
U – U	10 mm	Mélynas	223 (8,77)



Paveikslėlis 13Vamzdelių diagrama – 2 iš 2

## Dalys

Norédami užsisakyti dalij, skambinkite į bendrovęs „Nordson“ apdailos darbų klientų pagalbos centrą telefonu (800) 433-9319 arba į bendrovęs „Nordson“ vietas atstovui. Kad rastumėte dalij montavimo vietą ir jas tiksliai apibūdintumėte, naudoktės dalij iliustracijomis ir dalij sąrašais.

### Pavaizduotų dalij sąrašo naudojimas

Stulpelyje **Elementas** esantys skaičiai atitinka skaičius, kurie nurodo dalis iliustracijoje, pateikiamose po kiekvienu dalij sąrašu. Kodas NS („not shown“ – nepavaizduota) nurodo, kad sąraše esanti dalis iliustracijoje nepavaizduota. Brūkšnys (—) naudojamas tada, kai dalies numeris taikomas visoms iliustracijoje pavaizduotoms dalims.

Stulpelyje **Dalis** esantis numeris yra bendrovės „Nordson Corporation“ dalies numeris. Šiame stulpelyje esančiu brūkšnių seką (-----) reiškia, kad konkrečios dalies negalima užsisakyti atskirai.

Stulpelyje **Aprašymas** pateikiama dalies pavadinimas, jos matmenys ir kitos savybės (esant reikalui). Jutraukos rodo santykius tarp montažų, žemesnio lygio montažų ir dalij.

- Jei užsisakote šį montažą, prie jo pridedami elementai 1 ir 2.
- Jei užsisakote elementą 1, prie jo pridedamas elementas 2.
- Jei užsisakote elementą 2, gausite tik elementą 2.

Stulpelyje **Kiekis** nurodytas skaičius yra kiekis, kurio reikia įrenginiui, montažui arba žemesnio lygio montažui. Kodas AR („As Required“ – pagal poreikį) naudojamas tuo atveju, jei dalis yra dideliu kiekiu užsakomas komplektinis elementas arba jei montažui reikalingas kiekis priklauso nuo gaminio versijos ar modelio.

Stulpelyje **Pastaba** pateikiama raidės nurodo pastabas kiekvieno dalij sąrašo gale. Pastabose pateikiama svarbi informacija apie naudojimą ir užsakymą. J pastabas būtina atkreipti ypatingą dėmesį.


Elementas	Dalis	Apašymas	Kiekis	Pastaba
—	0000000	montažo	1	
1	000000	• Žemesnio lygio montažas	2	A
2	000000	• • Dalis	1	

## Siurblio montažas

Žr. 14 paveikslėlį.

Elementas	Dalis	Aprašymas	Kiekis	Pastaba
—	1092240	PUMP ASSEMBLY, high capacity HDLV, Generation II, packaged	1	
1	-----	• PNEUMATIC ASSEMBLY	1	A
2	1092242	• PUMP ASSY, HDLV, high capacity, Generation II, w/o controls	1	B
3	345537	• SCREW, socket, M5 x 90, black	2	
4	1054586	• COVER, high capacity HDLV pump	1	
5	982825	• SCREW, pan head, recessed, M4 x 12, with integral lockwasher bezel	2	
NS	981830	• SCREW, socket, M6 x 25, zinc	4	C
NS	984703	• NUT, hex, M6, steel, zinc	4	C
NS	983029	• WASHER, flat, M, regular, M6, steel, zinc	8	C
NS	983409	• WASHER, lock, M, split, M6, steel, zinc	4	C

**PASTABA** A: Šio montažo dalių išskaidymas pateiktas poskyryje *Pneumatinio įrenginio montažas* (26 puslapis).  
 B: Šio montažo dalių išskaidymas pateiktas poskyryje *Siurblio dalys* (24 puslapis).  
 C: Siurbliui montuoti naudokite šiuos veržiklius.  
 NS: Nepavaizduota



Paveikslėlis 14 Prodigy didelės talpos HDLV siurblio dalys

## 24 Prodigy II kartos didelės talpos HDLV siurblys

### Siurblio montažas be valdiklių

Žr. 15 paveikslėlj.

<b>Elementas</b>	<b>Dalis</b>	<b>Aprašymas</b>	<b>Kiekis</b>	<b>Pastaba</b>
-	1092242	PUMP ASSY, HDLV, high capacity, Generation II, w/o controls	1	
1	971102	<ul style="list-style-type: none"> <li>CONNECTOR, male, 10 mm tube x 3/8 unithread</li> </ul>	2	D
2	-----	<ul style="list-style-type: none"> <li>CHECK VALVE assembly, pump, Prodigy</li> </ul>	2	D, E
3	-----	<ul style="list-style-type: none"> <li>PLUG, fluidizing tube, high capacity HDLV pump</li> </ul>	2	D
4	972141	<ul style="list-style-type: none"> <li>CONNECTOR, male, 6 mm tube x 1/8 universal</li> </ul>	4	
5	-----	<ul style="list-style-type: none"> <li>TUBE, outer fluid assembly, high capacity HDLV pump</li> </ul>	1	
6	941143	<ul style="list-style-type: none"> <li>O-RING, silicone, 0.625 x 0.813 x 0.094 in.</li> </ul>	2	
7	-----	<ul style="list-style-type: none"> <li>DISC, filter, Prodigy HDLV pump</li> </ul>	2	A
8	-----	<ul style="list-style-type: none"> <li>TUBE, fluidizing, high capacity HDLV pump</li> </ul>	2	B
9	1057269	<ul style="list-style-type: none"> <li>KIT, upper Y manifold, high capacity HDLV pump</li> </ul>	1	
10	-----	<ul style="list-style-type: none"> <li>VALVE, pinch, high capacity HDLV pump</li> </ul>	4	A, C, F
11	1090737	<ul style="list-style-type: none"> <li>BODY, pinch valve, high capacity HDLV pump</li> </ul>	1	F
12	1053976	<ul style="list-style-type: none"> <li>BODY, lower Y, high capacity HDLV pump</li> </ul>	1	
13	1054518	<ul style="list-style-type: none"> <li>SCREW, socket, M6 x 120, stainless steel</li> </ul>	4	
14	1051108	<ul style="list-style-type: none"> <li>CONNECTOR, male, 16 mm tube x 1/2 universal</li> </ul>	2	
15	1053292	<ul style="list-style-type: none"> <li>O-RING, silicone, 0.219 x 0.406 x 0.094 in.</li> </ul>	2	
16	941231	<ul style="list-style-type: none"> <li>O-RING, silicone, 1.188 x 1.375 x 0.094 in.</li> </ul>	2	
17	941153	<ul style="list-style-type: none"> <li>O-RING, silicone, 0.688 x 0.875 x 0.094 in.</li> </ul>	4	B, D
18	941215	<ul style="list-style-type: none"> <li>O-RING, silicone, 1.250 x 1.063 x 0.094 in.</li> </ul>	2	D
19	941113	<ul style="list-style-type: none"> <li>O-RING, silicone, 0.438 x 0.625 x 0.094 in.</li> </ul>	2	D

PASTABA A: Šios dalys yra suspaudžiamujų vožtuvų techninės priežiūros komplekste; dalis 1092272.


B: Šios dalys yra suskystinimo vamzdelių techninės priežiūros komplekste; dalis 1057266.

C: Standartinius mėlynus suspaudžiamuosius vožtuvus norédami pakeisti elektrai nelaidžiais juodais suspaudžiamaisiais vožtuvais, užsisakykite komplektą 1092273.

D: Senesniuose siurbliuose norédami naudoti naujo tipo atgalinius vožtuvus, pavaizduotus 15 paveikslėlyje, užsisakykite atgalinių vožtuvų atnaujinimo komplektą; dalis 1080160. Pažymėtos dalys pateikiamos kartu su komplektu.

E: Norédami pakeisti abu atgalinius vožtuvus, užsisakykite atgalinių vožtuvų techninės priežiūros komplektą; dalis 1078161.

F: Senesniuose siurbliuose norédami naudoti naujo tipo suspaudžiamuosius vožtuvu, užsisakykite 1092271 II kartos suspaudžiamujų vožtuvų montažo komplektą. Šiame komplekte yra 4 suspaudžiamieji vožtuvali ir naujas suspaudžiamujų vožtuvų korpusas.




Paveikslėlis 15 Siurblio montažas be valdikli

## Siurblio valdikliai

### Kairė pusė

Žr. 16 paveikslėlį.

Elementas	Dalis	Aprašymas	Kiekis	Pastaba
1	1056480	UNION, tee, 4 mm tube x 4 mm tube x 4 mm tube	2	
2	1054534	CONNECTOR, male, universal elbow, 4 mm tube x M5	4	
3	972126	CONNECTOR, male, universal elbow, 6 mm tube x 1/8 in.	8	
4	982650	SCREW, socket, M3 x 20 long, black	4	
5	983400	WASHER, lock, M, split, steel, zinc	4	
6	1054519	VALVE, miniature, double air piloted, 5 port	2	
7	170269	MUFFLER, exhaust, 1/8 in. NPT	2	
8	1018157	REGULATOR ASSEMBLY, 0-25 psi, 0-1.7 bar	1	
9	1097195	MUFFLER, silencer, 1/4 NPT	1	
10	1005068	UNION, female bulkhead, 10 mm tube x 1/4 RPT	1	
11	1052893	ELBOW, plug in, 10 mm tube x 10 mm stem	2	




Paveikslėlis 16 Siurblio valdikliai – kairė pusė

**Dešinė pusė**

Žr. 17 paveikslėlį.


<b>Elementas</b>	<b>Dalis</b>	<b>Aprašymas</b>	<b>Kiekis</b>	<b>Pastaba</b>
12	982517	SCREW, socket, M4 x 20, zinc	2	
13	983403	WASHER, lock, M, split, M4, steel, zinc	8	
14	1052920	PUMP, vacuum generator	1	
15	1019093	CONNECTOR, plug in Y, 8 mm stem x 6 mm tube	1	
16	984715	NUT, hex, M4, steel, zinc	6	
17	1056465	ELBOW, plug in, 8 mm tube x 8 mm stem, plastic	1	
18	1054619	UNION, cross, 4 mm tube x 8 mm tube	1	
19	1054592	VALVE, timing, high capacity HDLV pump	1	
20	972277	• CONNECTOR, male, elbow, 8 mm tube x 1/4 universal	1	
21	1054530	CONNECTOR, male, elbow, 4 mm tube x 1/4 universal	2	
22	1054593	SCREW, socket, M6 x 45, zinc	2	
23	983409	WASHER, lock, M, split, M6, steel, zinc	2	
24	-----	HOLDER, clamping, spring action	1	
25	1063245	SPRING, tapered, 0.312 x 0.750 in., pump grounding	1	
26	983402	WASHER, flat, M, narrow, M4, steel, zinc	4	
27	1054617	NIPPLE, reducing, 10 mm tube x 8 mm tube, plastic	1	
28	1054616	UNION, tee, 8 mm tube x 6 mm tube x 6 mm tube	1	
29	984706	NUT, hex, M5, steel, zinc	1	
30	983401	WASHER, lock, M, split, M5, steel, zinc	1	
31	983021	WASHER, flat, E, 0.203 x 0.406 x 0.040 in., brass	1	
32	138142	WIRE, ground, power distribution	1	
33	240674	TAG, ground	1	
34	1002711	UNION, bulkhead, 8 mm tube x 8 mm tube	1	
35	288821	REGULATOR ASSEMBLY, 0-60 psi, 0-4 bar	1	

**28** Prodigy II kartos didelės talpos HDLV siurblys



Paveikslėlis 17 Siurblio valdikliai – dešinė pusė

## Miltelių ir oro vamzdeliai



Paveikslėlis 18Miltelių ir oro vamzdeliai

Vamzde lis	Dalis	Aprašymas
A	900742	6 mm išor. skersm., mėlynas
B	900617	4 mm išor. skersm., skaidrus
C	900618	8 mm išor. skersm., mėlynas
D	900740	10 mm išor. skersm., mėlynas
E	1063654	16 mm išor. skersm., skaidrus
F	900619	8 mm išor. skersm., juodas

## Paémimo vamzdelių adapteriai

Naudojant paémimo vamzdelio adapterio montažą lengva jsiurbimo vamzdelį priderinti prie standartinio siurblio paémimo vamzdelio. Šj adapterj paémimo vamzdeliams galima jsigyt su išoriniu O formos žiedu arba be jo.

### Adapteris su siurblio montavimo O formos žiedu


Žr. 19 paveikslėlį. Šj adapterj naudokite su paémimo vamzdeliais, kurie neturi išorinio siurblio montavimo O formos žiedo.

Elementas	Dalis	Aprašymas	Kiekis	Pastaba
—	1068408	DISCONNECTOR, high-capacity HDLV pump, with pump mount O-ring	1	
1	1068402	• NUT, tube retaining, high-capacity HDLV pump	1	
2	941143	• O-RING, silicone, 0.625 x 0.813 x 0.094 in.	1	
3	1068379	• MOUNT, pump adapter, with O-ring gland	1	
4	942143	• O-RING, silicone, 1.00 x 1.250 x 0.125 in.	1	

### Adapteris be siurblio montavimo O formos žiedo

Žr. 19 paveikslėlį. Šj adapterj naudokite su paémimo vamzdeliais, kurie turi išorinio siurblio montavimo O formos žiedą.

Elementas	Dalis	Aprašymas	Kiekis	Pastaba
—	1068409	DISCONNECTOR, high-capacity HDLV pump, without pump mount O-ring	1	
1	1068402	• NUT, tube retaining, high-capacity HDLV pump	1	
2	941143	• O-RING, silicone, 0.625 x 0.813 x 0.094 in.	1	
3	1068400	• MOUNT, pump adapter, without O-ring gland	1	



Paveikslėlis 19Paémimo vamzdelio adapterio dalys

## Atsarginės dalys

Kiekvienam sistemoje esančiam siurbliui turėkite po vieną atsarginį komplektą.



Suspaudžiamojo vožtuvu komplektas 1092272

(Jame yra  
4 suspaudžiamieji vožtuvalai,  
2 filtro diskai,  
2 O formos žiedai  
ir 1 įkišimo įrankis)

Instrukcijų puslapis: 18



Elektrai nelaidaus suspaudžiamojo vožtuvu komplektas 1092273

(Jame yra  
4 suspaudžiamieji vožtuvalai,  
2 filtro diskai,  
2 O formos žiedai  
ir 1 įkišimo įrankis)

Instrukcijų puslapis: 18



Suskystinimo vamzdelio komplektas 1057266

(Jame yra  
2 suskystinimo vamzdeliai  
ir 4 O formos žiedai)


Instrukcijų puslapis: 13



Aukštesniojo Y formos skirstytuvo komplektas 1057269

(Jame yra  
1 skirstytuvas  
ir 2 O formos žiedai)

Instrukcijų puslapis: 14



Žemesniojo Y formos skirstytuvo korpusas

Dalis 1053976  
(Kiekis: 1)

Instrukcijų puslapis: 14



Atgalinio vožtuvu techninės priežiūros komplektas 1078161

(Kiekis: 2)



Atgalinio vožtuvu atnaujinimo komplektas 1080160

(Jame yra  
2 jungtys,  
2 atgaliniai vožtuvalai,  
2 kaiščiai,  
6 O formos žiedai)

Naudokite senesniams atnaujinti, kad naudotumėte naujo tipo atgalinius vožtuvalus



Laiko nustatymo vožtuvas

Dalis 1054592  
(Kiekis: 1)



Miniatūrinis vožtuvas

Dalis 1054519  
(Kiekis: 1)



II kartos suspaudžiamujų vožtuvų atnaujinimo komplektas

Dalis 1092271  
(Keičia  
1081246 į 1092240  
1087221 į 1092242)

**32** Prodigy II kartos didelės talpos HDLV siurblys

# ATITIKTIES DEKLARACIJA

**Modelis: Prodigy miltelių siurblys, HDLV didelės talpos perdavimo siurblys**  
(didelio tankio milteliai, mažo tankio oras)

**Taikomos direktyvos:**

94/9/EB (ATEX įranga, skirta naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje)  
98/37/EEB (Mašinos)

**Standartai, naudojami atitinkamai užtikrinti:**

EN1127-1 EN13463-1  
EN12100-1 EN13463-5

**Principai:**

Šis gaminys pagamintas vadovaujantis nusistovėjusia inžinerine praktika.  
Nurodytas gaminys atitinka pirmiau nurodytą direktyvą ir standartus.

**Užsiliėpsnojančios aplinkos ženklinimas:** Ex II 3 D c T6

**Tech. failas:** Notifikuotoji įstaiga #0518

**Pastaba:** šio įrenginio pagaminimo metai nurodyti serijos numeryje. „AA07A“ nurodo,  
kad įrenginys buvo sukonstruotas 2007m, „A“ nurodo sausio mėnesį.

**Kokybės pažymėjimas:**

DNV ISO9001:2000  
ATEX pranešimas apie kokybę – „Baseefa (2001) Ltd.



Data: 2007 m. rugpjūčio 29 d.

Joseph Schroeder  
Gamybos viršininkas  
Apdailos darbų gaminių plėtros grupė



