

Сопроводительная документация

В дополнение к настоящей инструкции может потребоваться следующая документация:

Эжекторный пистолет 2-8 куб. см
(Руководство 7179910B)

Расходные материалы

Перед заменой жидкостного картриджа необходимо получить следующие материалы.

Табл. 1 Расходные материалы

| Поз. | № детали | Назначение |
|---------------------------------------|----------|--|
| Клей для стопорения резьбовых деталей | 900200 | Наносится на резьбу винтов. |
| Смазка TFE | 1031834 | Служит для смазки уплотнений и уплотнительных колец. |



ВНИМАНИЕ



К выполнению следующих операций допускается только квалифицированный персонал. Выполнять инструкции по технике безопасности, содержащиеся в настоящем документе и всей остальной сопроводительной документации.

Снятие жидкостного картриджа

- См. рис. 1. Ослабить винты муфты (1).
- Задействовав-выключив пистолет, освободить иглу (3) из муфты (2).
- Выдавить иглу (3) при помощи отвертки с плоским жалом. Используя щипцы-тонкогубцы, извлечь иглу из переходника сопла (8).
- Вывернуть винты (9) крепления переходника сопла (8) и снять прокладки (6) с корпуса пистолета (4). Проверить уплотнительное кольцо (7) сопла на наличие повреждений и заменить, если необходимо.
- Вынуть жидкостный картридж (5) из корпуса пистолета (4).

Установка жидкостного картриджа

- См. рис. 1. Нанести на уплотнения и указанный участок на новом жидкостном картридже (5) смазку TFE (11). Вставить жидкостный картридж в корпус пистолета (4).
- Нанести состав для стопорения резьбовых деталей на винты (9). Нанести на уплотнительное кольцо (7) смазку TFE (11).
- Поставить прокладки (6) и сопло (8), используя винты (9). Затянуть винты моментом $13,2 \pm 1,3 \text{ Н}\cdot\text{м}$ ($9,7 \times \pm 1$ фут-фунта).
- Аккуратно вставить иглу (3) через сопло (8). Используя ключ-шестигранник малого диаметра (10), протолкнуть иглу до упора в муфту (2).
- Затянуть винты (1) муфты моментом $0,75 \text{ Н}\cdot\text{м}$ (7 дюйм-фунтов).




Рис. 1 Жидкостный картридж, замена

