




Flujo a través de fieltro

Fallo de presión baja de entrada de imprimación negra





2 Fallo mayor de volumen bajo de imprimación roja o negra de flujo a través de filtro







4 Fallo mayor de volumen alto de imprimación roja o negra de flujo a través de filtro






6 Fallo por falta en fieltro de imprimación roja o negra de flujo a través de fieltro





8 Fallo por extensión completa de la herramienta de flujo a través de fieltro



www.nordson.com/powder 800.626.8303
www.enordson.com <http://emanuals.nordson.com> www.nordson.com

Edición 11/13
- Traducción del original -

Fecha de copyright original 2004. Encore, Nordson y el logotipo de Nordson son marcas comerciales registradas de Nordson Corporation.