Encore® VT Système manuel de pulvérisation de poudre

Manuel du client
Numéro de document 1626653fr-01
- French - Délivré
le 25 janvier

NOTE: Le document original a été créé en anglais. Les traductions ont été générées à l'aide d'un logiciel basé sur l'intelligence artificielle afin de rendre le document disponible en plusieurs langues. Les traductions IA peuvent ne pas saisir toutes les nuances du texte original. Pour toute information ou question critique, veuillez vous référer à la version originale ou contacter Nordson Corporation.

Pour les pièces et l'assistance technique, appelez le centre d'assistance à la clientèle de Industrial Coating Solutions au (800) 433-9319 ou contactez votre représentant local Nordson.

Ce document peut être modifié sans préavis. Consultez http://emanuals.nordson.com pour obtenir la dernière version.











Nous contacter

Nordson Corporation accueille favorablement les demandes d'informations, les commentaires et les demandes de renseignements sur ses produits. Des informations générales sur Nordson peuvent être trouvées sur Internet à l'adresse suivante : http://www.nordson.com.

http://www.nordson.com/en/global-directory

Avis

Avis
Il s'agit d'une publication de Nordson Corporation qui est protégée par le droit d'auteur. La
date originale du copyright est 2024. Aucune partie de ce document ne peut être photocopiée,
reproduite ou traduite dans une autre langue sans le consentement écrit préalable de Nordson
Corporation. Les informations contenues dans cette publication peuvent être modifiées sans préavis.

- Document original -

Marques déposées

Encore, Nordson et le logo Nordson sont des marques déposées de Nordson Corporation. nLighten est une marque déposée de Nordson. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

1626653-01 © 2024 Nordson Corporation

Table des matières

| Sécurité | |
|--|-------------------|
| Introduction | |
| Personnel qualifié | |
| Utilisation prévue | |
| Réglementations et approbations | |
| Sécurité personnelle | <u>1-2</u> 1-3 |
| Mise à la terre | |
| Mesures à prendre en cas de dysfonctionnement | |
| Élimination | |
| Vue d'ensemble | 2- |
| Introduction | |
| Documentation du système | |
| Symboles courants de la poudre | |
| Composants du système | |
| Contrôleur du système Encore | |
| Pistolet à poudre Encore LT. | |
| Contrôleur de pompe | |
| Spécifications | |
| Système mobile avec VBF | |
| Contrôleur de pompe | |
| Dimensions du contrôleur de pompe | |
| Étiquette de certification des pistolets à poudre | <u>2-</u> 9 |
| Étiquette de certification du contrôleur de système | |
| Étiquette de certification du contrôleur de pompe | |
| Installation | |
| Connexions électriques du système | <u>3-1</u> |
| Masse du système | |
| Fonctionnement | |
| Conditions spécifiques d'utilisation | |
| Installation de la boîte à poudre VBF | |
| Fonctionnement de l'air de fluidification | |
| Alimentateur de boîtes vibrantes | |
| Trémie d'alimentation en poudre | |
| Fonctionnement du lavage à l'air des électrodes | <u>4-t</u> |
| Fonctionnement quotidien | |
| Mise à l'arrêt | |
| Entretien | |
| Procédure de nettoyage recommandée pour les pièces en contact avec la poudre | <u>5-</u> |
| Procédures de maintenance | |
| Dépannage | <u>6-</u> |
| Alarmes du contrôleur de système et journal d'activité | |
| Tableau de dépannage des codes d'activité Tableau de dépannage général | <u>6-</u> . |
| Test du câble d'interconnexion du contrôleur | <u>0-0</u> |
| rest du cable d'interconnexion du controleur | <u>0-3</u> |
| Réparation | 7-1 |
| Contrôleur de pompe | |
| Démontage du panneau | |
| Composants du panneau | |
| Contrôleur de périphériques | <u>7-</u> 4 |
| Mini-Panneau arrière | <u>7-</u> 4 |
| Clapet anti-retour | |
| Electrovanne | |
| Alimentation électrique | |
| Relais PCA Remplacement du moteur du vibrateur | |
| Pièces détachées | |
| Introduction | |
| Systèmes manuels de pulvérisation de poudre Encore VT | |
| Kits de tubes de prélèvement | |
| Kits de roues et de roulettes | <u>8-</u> 3 |
| Filtre | <u>8-3</u> |
| Kits de contrôle de pompe | |
| Relais PCA | |
| Contrôleur de périphériques | |
| Alimentation électrique | |
| Assemblage du collecteur. | |
| Kits moteurs VBF | 8- |
| Équipement de mise à la terre | 8 8 |
| Tuyau de poudre et tuyau d'air. | 1626653-018-8 |

Dessins9<u>-1</u>

Modifier l'enregistrement

| Révision | Date | Changer |
|----------|-------|------------------|
| 01 | 01/25 | Nouvelle version |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 1 | |

l'enregistrement

1626653-01

1-1

Section 1

Sécurité

Introduction

Lisez et suivez ces consignes de sécurité. Avertissements spécifiques à la tâche et à l'équipement, les mises en garde et les instructions sont incluses dans la documentation de l'équipement, le cas échéant.

Veillez à ce que toute la documentation relative à l'équipement, y compris les présentes instructions, soit accessible aux personnes chargées de l'utilisation ou de l'entretien de l'équipement.

Personnel qualifié

Les propriétaires d'équipement sont tenus de s'assurer que l'équipement Nordson est installé, utilisé et entretenu par du personnel qualifié. Le personnel qualifié est constitué d'employés ou de sous-traitants formés pour effectuer en toute sécurité les tâches qui leur sont confiées. Ils sont familiarisés avec toutes les règles et réglementations de sécurité pertinentes et sont physiquement capables d'effectuer les tâches qui leur sont assignées.

Utilisation prévue

L'utilisation de l'équipement Nordson d'une manière autre que celle décrite dans la documentation fournie avec l'équipement peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Voici quelques exemples d'utilisation involontaire de l'équipement :

- l'utilisation de matériaux incompatibles
- · apporter des modifications non autorisées
- le retrait ou le contournement des dispositifs de sécurité ou d'interverrouillage
- · l'utilisation de pièces incompatibles ou endommagées
- l'utilisation d'équipements auxiliaires non approuvés
- faire fonctionner l'équipement au-delà des valeurs nominales maximales

Réglementations et approbations

Assurez-vous que tout l'équipement est classé et approuvé pour l'environnement dans lequel il est utilisé. Toute approbation obtenue pour l'équipement Nordson sera annulée si les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien ne sont pas respectées.

Toutes les phases de l'installation de l'équipement doivent être conformes à l'ensemble des codes fédéraux, nationaux et locaux.

Sécurité

Sécurité personnelle

Pour éviter les blessures, suivez ces instructions.

- · Ne pas utiliser ou réparer l'équipement sans être qualifié.
- · Ne pas utiliser l'équipement si les protections, les portes ou les couvercles de sécurité ne sont pas intacts et si les verrouillages automatiques ne fonctionnent pas correctement. Ne pas contourner ou désarmer les dispositifs de sécurité.
- · Ne pas s'approcher de l'équipement en mouvement. Avant de régler ou d'entretenir un équipement en mouvement, coupez l'alimentation électrique et attendez l'arrêt complet de l'équipement. Verrouillez l'alimentation et sécurisez l'équipement pour éviter tout mouvement inattendu.
- Relâchez la pression hydraulique et pneumatique (purgez-la) avant de régler ou d'intervenir sur des systèmes ou des composants sous pression., verrouillez et marquez les interrupteurs avant d'intervenir sur l'équipement électrique.
- Obtenir et lire les fiches de données de sécurité (FDS) de tous les matériaux utilisés. Suivez les instructions du fabricant pour manipuler et utiliser les matériaux en toute sécurité, et utilisez les dispositifs de protection individuelle recommandés.
- · Pour éviter les blessures, il faut être conscient des dangers moins évidents sur le lieu de travail qui ne peuvent souvent pas être complètement éliminés, tels que les surfaces chaudes, les arêtes tranchantes, les circuits électriques sous tension et les pièces mobiles qui ne peuvent pas être enfermées ou autrement protégées pour des raisons pratiques.

Sécurité incendie

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion, suivez ces instructions.

- Mettez à la terre tous les équipements conducteurs. N'utilisez que des tuyaux d'air et de fluide mis à la terre. Vérifiez régulièrement les dispositifs de mise à la terre de l'équipement et des pièces. La résistance à la terre ne doit pas dépasser un mégohm.
- · Arrêtez immédiatement tout l'équipement si vous remarquez des étincelles statiques ou des arcs électriques. Ne pas redémarrer l'équipement jusqu'à ce que la cause ait été identifiée et corrigée.
- · Ne pas fumer, souder, meuler ou utiliser de flammes nues dans les endroits où des matériaux inflammables sont utilisés ou stockés. Ne pas chauffer les matériaux à des températures supérieures à celles recommandées par le fabricant. S'assurer que les dispositifs de contrôle et de limitation de la chaleur fonctionnent correctement.
- Assurer une ventilation adéquate pour éviter les concentrations dangereuses de particules volatiles ou de vapeurs. Se référer aux codes locaux ou à la FDS du produit pour obtenir des conseils.
- · Ne déconnectez pas les circuits électriques sous tension lorsque vous travaillez avec des matériaux inflammables. Coupez d'abord l'alimentation à l'aide d'un interrupteur pour éviter les étincelles.
- · Sachez où se trouvent les boutons d'arrêt d'urgence, les vannes d'arrêt et les extincteurs. Si un incendie se déclare dans une cabine de pulvérisation, arrêtez immédiatement le système de pulvérisation et les ventilateurs d'extraction.
- Coupez l'alimentation électrostatique et mettez le système de charge à la terre avant de procéder au réalage.
 - le nettoyage ou la réparation d'équipements électrostatiques.
- · Nettoyer, entretenir, tester et réparer l'équipement conformément aux instructions figurant dans la documentation de l'équipement.
- · N'utilisez que des pièces de rechange conçues pour être utilisées avec l'équipement d'origine. Contactez votre représentant Nordson pour obtenir des informations et des conseils sur les pièces.

Mise à la terre



AVERTISSEMENT: L'utilisation d'un équipement électrostatique défectueux est dangereuse et peut provoquer une électrocution, un incendie ou une explosion. Intégrez les contrôles de résistance à votre programme d'entretien périodique. Si vous recevez un choc électrique, même léger, ou si vous remarquez des étincelles ou des arcs statiques, arrêtez immédiatement tout équipement électrique ou électrostatique. Ne redémarrez pas 'équipement tant que le problème n'a pas été identifié et corrigé.

La mise à la terre à l'intérieur et autour des ouvertures de la cabine doit être conforme aux exigences de la NFPA pour les emplacements dangereux de classe II, division 1 ou 2. Se référer aux normes NFPA 33, NFPA 70 (articles 500, 502 et 516 du NEC) et NFPA 77, dernières conditions.

- Tous les objets conducteurs d'électricité dans les zones de pulvérisation doivent être reliés électriquement à la terre avec une résistance ne dépassant pas 1 mégohm, mesurée à l'aide d'un instrument appliquant au moins 500 volts au circuit évalué.
- L'équipement à mettre à la terre comprend, entre autres, le sol de la zone de pulvérisation, les plates-formes de l'opérateur, les trémies, les supports de l'œil photo et les buses de soufflage. Le personnel travaillant dans la zone de pulvérisation doit être mis à la terre.
- Il existe un potentiel d'allumage possible à partir du corps humain chargé. Le personnel se tenant sur une surface peinte, telle qu'une plate-forme d'opérateur, ou portant des chaussures non conductrices, n'est pas mis à la terre. Le personnel doit porter des chaussures à semelles conductrices ou utiliser un bracelet de mise à la terre pour maintenir une connexion à la terre lorsqu'il travaille avec ou autour d'un équipement électrostatique.
- Les opérateurs doivent maintenir un contact peau-main entre leur main et la poignée du pistolet afin d'éviter les chocs lorsqu'ils utilisent des pistolets de pulvérisation électrostatique manuels. S'il est nécessaire de porter des gants, couper la paume ou les doigts, porter des gants conducteurs d'électricité ou porter une sangle de mise à la terre connectée à la poignée du pistolet ou à une autre véritable mise à la terre.
- Couper les alimentations électrostatiques et mettre à la terre les électrodes du pistolet avant d'effectuer les opérations de nettoyage.
- les réglages ou le nettoyage des pistolets de pulvérisation de poudre.
- Connectez tous les équipements déconnectés, les câbles de mise à la terre et les fils après avoir effectué l'entretien de l'équipement.

Mesures à prendre en cas de dysfonctionnement

En cas de dysfonctionnement d'un système ou de l'un de ses équipements, arrêtez immédiatement le système.

et effectuez les étapes suivantes :

- Débrancher et verrouiller l'alimentation électrique du système. Fermer les circuits hydrauliques et pneumatiques.
 - les vannes d'arrêt et relâcher la pression.
- Identifiez la cause du dysfonctionnement et corrigez-la avant de redémarrer le système.

Éliminatio

n

Éliminer l'équipement et les matériaux utilisés pour le fonctionnement et l'entretien conformément aux codes locaux.

1626653-01

Sécurité

Section 2

Vue d'ensemble

Introduction

Voir la figure 2-1. Ce manuel couvre toutes les versions des systèmes manuels de pulvérisation de poudre Encore® VT

- Système de chariot mobile avec alimentateur de boîtes vibrantes (VBF)
- Systèmes de montage sur rail et de montage mural




Figure 2-1 Encore VT Systèmes de poudrage manuel

Documentation du système

Reportez-vous au tableau 2-1 pour obtenir la documentation relative aux composants spécifiques du système pour l'installation, la réparation, l'entretien et les pièces détachées.

REMARQUE: Le présent manuel contient des informations sur le contrôleur de pompe.

Tableau 2-1 Documentation du système

| Composante | Document | Numéro de pièce du document | Résumé du soutien |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | Encore VT Manual Powder Spray System Manual | <u>1626653</u> | Vue d'ensemble du système, contrôle du système, dépannage, et toutes les informations relatives contrôleur de pompe. |
| Système | Guide d'installation du chariot Encore VT | <u>1626649</u> | Guide d'installation du système pour le chariot. |
| | Encore VT Wall/Rail Guide d'installation | <u>1626651</u> | Guide d'installation du système pour montage mural/rail. |
| | Aide à l'écran du contrôleur Encore | TCP0711 | Configuration du système, fonctionnement et dépannage. |
| Contrôleur du système Encore | Manuel du matériel du contrôleur de système Encore | <u>1626863</u> | Réparation, dépannage et pièces détachées pour le contrôleur de système. |
| Pompe Encore | Fiche d'instruction des pompes d'alimentation en poudre Encore Gen II | 1095927 | Vue d'ensemble, réparation, entretien et pièces détachées pour la pompe. |
| | Poster de la pompe d'alimentation en poudre Encore Gen II | <u>1096256</u> | Pièces de rechange pour la pompe. |
| Pistolet Encore LT | Encore LT Manual Spray Gun Manual | <u>1626659</u> | Vue d'ensemble, réparation, entretien et pièces détachées pour pistolet de pulvérisation. |
| | Encore LT Manual Spray Gun Parts Poster | <u>1108186</u> | Pièces détachées pour pistolet de pulvérisation. |
| Encore Hopper | Fiche d'instruction de la trémie d'alimentation NHR-X-XX | 1062942 | Installation, fonctionnement et pièces détachées de la trémie. |

Symboles communs des poudres

| Symbole | Description | |
|------------|---|--|
| | Air d'atomisation (VT) Air pulsé (HD) | |
| | Lavage à l'air des électrodes | |
| | Débit Air (VT) Débit (HD) | |
| 1 Y | Air de fluidification | |
| | Entrée du système Air | |
| | Câble d'interconnexion Réceptacle ou réseau 1 - Power-CAN 2 - LAN 3 - WAN | |
| ₹ 3 | Air de purge | |
| | Pistolet à peinture ou réceptacle pour pistolet à peinture | |

Composants du système

Voir la figure 2-2.

Les systèmes mobiles VBF comprennent

- Contrôleur du système Encore
- Pistolet manuel Encore LT et câble
- nLighten™ kit
- Contrôleur de pompe Encore VT
- Pompe d'alimentation en poudre Encore Gen II à 90 degrés
- Tube d'aspiration de la pompe à venturi Encore
- Table vibrante et moteur- jusqu'à une boîte de poudre de 25,0 kg (50 lb)
- Tuyau à poudre antistatique de 11 mm, tuyau d'air de 4 et 6 mm, enroulement en spirale, bandes Velcro
- Filtre à air

Les composants sont montés sur un solide chariot à roulettes.

Les systèmes rail/mur comprennent :

- · Contrôleur du système Encore
- Pistolet manuel Encore LT et câble
- nLighten™ kit
- Contrôleur de pompe Encore VT
- Pompe d'alimentation en poudre Encore Gen II à 90 degrés
- Supports de montage rail/mur pour systèmes rail/mur
- · Kit de mise à la terre
- Tuyau à poudre antistatique de 11 mm, tuyau d'air de 4 et 6 mm, enroulement en spirale, bandes Velcro
- · Filtre à air




Figure 2-2 Composants communs du système (tous les composants de la configuration du système ne sont pas représentés)

d'ensemble

Contrôleur du système Encore

Le contrôleur du système est facile à utiliser grâce à une interface tactile et à une aide à l'écran.

Pistolet à poudre Encore LT

Le pistolet de pulvérisation à commande manuelle peut être réglé par le biais du contrôleur du système.

Contrôleur de pompe

Le contrôleur de pompe contient le circuit pneumatique, qui contrôle toutes les pompes, la purge du pistolet, et les fonctions d'alimentation par boîte vibrante (VBF).

Le contrôleur de pompe contient également l'ACP du contrôleur d'appareil qui alimente en tension pistolet de pulvérisation de poudre.

Pompe Encore

La pompe d'alimentation en poudre Encore Generation II est une pompe de type venturi qui alimente les pistolets de pulvérisation en poudres organiques et métalliques. La pompe est équipée de deux raccords rapides pour le débit et l'air d'atomisation.

L'air d'écoulement soulève la poudre fluidifiée d'une boîte vibrante ou d'une trémie d'alimentation et la pousse à travers le tuyau de poudre jusqu'aux pistolets de pulvérisation. L'air d'atomisation dilue et atomise le flux de poudre et augmente sa vitesse à la sortie de la pompe.

Spécifications

| Modèle | Puissance d'entrée | Puissance de sortie |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Pistolet à poudre Encore LT | +/- 19 Vca, 1 A | 100 kV, 100 μA |
| Contrôleur du système Encore | 24 Vdc, 0,33 A | NA |
| Contrôleur de pompe Encore VT | 100-250 Vac, 50/60 Hz, 125 VA | 24 Vdc, 2,5 A |
| Moteur vibrant 50 Hz | 230 Vac, +/- 10% | NA |
| Moteur vibrant 60 Hz | 115 Vac, +/- 10% | NA |

| Air d'entrée : | 6,0-6,9 bar (87-100 psi), <5μ particules, point de rosée <10 °C (50 °F) |
|--|---|
| Humidité relative maximale : | 95% sans condensation |
| Température ambiante : | +15 à +40 °C (59-104 °F) |
| Classification des emplacements dangereux pour l'applicateur : | Zone 21 ou classe II, division 1 |
| Classement des emplacements dangereux pour les contrôles : | Zone 22 ou classe II, division 2 |
| Poussière Protection contre les infiltrations : | IP6X |
| Table vibrante Capacité : | Boîte de poudre de 23 kg 50 lb) |

| Pompe Encore | | |
|---|------------------------------|--|
| Consommation d'air | | |
| Débit d'air | 0,5-5,0 scfm (14-142 l/min) | |
| Atomisation de l'air | 0,5-5,0 scfm (14-142 l/min) | |
| Lavage à l'air des électrodes | 0,2 scfm (6 l/min) | |
| Air de purge | 4,6 scfm - (130 l/min) | |
| Air de fluidification | 0,04-0,08 scfm - (1-2 l/min) | |
| Consommation maximale 10,3 scfm (292 l/min) | | |
| Tubes de poudre | | |
| Taille : | 11 mm ID | |
| Longueur : | 7,6 m (25 ft) | |


Système mobile avec VBF

| Hauteur: | 995 mm (39,2 in.) |
|----------------------|---|
| Empattement : | 494 mm (19.4 in.) L x 337 mm (13.3 in.) W |
| Poids: 36 kg (79 lb) | |


Contrôleur de pompe

| Dimensions : | Voir la figure 2-3. | |
|--------------|---------------------|--|
| Poids : | 10,88 kg (23,99 lb) | |

Dimensions du contrôleur de pompe







2-9

d'ensemble

Étiquette de certification des pistolets à poudre



1600448-05

Label de certification du contrôleur de système



1626518

Label de certification du contrôleur de pompe



1626519

d'ensemble

Section 3

Installation



AVERTISSEMENT: Les tâches suivantes d'installation et d'assemblage ne doivent être confiées qu'à du personnel qualifié. Respectez les consignes de sécurité figurant dans le présent document et dans toute autre documentation connexe.



AVERTISSEMENT: Utilisez des lunettes de sécurité lorsque vous effectuez les tâches suivantes.

Pour l'installation, reportez-vous à la section des *dessins* et au *guide d'installation* fourni avec le système. Des informations supplémentaires sur le câblage et la mise à la terre sont fournies ici en plus des instructions fournies dans le *guide d'installation*.

Reportez-vous à la section *Documentation du système* dans la section *Vue d'ensemble* pour obtenir une liste et des liens vers la documentation.

Connexions électriques du système

Alimentation électrique



ATTENTION: Si vous disposez d'un système mobile équipé d'un alimentateur vibrant, vérifiez la tension correcte sur l'étiquette du moteur. Le raccordement d'un système équipé d'un moteur de vibrateur de 115 Vca à 220 Vca peut endommager le moteur du vibrateur.

Voir le tableau 3-1.

Le contrôleur de pompe est conçu pour 100-240 Vac à 50/60 Hz, monophasé, et est marqué En revanche, la puissance fournie au système doit correspondre à la puissance nominale du moteur du vibrateur.

Branchez le cordon d'alimentation du système sur une fiche à trois broches fournie par le client. Branchez la fiche sur une prise qui fournit la tension correcte.

Tableau 3-1 Câblage du cordon d'alimentation

| Couleur du fil | Fonction |
|----------------|-------------|
| Bleu | N (neutre) |
| Marron | L (chaud) |
| Vert/jaune | GND (terre) |

Masse du système

Voir la figure 3-1.

Systèmes mobiles VBF: Connecter le câble de mise à la terre attaché au goujon de mise à la terre du contrôleur de pompe à une véritable mise à la terre.




Figure 3-1 Connexion à la terre du système

Systèmes de fixation murale/rail :

- 1. Localisez le kit de mise à la terre ESD. Suivez les instructions du kit pour installer le bloc de mise à la terre sur la base de la cabine de pulvérisation mise à la terre.
- 2. Connectez le fil de terre tressé plat de la tige de mise à la terre du contrôleur du système à la tige de mise à la terre de l'appareil. bloc de mise à la terre.
- 3. Connectez le câble de mise à la terre tressé plat du goujon de mise à la terre du contrôleur de pompe à l'unité de commande de la pompe. bloc de mise à la terre.

Section 4 **Fonctionnem**

VERTISSEMENT:

- Ne confiez les tâches suivantes qu'à du personnel qualifié. Respecter les consignes de sécurité les instructions du présent document et de toute autre documentation connexe.
- · Cet appareil peut être dangereux s'il n'est pas utilisé conformément aux règles dans le présent manuel.
- · Le système mobile doit être maintenu sur une surface plane afin d'éviter qu'il ne bascule ou ne roule.
- · Conservez les tubes et les tuyaux en faisceau ou organisés afin d'éviter tout risque de trébuchement.



AVERTISSEMENT:

- Tous les équipements conducteurs d'électricité dans la zone de pulvérisation doivent être mis à la terre. Les équipements non mis à la terre ou mal mis à la terre peuvent accumuler une charge électrostatique susceptible de provoquer un choc ou un arc électrique grave et de provoquer un incendie ou une explosion.
- · Des précautions doivent être prises lors du nettoyage des surfaces externes peintes et non métalliques du contrôleur, de l'interface, du pistolet à poudre et de tous les accessoires. Il existe un risque 'accumulation d'électricité statique sur ces composants. Suivez les instructions du fabricant pour éviter tout risque de charge électrostatique. Des conseils sur la protection contre le risque d'inflammation dû aux décharges électrostatiques figurent dans les normes PD CLC/TR 60079-32-1 et IEC TS 60079-32-1.



La plupart des opérations du système sont effectuées par le contrôleur du système. Des informations supplémentaires sur le fonctionnement du système sont disponibles dans les manuels des composants concernés.

Reportez-vous à la section Documentation du système dans la section Vue d'ensemble pour obtenir une liste et des liens vers la documentation.

1626653-01 © 2024 Nordson Corporation

Conditions spécifiques d'utilisation

- Les systèmes manuels et mobiles de poudrage Encore VT et HD ne doivent être utilisés qu'avec les applicateurs manuels électrostatiques de poudres Encore LT et Encore HD, certifiés séparément et aux instructions du fabricant.
- 2. Suivez les instructions du fabricant pour éviter tout risque de charge électrostatique.

Installation de la boîte à poudre VBF



AVERTISSEMENT: Le tuyau de fluidification fourni avec ce système est conducteur et constitue également la voie de mise à la terre. N'utiliser que le tuyau fourni avec ce système. L'utilisation de tuyaux et de raccords non conducteurs peut entraîner un risque d'électrocution, d'incendie ou de blessures graves.

REMARQUE: La table du vibrateur peut contenir une boîte de poudre de 23 kg 50 lb) au maximum.

- 1. Voir la figure 4-1. Soulevez le tube de prélèvement et faites pivoter le loquet du tube vers le bas et sous l'extrémité du tube de prélèvement pour le maintenir en place sur le bras.
- 2. Placez une boîte de poudre sur la table du vibrateur.
- Replier les rabats de la boîte et ouvrir le sac en plastique contenant le revêtement en poudre. Rabattre le sac sur les rabats de la boîte afin de ne pas les gêner.

REMARQUE: Ne forcez pas l'extrémité du tube de prélèvement dans la poudre. Les vibrations et la gravité font que le tube de prélèvement s'enfonce dans la poudre.

- 4. Faites basculer le loquet du tube de prélèvement sous le tube de prélèvement et faites glisser le tube vers le bas dans la poudre.
- Pour éviter les déversements accidentels de poudre, enroulez le sac en plastique autour du tube de ramassage et fixez-le de manière lâche avec un ruban adhésif.

REMARQUE: Voir la section *Fonctionnement de l'air de fluidification* pour connaître la pression recommandée au démarrage.




Figure 4-1 Installation de la boîte à poudre

Fonctionnement de l'air de fluidification

Alimentateur de boîtes vibrantes

Si le contrôleur est configuré pour un alimentateur vibrant, l'air de fluidification est activé et désactivé lorsque le pistolet de pulvérisation est activé et désactivé.

Voir la figure 4-2. Utiliser la vanne à pointea ir de fluidification pour régler la pression d'air de fluidification aussi bas que possible : 0,07-0,14 bar (1-2 psi).

REMARQUE: une fluidification excessive ou insuffisante est une cause fréquente de distribution irrégulière de la poudre.

La pression doit fluidifier la poudre juste autour du tube collecteur. La poudre ne doit pas bouillir violemment ou sortir de la boîte. Une fluidification excessive peut entraîner une perte d'écoulement de la poudre.

Lorsque le pistolet de pulvérisation est déclenché à l'arrêt, le moteur du vibrateur reste en marche pendant un délai configurable. Ce délai évite un cycle rapide du moteur ON/OFF à chaque fois que vous déclenchez le pistolet OFF et ON et prolonge la durée de vie du moteur. Le délai par défaut est de 30 secondes.

Le moteur du vibrateur peut également être réglé pour fonctionner en continu. Dans cas, appuyez sur la gâchette du pistolet de pulvérisation et relâchez-la pour démarrer le moteur. Pour éteindre le moteur, coupez l'alimentation du système .

Trémie d'alimentation en poudre

Pour configurer le système pour un alimentateur de boîtes vibrantes, modifier la temporisation VBF ou régler le paramètre

pour que le moteur du vibrateur fonctionne en continu, reportez-vous à l'aide à l'écran du contrôleur du système.

Si le contrôleur du système est configuré pour une trémie d'alimentation en poudre optionnelle, la mise sous tension du contrôleur de la pompe active l'air de fluidification vers la trémie

Voir la figure 4-2. Utiliser la vanne à pointeau de l'air de fluidification pour régler la pression de l'air de fluidification de façon à ce que la pression soit juste suffisante pour que la poudre dans la trémie "bout" doucement. L'air de fluidification fait augmenter le volume de la poudre.

REMARQUE : une fluidification excessive ou insuffisante est une cause fréquente de distribution

irrégulière de la poudre. Fluidifiez la poudre pendant 5 à 10 minutes pour vous assurer qu'elle est

uniformément fluidifiée et qu'il n'y a pas de grumeaux. sont laissés avant la pulvérisation.

ment

Fonctionnement du lavage à l'air des électrodes

Voir la figure 4-2. L'air de lavage de l'électrode lave continuellement l'électrode du pistolet de pulvérisation pour empêcher la poudre de s'y accumuler. L'air de lavage de l'électrode s'allume et s'éteint automatiquement lorsque le pistolet de pulvérisation est activé et désactivé.

Voir la figure 4-3. Utiliser le régulateur de débit pour régler le lavage à l'air de l'électrode.

REMARQUE : Un lavage à l'air excessif de l'électrode créera un vide au centre du jet.




Figure 4-2 Emplacement de la vanne d'air de lavage et de fluidification de l'électrode (illustrée sans vanne de régulation de débit)




Figure 4-3 Valve de contrôle du débit et connexion de la tuyauterie de lavage à l'air

Fonctionnement

Fonctionnement quotidien

AVERTISSEMENT : Tous les équipements conducteurs dans la zone de pulvérisation doivent être reliés à une véritable mise à la terre. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner un choc important.

REMARQUE: le contrôleur du système est livré avec une configuration par défaut qui permet à l'utilisateur de commencer à pulvériser de la poudre dès qu'il a fini de configurer le système. Reportezvous à l'aide à l'écran du contrôleur de système pour obtenir une liste des paramètres par défaut et des instructions sur la manière les modifier.

Démarrage initial

Avec l'air de fluidification et le débit d'air et le débit d'air et le débit d'air et le débit d'air et le pistolet, déclencher le pistolet et en existrer la sortie µA . Contrôler quotidiennement la sortie µA dans les mêmes conditions. Une augmentation significative de la sortie µA indique un court-circuit probable dans la résistance du pistolet. Une diminution significative indique qu'une résistance ou un multiplicateur de tension doit être réparé.

Démarrage du système

- 1. Allumez le ventilateur d'extraction de la cabine de pulvérisation.
- Mettez l'alimentation en air du système sous tension.
- 3. Installez une boîte de poudre sur le chariot. Reportez-vous à la section *Installation de la boîte de poudre VBF* dans cette section pour obtenir des instructions.
- 4. Voir la figure 4-4. Assurez-vous que le pistolet de pulvérisation n'est pas déclenché, puis mettez le système sous tension L'écran tactile du contrôleur du système doit s'allumer.

Alimentateurs de boîtes vibrantes :

- a. Régler l'air de fluidification de façon à fluidifier la poudre autour du tube de ramassage sans faire sortir la poudre de la boîte. Le déclenchement du pistolet de pulvérisation met en marche le moteur du vibrateur. Selon le réglage de la fonction du moteur du vibrateurle moteur..:
 - s'éteint après un délai lorsque le déclencheur est relâché, ou
 - continue à fonctionner jusqu'à ce que l'alimentation du système soit désactivée.

Reportez-vous à l'aide à l'écran du contrôleur système pour plus d'informations sur la modification du réglage de la fonction du moteur.

Démarrage du système suite...

Trémies d'alimentation en option : La mise en marche de l'alimentation met en marche l'air de fluidification

- a. Voir la figure 4-2. Utiliser la vanne à pointeau de l'air de fluidification pour régler la pression de l'air de fluidification de façon à ce que la pression soit juste suffisante pour que la poudre dans la trémie "bout" doucement. L'air de fluidification fait augmenter le volume de la poudre.
- b. Fluidifier la poudre pendant 5 à 10 minutes pour s'assurer qu'elle est uniformément fluidifiée et qu'il n'y a aucune trace d'humidité.
 Il reste des touffes avant la pulvérisation.
- 5. Sélectionnez la recette souhaitée et lancez la production. Se référer à l'écran du contrôleur du système Aide pour les instructions de programmation des recettes.
- 6. Pointez le pistolet dans la cabine et appuyez sur la gâchette pour commencer à pulvériser la poudre.




Figure 4-4 Contrôles du système

Fonctionnement

Fermeture

Voir la figure 4-4.

- 1. Purger le pistolet de pulvérisation en appuyant sur la gâchette de purge sur le pistolet de pulvérisation jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poudre soufflée par le pistolet.
- 2. Couper l'alimentation en air du système et relâcher la pression d'air du système.
- 3. Appuyez sur le bouton **Power**(U) du contrôleur de pompe pour mettre le système hors tension.
- 4. Effectuer les opérations d'entretien appropriées énumérées dans les procédures d'entretien.

Section 5

Maintenance



/ERTISSEMENT:

- Ne confiez les tâches suivantes qu'à du personnel qualifié. Respecter les consignes de sécurité les instructions du présent document et de toute autre documentation connexe.
- Avant d'effectuer les tâches suivantes, mettez le contrôleur du système hors tension et coupez l'alimentation du système. Relâchez la pression d'air du système et déconnectez le système de son alimentation en air d'entrée. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures.



AVERTISSEMENT: Utilisez des lunettes de sécurité lorsque vous effectuez les tâches suivantes.

Reportez-vous à la section *Documentation du système* dans la section *Vue d'ensemble* pour obtenir une liste et des liens vers la documentation.

Procédure de nettoyage recommandée pour les pièces en contact avec la poudre

Nordson Corporation recommande d'utiliser une machine de nettoyage à ultrasons et le nettoyant à émulsion Oakite® BetaSolv pour nettoyer les buses des pistolets de pulvérisation et les pièces du chemin de la poudre.



ATTENTION : Ne pas immerger l'assemblage d'électrodes dans un solvant. Il ne peut pas être démonté ; la solution de nettoyage et l'eau de rinçage resteront à l'intérieur de l'assemblage.

- 1. Remplir un nettoyeur à ultrasons de BetaSolv ou d'une solution de nettoyage émulsion équivalente à température ambiante. Ne pas chauffer la solution de nettoyage.
 - 2. Retirer du pistolet les pièces à nettoyer. Retirer les joints toriques. Souffler les pièces avec de l'air comprimé à basse pression.



ATTENTION: Les joints toriques ne doivent pas entrer en contact avec la solution de nettoyage.

- Placer les pièces dans le nettoyeur à ultrasons et faire fonctionner le nettoyeur jusqu'à ce que toutes les pièces soient propres et exemptes de fusion par impact.
- Rincer toutes les pièces à l'eau claire et les sécher avant de réassembler le pistolet de pulvérisation.
 Inspecter les joints toriques et remplacer ceux qui sont endommagés.



ATTENTION : Ne pas utiliser d'outils tranchants ou durs susceptibles de rayer ou d'entailler les surfaces lisses des pièces en contact avec la poudre. Les rayures provoquent une fusion par impact.

Procédures d'entretien

| Composant | Procédure | |
|--|--|--|
| | Déconnectez les tuyaux d'air de la pompe et retirez la pompe du tube de prélèvement. | |
| Pompe (quotidienne) | Démontez la pompe et nettoyez toutes les pièces à l'aide d'air comprimé à basse pression. Si la fusion par impact est présente sur les pièces, utilisez la procédure de nettoyage recommandée pour les pièces en contact avec la poudre l'éliminer. | |
| (quoudioiiiio) | 3. Remplacer les pièces usées ou endommagées. | |
| | Se reporter au manuel de la pompe pour les instructions et les pièces de rechange. | |
| | Pointez le pistolet de pulvérisation dans la cabine et purgez le pistolet de pulvérisation. | |
| | 2. Coupez 'alimentation en air et l'alimentation électrique du système. | |
| | 3. Débrancher l'adaptateur du tuyau de poudre et souffler dans le circuit de poudre du pistolet de pulvérisation. | |
| | 4. Débranchez le tuyau de poudre au niveau de la pompe. Placez l'extrémité pistolet du tuyau à l'intérieur de la cabine et soufflez sur le tuyau à partir de l'extrémité pompe. | |
| Pistolet de pulvérisation (Quotidien) | 5. Retirer la buse et l'électrode et les nettoyer avec de l'air comprimé à basse pression et des chiffons propres. Si la fusion par impact est présente sur les pièces de la buse, nettoyez-les à l'aide de la procédure de nettoyage recommandée pour les pièces en contact avec la poudre. Vérifier l'usure des pièces et les remplacer si nécessaire. | |
| | Nettoyer la surface de la face du pistolet (où l'électrode est fixée) avec une faible pression. de l'air comprimé et un chiffon propre. | |
| | 7. Soufflez le pistolet et essuyez-le avec un chiffon propre. | |
| | Se reporter au manuel du pistolet de pulvérisation pour les instructions et les pièces de rechange. | |
| Alimentateur de boîtes vibrantes Tube de ramassage (Quotidien) | Déconnectez le tuyau d'air de fluidification. Retirez le tube de prélèvement de la boîte à poudre et déplacez-le dans cabine. Soufflez la poudre sur toutes les surfaces extérieures et intérieures à l'aide d'air comprimé à basse pression. | |
| Contrôleur de système (quotidien) | Soufflez le chariot et le contrôleur du système à l'aide d'un pistolet à air comprimé. Essuyez la poudre sur le contrôleur du système à l'aide d'un un chiffon propre. | |
| Filtre à air du système (périodiquement) | Vérifier le filtre à air du système. Vidangez le filtre et remplacez l'élément filtrant si nécessaire. Reportez-vous à la section Pièces pour la référence de l'élément filtrant de remplacement. | |
| Terrain du système | Quotidiennement : Assurez-vous que le système est bien relié à une véritable mise à la terre avant de pulvériser la poudre. | |
| | Périodiquement : Vérifier toutes les connexions à la terre du système. | |

1626653-01 © 2024 Nordson Corporation

Section 6

Dépannage



VERTISSEMENT:

- Ne confiez les tâches suivantes qu'à du personnel qualifié. Respecter les consignes de sécurité les instructions du présent document et de toute autre documentation connexe.
- Avant d'effectuer des réparations sur le contrôleur du système ou sur le pistolet de pulvérisation, couper l'alimentation du système et débrancher le cordon d'alimentation. Couper l'alimentation en air comprimé système et relâcher la pression du système. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures.



AVERTISSEMENT: Utilisez des lunettes de sécurité lorsque vous effectuez les tâches suivantes.

Ces procédures de dépannage ne couvrent que les problèmes les plus courants. Si vous ne pouvez pas résoudre un problème avec les informations données ici, contactez le support technique de Nordson au (800) 433-9319 ou votre représentant local de Nordson pour obtenir de l'aide.

Reportez-vous à la section *Documentation du système* dans la section *Vue d'ensemble* pour obtenir une liste et des liens vers la documentation.

Alarmes et journal d'activité du contrôleur de système

Voir la figure 6-1.

Reportez-vous à l'écran Alarmes et journal d'activité sur l'écran tactile du contrôleur du système pour connaître les alarmes et les défauts.

Utilisez l'aide à l'écran et les tableaux de dépannage de cette section pour obtenir des informations sur les codes d'alarme et d'activité individuels.



1626653-01

Tableau de dépannage des codes d'activité

| Code | Message | Correction |
|------------|--------------------------------|---|
| 0x1010u Dé | | Vérifier si la pression d'entrée est supérieure à 6,9 bars (100 psi). |
| | | Vérifier si la tuyauterie d'écoulement vers la pompe est obstruée. |
| | Débit d'air des poudres Faible | Vérifier le câblage de la vanne proportionnelle VY1B pour détecter les courts-circuits ou les ouvertures des broches 1, 2 et 3 de J5 sur le fond de panier. |
| | | Remplacer la valve proportionnelle. |
| | | Vérifier si la pression d'entrée est supérieure à 6,9 bars (100 psi). |
| | | Vérifier si la tuyauterie d'écoulement vers la pompe est obstruée. |
| 0x1011u | Débit d'air des poudres élevé | Vérifier le câblage de la vanne proportionnelle VY1B pour détecter les courts-circuits ou les ouvertures des broches 1, 2 et 3 de J5 sur le fond de panier. |
| | | Remplacer la valve proportionnelle. |
| | | Vérifier si la pression d'entrée est supérieure à 100 psi (6,9 bar). |
| | | Vérifier que le tuyau d'air d'atomisation de la pompe n'est pas obstrué. |
| 0x1012u | Atomisation Débit d'air faible | Vérifier le câblage de la vanne proportionnelle VY1B pour détecter les courts-circuits ou les ouvertures des broches 4, 5 et 6 de J5 sur le fond de panier. |
| | | Remplacer la valve proportionnelle. |
| | Atomisation Flux d'air élevé | Vérifier si la pression d'entrée est supérieure à 100 psi (6,9 bar). |
| | | Vérifier que le tuyau d'air d'atomisation de la pompe n'est pas obstrué. |
| 0x1013u | | Vérifier le câblage de la vanne proportionnelle VY1B pour détecter les courts-circuits ou les ouvertures des broches 4, 5 et 6 de J5 sur le fond de panier. |
| | | Remplacer la valve proportionnelle. |
| 0x2010u | Surintensité | Vérifier si le câble du pistolet est court-circuité. Vérifier si le multiplicateur est défectueux à l'aide d'un kVmètre et d'un méga-Ohmmètre. |
| | | Remplacer le câble s'il est défectueux. Remplacer le multiplicateur s'il est défectueux. |
| | | Reportez-vous au manuel du pistolet de pulvérisation pour obtenir des informations sur les réparations et les pièces. |
| | | Suite |

| Code | Message | Correction |
|---------|--------------------------------------|--|
| 0x2011u | Remboursement en cas de surintensité | Ce défaut peut se produire si la pointe du pistolet touche une pièce mise à la terre pendant la pulvérisation. Ce défaut éteint la sortie électrostatique. Relâchez la gâchette pour réinitialiser le défaut et reprendre la pulvérisation. Résoudre le défaut sur l'écran du <i>journal d'activité du</i> contrôleur du système. Déclencher à nouveau le pistolet. Si le défaut se reproduit, déconnecter l'alimentation haute tension du pistolet de pulvérisation du câble du pistolet à l'intérieur du pistolet (J2) et déclencher le pistolet sur ON. Se reporter à la procédure de <i>remplacement de l'alimentation électrique</i> dans le manuel du pistolet de pulvérisation. |
| | | Si le code 0x2011u ne réapparaît pas mais devient 0x3010u Gun Open, vérifiez l'alimentation haute tension. Si le code d'aide 0x2011u réapparaît alors que l'alimentation haute tension est déconnectée, vérifiez la continuité du câble du pistolet et remplacez-le s'il est court-circuité. Effectuez les tests de continuité du câble du pistolet comme décrit dans le manuel du pistolet de pulvérisation. |
| 0x2012u | uA Feedback High | S'assurer que kV est réglé sur le maximum de 100 kV, déclencher pistolet et vérifier l'affichage μA sur l'écran du contrôleur du système. Si l' μA indique toujours >75 μA, même lorsque le pistolet est à plus de 3 pieds d'une surface mise à la terre, vérifier le câble du pistolet ou l'alimentation haute tension du pistolet. Se reporter au manuel du pistolet de pulvérisation pour les procédures. |
| 0x3010u | Pistolet ouvert | Déclencher le pistolet et vérifier l'écran du contrôleur du système. Si le retour µA est 0, vérifier si la connexion du câble du pistolet est desserrée au niveau de la prise du pistolet. Vérifier qu'il n'y a pas de connexion lâche à l'alimentation haute tension à l'intérieur du pistolet. Effectuer des tests de continuité du câble du pistolet comme décrit dans le manuel du pistolet de pulvérisation. Si le câble et les connexions sont corrects, vérifier l'alimentation haute tension du pistolet de pulvérisation. |
| 0x3012u | Sortie bloquée à un niveau élevé | S'assurer que le kV est réglé sur 0 et que le pistolet est déclenché sur OFF. L'affichage μA sur le contrôleur du système doit indiquer 0. Si l'affichage μA est supérieur à 0, remplacez le contrôleur de l'appareil. Assurez-vous que l'icône de déclenchement sur l'interface n'est pas allumée. |
| 0x5001u | Dispositif DCB EEPROM Fail | Résolvez le problème sur l'écran du <i>journal d'activité du</i> contrôleur du système et mettez le système sous tension si le problème réapparaît. Remplacer le contrôleur de périphérique. |
| 0x5003u | Device Invalid Node ID | L'adresse du contrôleur de l'appareil doit toujours être 1. En cas de dysfonctionnement du système, appeler le service après-vente de Nordson pour obtenir de l'aide. |
| Suite | | |

1626653-01 © 2024 Nordson Corporation

| Code | Message | Correction |
|---------|---|---|
| 0x5013u | Lavage à l'air des électrodes | Vérifier les broches 5 et 6 du schéma de câblage J4 du fond de panier. |
| 0x5014u | Valve Fluidizing Air | Vérifier le schéma de câblage des broches 1 et 2 de J4 sur le fond de panier. |
| 0x5015u | Air de purge de la vanne | Vérifier les broches 3 et 4 du schéma de câblage du fond de panier de J4. |
| 0x6000u | Mauvaise correspondance entre le dispositif Hw Sw et le dispositif | Appeler le service après-vente de Nordson pour obtenir de l'aide. |
| 0x6100u | Alarme chien de garde | Le contrôleur du système se réinitialise. Vérifier que la mise à la terre du châssis est correcte. Vérifier la charge du tribo de poudre. |
| 0x6101u | Étalonnage non valide | Les valeurs d'étalonnage de la pompe pour A ou C sont hors plage. Reportez-vous au manuel du contrôleur de pompe pour plus d'informations. |
| 0x6200u | Validation de l'appareil | Appeler le service après-vente de Nordson pour obtenir de l'aide. |
| 0x8000u | Déclencheur activé pendant la mise sous tension | Ce code apparaît si le pistolet a été déclenché lorsque le système a été mis en marche. Mettre le système hors tension, attendre plusieurs secondes, puis remettre le système sous tension, en s'assurant que le pistolet de pulvérisation n'est pas déclenché. Si l'erreur se reproduit, vérifier si l'interrupteur de déclenchement est défectueux. Reportez-vous au manuel du pistolet de pulvérisation pour obtenir des informations sur les réparations et les pièces détachées. |
| | | Vérifier si la carte du contrôleur de l'appareil n'est pas desserrée. |
| | | Remettre en place si nécessaire. Vérifier si la connexion CAN est |
| | | desserrée sur le mini-panneau arrière J1. |
| 0x8100u | Pas de communication CAN | Vérifier si le câble M12 Device Net Cable du contrôleur de la pompe est mal connecté. Vérifier si le câble M12 du contrôleur du système est mal connecté. Si les connexions CAN sont sûres mais que le défaut persiste, remplacez le câble. Acheminer le câble de réseau loin des sources d'électrostatique (trémie, câbles de pistolet, tuyau de poudre). Vérifier que la mise à la terre est correcte. |
| 0x9001u | Sous-tension d'alimentation | Vérifier l'alimentation en courant continu située dans le contrôleur de la pompe. Mesurez la puissance sur SK2. Si la tension est inférieure à 22 Vcc, remplacez l'alimentation du contrôleur de pompe. |

Tableau de dépannage général

| Problème | Cause possible | Action corrective |
|---|---|--|
| | Fusible grillé | Vérifier que les fusibles de la carte de relais (F1 et F2) ne sont pas grillés. Se référer à Section des <i>dessins</i> . |
| Interface opérateur, pas d'alimentation | Mauvaise alimentation électrique | Vérifier la présence de +24 Vdc sur l'alimentation (SK2). Se référer aux dessins section. |
| | Mauvaise connexion | Vérifier s'il n'y a pas de mauvaise connexion sur le fond de panier (J1). Se référer à Section des <i>dessins</i> . |
| | Connexions ou composants du contrôleur de système | Reportez-vous au manuel du <i>matériel du contrôleur de système Encor</i> e pour le dépannage du contrôleur de système. |
| | Mauvaise connexion DC/ backplace | Vérifiez que le contrôleur de périphérique est entièrement inséré dans le minifond de panier. Reportez-vous à la section <i>Dessins</i> . |
| 2. Pas de réseau CAN circulation | Mauvaise connexion, CAN HAT | Vérifier la connexion CAN HAT sur le harnais du mini-panneau arrière. (J1). Se référer à la section des <i>dessins</i> . |
| | Connexions ou composants du contrôleur de système | Reportez-vous au manuel du <i>matériel du contrôleur de système Encore</i> pour le dépannage du contrôleur de système. |
| | | Purger le pistolet de pulvérisation. Retirer et nettoyer l'ensemble buse-électrode. |
| | Blocage du pistolet de pulvérisation, du tuyau de poudre ou de la pompe | Débrancher le tuyau de poudre du pistolet de pulvérisation. Souffler le pistolet de pulvérisation à l'aide d'un pistolet à air. |
| | | 3. Débranchez le tuyau de poudre de la pompe et du pistolet et soufflez sur le tuyau. Remplacer le tuyau s'il est obstrué par de la poudre. |
| | | 4. Démonter et nettoyer la pompe. |
| 3. Modèle irrégulier, poudre instable ou | | Démonter le pistolet de pulvérisation. Retirer et nettoyer les tubes d'entrée et de sortie ainsi que le coude. Remplacer les composants si nécessaire. |
| inadéquate | Buse, déflecteur ou | Retirer et nettoyer la buse, le déflecteur et l'électrode. Remplacer les pièces usées si nécessaire. |
| | assemblage d'électrodes usés, ce qui affecte le motif. | En cas 'usure excessive ou de fusion par impact, réduire le débit. et l'atomisation de l'air. |
| | Poudre humide | Vérifier l'alimentation en poudre, les filtres à air et le sécheur. Remplacer le l'alimentation en poudre si elle est contaminée. |
| | Faible atomisation ou débit d'air pression | Augmenter l'atomisation et/ou le débit d'air. |
| | | Augmenter la pression de l'air de fluidification. |
| | Fluidification inadéquate des poudre dans la trémie | Si le problème persiste, retirez la poudre de la trémie. Nettoyer ou remplacer la plaque de fluidification si elle est contaminée. |
| | Buse ou déflecteur usé | Démonter et inspecter la buse ou le déflecteur. Remplacer les pièces usées. |
| 4. Vides dans la poudre | Assemblage d'électrodes ou chemin de poudre bouché | Retirer et nettoyer l'assemblage de l'électrode. Retirer et nettoyer le circuit de poudre du pistolet de pulvérisation (tube d'entrée, coude et tube de sortie) si nécessaire. |

1626653-01 © 2024 Nordson Corporation


| Problème | Cause possible | Action corrective |
|---|--|--|
| | Faible tension électrostatique | Augmenter la tension électrostatique. |
| 5. Perte d'emballage, mauvaise efficacité du transfert | Mauvaise connexion des électrodes | Retirer la buse et lélectrode. Nettoyez l'électrode et vérifiez qu'il n'y a pas de traces de carbone ou de dommages. Vérifier la résistance de l'électrode comme indiqué dans cette section. Si l'électrode est en bon état, retirez l'alimentation électrique du pistolet et vérifiez sa résistance comme indiqué dans cette section. |
| | Pièces mal mises à la terre | Vérifiez que la chaîne du convoyeur, les rouleaux et les supports de pièces ne sont pas recouverts de poudre. La résistance entre les pièces et le sol doit être de 1 mégohm ou moins. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de ne pas dépasser 500 ohms. |
| 6. Pas de sortie kV du pistolet de | Câble du pistolet endommagé | Effectuer les contrôles de continuité du câble du pistolet dans le manuel du pistolet de pulvérisation. |
| pulvérisation (kV=0), | | Si une ouverture ou un court-circuit est détecté, remplacez le câble. |
| la poudre est pulvérisée. | Alimentation du pistolet de pulvérisation court-circuitée | Effectuer <i>le test de résistance de l'alimentation électrique</i> dans le manuel du pistolet de pulvérisation. |
| 7. Pas de sortie kV du pistolet de | Alimentation du pistolet ouverte | Effectuer <i>le test de résistance de l'alimentation électrique</i> dans le manuel du pistolet de pulvérisation. |
| pulvérisation (μA=0), la poudre est pulvérisée. | Câble du pistolet endommagé | Effectuer le test de continuité du câble du pistolet dans ce manuel du pistolet de pulvérisation. |
| | | Si une ouverture ou un court-circuit est détecté, remplacez le câble. |
| 8. Pas de sortie de kV et pas | Mauvais fonctionnement de l'interrupteur ou du | Vérifier la sortie de la gâchette sur l'écran tactile du contrôleur du système. S'il n'y a pas de sortie, vérifiez la connexion de l'interrupteur au câble du pistolet. Effectuer le test de continuité du câble du pistolet dans le manuel du |
| de sortie de poudre | câble de déclenchement | pistolet de pulvérisation. Si le câble et les connexions sont bons, remplacer l'interrupteur. |
| | Contrôleur configuré pour fonctionnement automatique | Vérifiez les paramètres de configuration du contrôleur du système. |
| 9. Accumulation de poudre sur la pointe de l'électrode | Débit de lavage de l'électrode insuffisant en raison d'une faible pression d'entrée ou d'une obstruction de l'orifice du collecteur. | Vérifier la pression d'air d'entrée. Retirer le connecteur de lavage à l'air de l'électrode et vérifier que l'orifice du collecteur n'est pas obstrué. La taille de l'orifice est de 0,25-0,3 mm. Nettoyer avec un outil approprié. |
| 10. Pas d'air de purge lorsque le commutateur de purge du pistolet est enfoncé | Mauvais fonctionnement de l'interrupteur ou du câble de déclenchement du pistolet de pulvérisation, ou de l'électrovanne de purge du collecteur du contrôleur; | Si l'interface du contrôleur n'affiche pas P lorsque le commutateur de purge est actionné, le commutateur de déclenchement du pistolet peut être défectueux. Effectuer <i>le test de continuité du câble du pistolet</i> dans le manuel du pistolet de pulvérisation. Si le câble est bon, remplacer l'interrupteur à |
| - | absence de pression d'air, ou tuyau d'air plié. | gâchette. Vérifier le tuyau d'air de purge et l'électrovanne du collecteur de purge. |
| | | Suite |

| Problème | Cause possible | Action corrective |
|---|--|---|
| | Faible pression d'alimentation en air | L'air d'entrée doit être supérieur à 4,1 bar (60 psi). |
| | Filtre d'air soufflé bouché ou bol de filtre plein - contamination du contrôleur par de l'eau | Retirer le bol du filtre et vidanger l'eau et les saletés. Remplacer l'élément filtrant si nécessaire. Nettoyer le système, remplacer les composants si nécessaire. |
| | Soupape d'air d'écoulement bouchée | Retirer la soupape et vérifier les passages du collecteur. Si le collecteur est propre, remplacer la soupape. |
| | Tuyau d'air plié ou bouché | Vérifier que les tuyaux d'écoulement et d'atomisation ne sont pas pliés. |
| | Gorge de la pompe usée | Remplacer la gorge de la pompe. |
| 11. Faible débit de poudre ou surpression du | La pompe n'est pas montée correctement | Vérifier la pompe. |
| débit de poudre | Tube d'aspiration bloqué | Vérifier qu'aucun débris ou sac (unités VBF) ne bloque le tube d'aspiration. |
| | Alimentateur vibrant désactivé (unités VBF uniquement) | Assurez-vous que le contrôleur du système est configuré pour un système VBF. |
| | Air de fluidification trop élevé | Si l'air de fluidisation est réglé à un niveau trop élevé, le rapport entre la poudre et l'air sera plus faible. trop faible. |
| | Air de fluidification trop faible | Si l'air de fluidification est réglé à un niveau trop bas, la pompe ne fonctionnera pas avec une efficacité maximale. |
| | Tuyau de poudre bouché ou plié | Vérifier que le tuyau n'est pas plié et le dégager à l'aide d'air comprimé. |
| | Tuyau à poudre trop long ou diamètre trop petit | Un tuyau de 11 mm de diamètre intérieur est livré avec le système. Si vous utilisez un tuyau plus long, passez au tuyau de 1/2 po de diamètre intérieur. Raccourcir le tuyau si nécessaire. |
| | Chemin de poudre bouché | Vérifier que le tube d'entrée, le coude, le tube de sortie et le support de l'électrode ne présentent pas de fusion par impact ou de débris. Nettoyer si nécessaire avec de l'air comprimé. |
| | Inversion des raccords des tuyaux d'écoulement et d'air de pulvérisation | Vérifier le débit et l'acheminement de la tuyauterie d'air de pulvérisation et commuter si nécessaire. incorrect. |
| 12. Le vibrateur ne s'allume pas et ne s'éteint pas avec la gâchette du pistolet. | Contrôleur configuré pour un système de trémie | Assurez-vous que le contrôleur du système est configuré pour un système VBF. |
| 13. Système VBF - l'air de fluidification est activé lorsque le pistolet est désactivé. | Contrôleur configuré pour un système de trémie | Assurez-vous que le contrôleur du système est configuré pour un système VBF. |
| | | Suite |

1626653-01 © 2024 Nordson Corporation

| Problème | Cause possible | Action corrective |
|---|--|---|
| 14. Pas de kV lorsque le pistolet est déclenché, flux de poudre OK | kV mis à zéro | Régler kV sur une valeur non nulle. |
| 15. Pas d'écoulement de poudre lorsque le | Débit d'air ou débit total réglé sur zéro | Modifier les paramètres pour obtenir un nombre non nul. |
| pistolet est déclenché ON, kV OK | L'air d'entrée est désactivé | Assurez-vous que le contrôleur de la pompe est alimenté en air. |

Test du câble d'interconnexion du contrôleur



P1 - Extrémité de l'interface (femelle)
3 5

Figure 6-2 Câblage du câble d'interconnexion du contrôleur

Section 7

Réparation



AVERTISSEMENT: Seules des personnes qualifiées peuvent effectuer les tâches de réparation et d'assemblage suivantes. Respectez les consignes de sécurité figurant dans le présent document et dans tous les autres documents connexes.



AVERTISSEMENT: Utilisez des lunettes de sécurité lorsque vous effectuez les tâches suivantes.



AVERTISSEMENT: Arrêtez le contrôleur de pompe et débranchez le cordon d'alimentation ou débranchez et verrouillez l'alimentation au niveau d'un disjoncteur ou d'une déconnexion en amont du contrôleur de pompe avant d'ouvrir les boîtiers. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une grave décharge électrique et des blessures corporelles.



ATTENTION : Appareil sensible à l'électricité statique. Pour éviter d'endommager les cartes de circuits imprimés du contrôleur, portez un bracelet de mise à la terre et utilisez des techniques de mise à la terre appropriées lorsque vous effectuez des réparations.

Reportez-vous à la section *Dessins* pour le schéma électrique du contrôleur de pompe et les connexions du faisceau.

Reportez-vous à la section *Documentation du système* dans la section *Vue d'ensemble* pour obtenir une liste et des liens vers la documentation.

Contrôleur de pompe

AVERTISSEMENT: Voir la figure 7-1. Le contrôleur de pompe est expédié avec un joint sur la prise du moteur du vibrateur qui est retiré pour l'utilisation avec les systèmes mobiles VBF. Ce joint doit être conservé sur la prise du contrôleur de pompe pour les systèmes muraux et ferroviaires afin d'éviter tout risque électrique.




Figure 7-1 Joint du réceptacle

Démontage du panneau



AVERTISSEMENT: Soyez prudent lorsque vous retirez le panneau afin d'éviter toute blessure due au pincement ou à l'écrasement dû au poids du panneau.

- 1. Exécutez la procédure d'arrêt décrite dans la section Fonctionnement.
- 2. Débrancher l'alimentation principale et l'air.
- 3. Voir la figure 7-2. Retirez les dix vis (2) qui fixent le panneau (3) boîtier (1).
- 4. Retirer lentement le panneau



ATTENTION: Manipuler les câbles et les connecteurs avec précaution. Lors du remontage, ne laissez pas les câbles ou les conduites d'air se coincer ou se tordre à l'arrière de la paroi de l'armoire.




Figure 7-2 Démontage du panneau

1. Enceinte 2. Vis 3. Assemblage du panneau

1626653-01 © 2024 Nordson Corporation

Réparation

Composants du panneau

Voir la figure 7-3 et se référer à ce qui suit pour effectuer les réparations :

- Section des pièces pour les pièces et les kits d'entretien.
- Section des dessins pour les schémas de câblage et les connexions des cartes de circuits imprimés.

Contrôleur d'appareil

- 1. Utiliser le loquet (2) pour dégager le contrôleur de périphérique (1) de l'emplacement de la carte.
- 2. Faites glisser le nouveau contrôleur de périphérique dans le logement de la carte jusqu'à ce que le loquet s'enclenche.

Mini-planeur dorsal

- 1. Pour retirer le mini-panneau arrière (4), déconnectez les faisceaux (3) et retirez les quatre vis M3 (5) pour retirer le mini-panneau arrière du panneau.
- 2. Lors de l'installation d'un nouveau mini-panneau arrière, veillez à reconnecter les harnais.

Régulateur électrique

- 1. Retirer les deux vis à tête (7) pour enlever le régulateur électrique (6) du collecteur (10).
- 2. Lors de l'installation d'un nouveau régulateur électrique, serrer les vis à tête à 0,65 N-m (5,8 in.-lb).

Électrovanne

- 1. Pour retirer les électrovannes (8), retirer les deux vis (9) du corps de l'électrovanne et soulever l'électrovanne du collecteur (10).
- 2. Assurez-vous que les joints toriques fournis avec les nouvelles vannes sont en place avant d'installer la nouvelle vanne sur le collecteur. Serrer les vis à 0,16 N-m (1,4 in.-lb).




Figure 7-3 Panneau Réparation

- 1. Contrôleur d'appareil
- 2. Loquet
- 3. Harnais
- 4. Planche arrière miniature

- 5. Vis M3
- 6. Régulateur électrique
- 7. Vis d'obturation

- 8. Électrovanne
- 9. Vis
- 10. Collecteur

Alimentation électrique

Voir la figure 7-4.

- 1. Pour retirer le bloc d'alimentation (1), déconnectez le faisceau du bloc d'alimentation et retirez les quatre vis M3 (2) pour retirer le bloc d'alimentation du panneau. Conservez les vis M3 pour le bloc d'alimentation.
- 2. Lors de l'installation d'un nouveau bloc d'alimentation, réutilisez les vis M3 et veillez à reconnecter les harnais au bloc d'alimentation.

Relais PCA

Voir la figure 7-4 et le tableau 7-1.

- 1. Pour retirer le PCA du relais (3), déconnectez les fils des bornes et retirez les quatre vis M3 (2) pour retirer le PCA du panneau.
- 2. Lors de l'installation d'un nouveau PCA de relais, veillez à reconnecter les fils à leurs bornes respectives sur le PCA de relais.




Figure 7-4 Relais de l'ACP et connexions des bornes

1. Alimentation électrique

2. Vis M3

3. Relais PCA

Tableau 7-1 Connexions des bornes de relais de l'ACP

| Terminal | Description | Couleur du fil |
|----------|-------------|----------------|
| L1 | Chaud | Marron |
| L2 | Neutre | Bleu clair |
| FR2 | Sol | Vert/jaune |

Remplacement du moteur du vibrateur



AVERTISSEMENT: Pour éviter tout dommage ou toute blessure, effectuez les tâches suivantes sur une surface plane afin de basculer le chariot dans une position permettant de servir le moteur.



ATTENTION:

- Pour éviter tout dommage, retirez le tube de ramassage et bloquez le bras du tube de ramassage pour qu'il ne bascule pas avant de faire basculer le chariot.
- Pour éviter d'endommager la pompe, inclinez le chariot de manière à ce que la poignée repose sur le sol et que la pompe n'entre pas en contact avec le sol.

Voir la figure 7-5. Lors du remplacement du moteur du vibrateur (1), veillez à commander le moteur correspondant à la tension du système. Vérifiez l'étiquette apposée sur le moteur du vibrateur. Les moteurs de remplacement comprennent le câble d'alimentation (2).

Vue du bas de Dolly




Figure 7-5 Remplacement du moteur du vibrateur

1. Moteur du vibrateur

2. Câble d'alimentation

s détac hées

Section 8

Pièces détachées

Introduction

Pour commander des pièces, appelez le centre d'assistance à la clientèle de Nordson Industrial Coating Solutions à l'adresse suivante

(800) 433-9319 ou contactez votre représentant local Nordson.

Pour les autres composants du système qui ne sont pas mentionnés dans cette section, reportez-vous à la *documentation du système* dans la section *Vue d'ensemble*.

Systèmes manuels de pulvérisation de poudre Encore VT

Voir la figure 8-1 et la liste des pièces ci-dessous.




Figure 8-1 Encore HD Systèmes d 3 udrage manuel

| Partie | Description du système |
|---------|---|
| 1625456 | Encore VT 115 VBF Dolly System |
| 1625458 | Encore VT 230 VBF Dolly System |
| 1625537 | Système de montage mural/rail Encore VT |

1626653-01 © 2024 Nordson Corporation

Kits de tubes de prélèvement

s détac hées

Voir la figure 8-1 et la liste des pièces ci-dessous.

| Objet | Description | Quantité | Note |
|-------|---|----------|------|
| 16268 | 1626874 - KIT, service, bras du tube de ramassage, système mobile Encore | | |
| 1 | VIS à épaulement, 10 mm x 45 mm, M8 | 1 | |
| 2 | ARM, assemblage du tube de ramassage, système mobile Encore | 1 | |
| 11079 | 1107903 - KIT, collier de tube de prélèvement, Encore LT | | |
| 3 | COLLIER, tube de ramassage, Encore LT | 1 | |
| 4 | VIS, douille, M5 x 8, noire | 1 | |
| 10978 | 1097809 - TUBE, prélèvement de fluide, avec raccord conducteur, VBF, Encore | | |
| 5 | TUBE, ramasseur | 1 | |
| 6 | CONNECTEUR, conducteur, 6 mm T x R 1/8, diamètre 0,7 mm orifice | 1 | |

Kits de roues et de roulettes

Voir la figure 8-1 et la liste des pièces ci-dessous.

| Objet | Description | Quantité | Note |
|-------|--|----------|------|
| 16268 | 1626875 - KIT, service, roulette, Système Encore Mobile | | |
| 7 | CAVALIER, tige, diamètre 65 mm, largeur 25 mm, charge 500N | 2 | |
| 8 | ÉCROU, hexagonal dentelé, M12, zinc | 2 | |
| 16268 | 1626876 - KIT, service, roue, Système Encore Mobile | | |
| 9 | ROUE, arrière, Encore Mobile System | 2 | |
| 10 | BOUCHON DE RETENUE, externe, 0,625 OD, à emboîter, noir | 2 | |

Filtre

Voir la figure 8-1 et la liste des pièces ci-dessous.

| Objet | Partie | Description | Quantité | Note | |
|--------|-------------------|---|----------|------|--|
| 11 | 1600608 | FILTRE, séparateur de brouillard, 0,3 micron, 1/2 NPT | 1 | | |
| NS | 1600609 | ÉLÉMENT FILTRE, séparateur de brouillard, 0,3 micron | 1 | | |
| NS : N | NS : Non illustré | | | | |

Kits de contrôle de pompe

Voir la figure 8-2 et les listes de pièces suivantes.




Figure 8-2 Panneau du contrôleur de la pompe

1626653-01 © 2024 Nordson Corporation

Relais PCA

détac hées

Voir la figure 8-2 et les listes de pièces suivantes.

| Objet | Description | Quantité | Note |
|---|---|----------|------|
| 1626872 - KIT, service, relais PCA, Système Encore Mobile | | - | |
| 1 | PCA, carte relais, Encore | 1 | |
| 2 | FUSIBLE, temporisé, 2-PIN radial, rectangulaire, IEC, ammo pack, 2.5 A | 2 | |
| 3 | VIS, cuvette, évidement, M3 x 8, avec rondelle d'arrêt interne, zinc noir | 4 | |

Contrôleur d'appareil

Voir la figure 8-2 et les listes de pièces suivantes.

| Obje | Description | Quantité | Note |
|------|--|----------|------|
| 1626 | 1626869 - KIT, service, contrôleur de périphérique, Encore | | |
| 4 | PCA, contrôleur de périphérique, Encore | 1 | |

Alimentation électrique

| C | bjet | Partie | Description | Quantité | Note |
|---|------|---------|----------------------------|----------|------|
| | 5 | 1107695 | ALIMENTATION, 24 Vdc, 60 W | 1 | |

Mini-planeur dorsal

Voir la figure 8-2 et les listes de pièces suivantes.

| Objet | Description | Quantité | Note |
|-------|---|----------|------|
| 16268 | 73 - KIT, service, mini-panneau arrière, système mobile Encore | - | |
| 3 | VIS, cuvette, évidement, M3 x 8, avec rondelle d'arrêt interne, zinc noir | 4 | |
| 6 | PCA, mini-plane arrière, Encore | 1 | |

Assemblage du collecteur

Voir la figure 8-3 et la liste des pièces ci-dessous.




Figure 8-3 Assemblage du collecteur

| Objet | Description | Quantité | Note |
|-------|--|----------|------|
| 16259 | 9 - ASSEMBLAGE DU COLLECTEUR, contrôle, manuel, Encore VT | - | |
| 1 | GASKET, manifold, controller, Encore LT | 1 | |
| 2 | MUFFLER, échappement, 1/8 BSPT | 1 | |
| 3 | VALVE, contrôle, M8 T x R1/8, entrée M | 2 | |
| 4 | CONNECTEUR, mâle, avec hexagone interne, 10 mm T x 1/8 non fileté | 1 | |
| 5 | CONNECTEUR, mâle, avec hexagone interne, collet ovale, 4 mm T x M5 | 1 | |
| 6 | CONNECTEUR, mâle, avec hexagone interne, 6 mm T x 1/8 unithread | 1 | |
| 7 | VALVE, contrôle de débit, conductrice, 6 mm T x 1/8 | 1 | |
| 8 | COLLECTEUR, contrôleur, Encore LT | 1 | |
| 9 | REGULATEUR, avec harnais, électro-pneumatique, Encore | 2 | |
| 10 | VANNE, solénoïde, 3 ports, 24 V, 0,35 W | 3 | |

1626653-01 © 2024 Nordson Corporation

Kits moteurs VBF

s détac hées

Voir la figure 8-4 et la liste des pièces ci-dessous.




Figure 8-4 Kit moteur VBF

| Objet | Description | Quantité | Note | | | | |
|-------|--|----------|------|--|--|--|--|
| 16268 | - | | | | | | |
| 16268 | 1626867 - KIT, service, moteur Encore VBF, 230 V | | | | | | |
| 1 | VIBRATOR, électrique, avec connecteur moulé | 1 | | | | | |
| 2 | ISOLATEUR, vibrateur, diamètre 1,0, x 1,5 x 5/16 goujons | 4 | | | | | |
| 3 | ÉCROU, hexagonal, dentelé, 5/16-18, acier, zinc | 4 | | | | | |
| 4 | Rondelle d'arrêt, M, interne, M6, acier, zinc | 4 | | | | | |
| 5 | VIS, bouton, douille, M6 x 20, noir | 4 | | | | | |

Équipement de mise à la terre

| Partie | Description | Note | | | | | |
|---|------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| 1067694 | KIT, bloc de mise à la terre | | | | | | |
| 134575 | 134575 FIL, terre | | | | | | |
| 1067694 KIT, mise à la terre, barre de bus, ESD, 6 positions, avec matériel | | | | | | | |
| NOTE : A. Comprend une pince de mise à la terre. | | | | | | | |

Tuyau de poudre et tuyau d'air

Les tuyaux à poudre et les tuyaux d'air doivent être commandés par incréments d'un pied.

| Partie | Description | Note | | | | | | |
|---------|--|------|--|--|--|--|--|--|
| 768176 | Tuyau à poudre, 11 mm antistatique | A, E | | | | | | |
| 768178 | and a special fraction of the second of | | | | | | | |
| 900648 | Tuyau à poudre, 11 mm bleu | D | | | | | | |
| 900650 | Tuyau à poudre, 12,7 mm (1/2 in.) bleu | D | | | | | | |
| 900617 | Tuyau d'air, polyuréthane, 4 mm, transparent | В | | | | | | |
| 900742 | Tuyau d'air, polyuréthane, 6 mm, bleu | В | | | | | | |
| 1096789 | Tuyau d'air, antistatique, 6/4 mm, noir (tuyau d'air conducteur) | С | | | | | | |
| 900741 | Tuyau d'air, polyuréthane, 6 mm, noir | | | | | | | |
| 900618 | Tuyau d'air, polyuréthane, 8 mm, bleu | В | | | | | | |
| 900619 | Tuyau d'air, polyuréthane, 8 mm, noir | В | | | | | | |
| 900740 | Tuyau d'air, polyuréthane, 10 mm, bleu | В | | | | | | |
| 226690 | Tuyau, polyuréthane, 12/8 mm, bleu | | | | | | | |
| 900517 | Tuyau, poly, coupe en spirale, 0.62 in. ID | | | | | | | |
| 301841 | Sangle, Velcro, avec boucle, 25 x 3 cm | | | | | | | |

REMARQUE: A. Vingt pieds de tuyau antistatique de 11 mm sont fournis avec les systèmes. Si vous devez utiliser une plus grande longueur, vous devez passer au tuyau de 1/2 pouce pour éviter les problèmes de distribution de poudre.


- B. La quantité minimale de commande est de 50 pieds.
- C. Ce tuyau est utilisé sur les systèmes VBF pour fournir de l'air de fluidification depuis la vanne à pointeau du contrôleur de pompe jusqu'au tube de prélèvement. Elle est conductrice et relie le tube de prélèvement au corps du chariot. Ne pas la remplacer par une tubulure non conductrice.
- D. La quantité minimale de commande est de 25 pieds.
- E. La quantité minimale de commande est de 100 pieds.

1626653-01 © 2024 Nordson Corporation

Section 9

Dessins

| Description | Numéro de pièce |
|--|-----------------|
| Encore VT Manual Gun Controller Wiring Diagram (diagramme de câblage du contrôleur de pistolet manuel Encore VT) | 10022885 |



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'UE

Cette déclaration est émise sous la seule responsabilité du fabricant.

Produit : Systèmes de poudrage manuels et mobiles Encore VT et HD

Modèles: Encore VT et HD Systèmes de poudrage manuels et mobiles avec "NOUVELLE TECHNOLOGIE DE CONTRÔLE".

Description: Le système manuel de pulvérisation électrostatique de poudre comprend l'applicateur, le câble de commande et les commandes associées. Il est disponible en système stationnaire ou en système mobile.

Directives applicables:

2006/42/CE - Directive Machines 2014/30/EU - Directive CEM

2014/53/EU - Directive relative aux équipements hertziens

2014/34/EU - Directive ATEX

Normes utilisées pour la conformité :

EN/ISO12100 (2010) EN60204-1 (2018) EN301 489-17 (2020) EN60079-0 (2018) EN50050-2 (2013) EN61000-6-2 (2019) EN60079-31 (2014) EN50177 (2009 +A1:2012)

Principes:

Ce produit a été conçu et fabriqué conformément aux directives et aux normes décrites ci-dessus.

Type de protection :

- Température ambiante : +15°C à +40°C
- Ex II 2 D / 2mJ= (Applicateurs manuels et automatiques)
- EX II (2) 3 D= (contrôleurs manuels et automatiques)

Certificats:

- FM14ATEX0051X= Encore XT/HD Manual Appl. et Encore Select HD Robot Appl.
- FM11ATEX0056X= (Applicateurs) (Dublin, Irlande)
- FM24ATEX0029X= (Contrôleur) (Dublin, Irlande)

Surveillance ATEX

- 0598 SGS Fimko Oy (Helsinki, Finlande)

Jeremy Krone

Superviseur de l'ingénierie du développement des produits Systèmes de revêtement industriels Amherst. Ohio. États-Unis

Représentant autorisé de Nordson dans l'UE

Contact: Responsable des opérations Systèmes de revêtement industriels Nordson Deutschland GmbH Heinrich-Hertz-Straße 42-44 D-40699 Erkrath



Date: 29Oct2024

DECLARATION DE CONFORMITE DU ROYAUME-UNI

Cette déclaration est émise sous la seule responsabilité du fabricant.

Produit : Systèmes de poudrage manuels et mobiles Encore VT et HD

Modèles: Encore VT et HD Systèmes de poudrage manuels et mobiles avec "NOUVELLE TECHNOLOGIE DE CONTRÔLE".

Description : Le système manuel de pulvérisation électrostatique de poudre comprend l'applicateur, le câble de commande et les commandes associées. Il est disponible en système stationnaire ou en système mobile.

Réglementation britannique applicable :

Sécurité des machines d'approvisionnement 2008 Règlement sur la compatibilité électromagnétique 2016

Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés dans une atmosphère potentiellement explosive Règle 2016 sur les équipements radioélectriques Règle 2017 sur les équipements radioélectriques

Normes utilisées pour la conformité :

EN/ISO12100 (2010) EN60204-1 (2018) EN301 489-17 (2020) EN60079-0 (2018) EN50050-2 (2013) EN61000-6-2 (2019)

EN60079-31 (2014) EN50177 (2009 +A1:2012)

Principes:

Ce produit a été conçu et fabriqué conformément aux directives et aux normes décrites ci-dessus.

Type de protection :

- Température ambiante : +15°C à +40°C
- Ex II 2 D / 2mJ= (Applicateurs manuels et automatiques)
- EX II (2) 3 D= (contrôleurs manuels et automatiques)

Certificats:

- FM21UKEX0129X= Encore XT/HD Manual App & Select HD Robot Appl. (Maidenhead, Berkshire, UK)
- FM22UKEX0006X= (Applicateurs) (Maidenhead, Berkshire, UK)
- FM24UKEX00011X= (Contrôleurs) (Maidenhead, Berkshire, UK)

Certificat du système de qualité EX

- SGS Baseefa NB 1180 (Buxton, Derbyshire, UK)

Jeremy Krone Directeur

de l'ingénierie

Industrial Coating Systems Amherst,

Ohio, USA


Représentant autorisé de Nordson au Royaume-Uni

Contact: Ingénieur support technique

Nordson UK Ltd; Unit 10 Longstone Road Heald Green; Manchester, M22 5LB Angleterre



Date: 29Oct2024



CRITICAL
No revisions permitted without approval of the proper agency.

| ALL DIMENSIONS IN | | NODDCON CODDOD ATION | | | | | | | | |
|--|---------------|--|---------|-----------------|--------------|----------|-----------|-----|----------|---|
| MM | | NORDSON CORPORATION WESTLAKE, OH, U.S.A. 44145 | | | | | | | | |
| EXCEPT AS NOTED | | WESTLANE, OH, U.S.A. 44145 | | | | | | | | |
| X ± 0.8 X.X ± 0.25 X.XX ± 0.13 | DESCRIPTIO | | | | | | | | | |
| machined surfaces 3.2 | | REF DWG,APVD EQUIP,MANUAL,ENCORE,VT/HD | | | | | | | | |
| BREAK INSIDE/OUTSIDE CORNERS 0.1/0.8 | DRAWN BY | | | DATE | 1100700 | RELEAS | SE NO. | | | |
| THREAD LENGTH DIMENSIONS ARE | CHECKED BY FM | | 110CT23 | | | DE 10000 | | 001 | 0.1 | |
| FULL THREAD INTERPRET DRAWINGS PER | | | | APPROVED BY BDM | | | PE-108001 | | | |
| ASME Y14.5-2018 | SI7F | FILE NAME | | MATERIAL NO. | | | | | REVISION | J |
| PERFECT FORM AT MMC REQUIRED FOR INTERRELATED FEATURES | D PD23873 | | 73 | 10023171 | | | |)2 | | |
| THIRD ANGLE PROJECTION | SCALE | 1:5 | | L | IERATED DWG. | | SHEET | 1 | OF | 2 |

8

110CT23 17OCT24

21OCT24

1625900

SYSTEM CONTROLLER INTERFACE CABLE 3 M

VT & HD

POSITIVE MULTIPLIER

1611977 NLIGHTEN LED LIGHT KIT

VT & HD


THIS DRAWING IS NORDSON PROPERTY, CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION AND MUST BE RETURNED UPON REQUEST

ENCORE VT 115V 60Hz & 230V 50Hz VBF MOBILE POWDER SYSTEMS 1625456 OR 1625458 (W/nLIGHTEN)

HEIGHT: 995 mm [39.2 in] WEIGHT: 36 kg [79 lbs] WHEEL BASE: 494 mm [19.4 in] L X 337 mm [13.3 in] W


PART NUMBER

8




ENCORE HD 115V 60Hz & 230V 50Hz VBF MOBILE POWDER SYSTEMS 1625455 OR 1625457 (W/nLIGHTEN)


HEIGHT: 995 mm [39.2 in] WEIGHT: 42 kg [93 lbs] WHEEL BASE: 494 mm [19.4 in] L X 337 mm [13.3 in] W



SYSTEM CONTROLLER CONFIGURATION FOR WALL/RAIL MOUNT SYSTEMS 1625536 AND 1625537



VT AND HD POWER/PNEUMATIC CONTROLLER CONFIGURATION FOR WALL/RAIL MOUNT SYSTEMS 1625536 AND 1625537



10023171

REVISIONS

SEE SHEET 1 FOR REVISION HISTORY

115V VIBRATOR MOTOR 1625358 230V VIBRATOR MOTOR 1625376

WITH EXTRA-HARD USAGE ELECTRICAL CORD UL/CSA APPROVED 18 AWG 90°C

MANUFACTURER'S CERT. #: TUV12ATEX094817 ALSO: ETL CERTIFIED FOR U.S & CANADA



SYSTEM CONTROLLER INTERFACE CABLE 1625549 - 0.5 M. 1625900 - 3 M.

| THE FOLLOWING MOBILE SYSTEMS ARE | 1625456 | SYSTEM, VBF DOLLY, 115V VBF, ENCORE VT | Х | | | | 1/05204 | |
|--|---------|--|---|---|---------|---------|---------|---------|
| SUITABLE FOR CLASS II, DIV 2 HAZARDOUS (CLASSIFIED) | 1625458 | SYSTEM, VBF DOLLY, 230V VBF, ENCORE VT | | Х | | | 1625304 | 1/05540 |
| LOCATIONS OR <ex> II (2)3D EXPLOSIVE ATMOSPHERES.</ex> | 1625455 | SYSTEM, VBF DOLLY, 115V VBF, ENCORE HD | X | | 1625570 | 1625306 | 1625549 | |
| THE MANUAL GUNS AND GUN CABLES | 1625457 | SYSTEM, VBF DOLLY, 230V VBF, ENCORE HD | | X | | 1023370 | 1023300 | |
| ATTACHED TO THE MOBILE SYSTEM, ARE SUITABLE | 1625536 | SYSTEM, WALL/RAIL MOUNT, ENCORE HD | | | X | | 1605306 | 1625900 |
| FOR USE IN A CLASS II, DIV 1, GROUP F & G HAZARDOUS (CLASSIFIED) | 1625537 | SYSTEM, WALL/RAIL MOUNT, ENCORE VT | | | X | | 1625304 | 1023700 |
| LOCATIONS OR <ex> II 2 D EXPLOSIVE ATMOSPHERES.</ex> | | | | | | | | |

DESCRIPTION

CRITICAL No revisions permitted without approval of the proper agency.

| ALL DIMENSIONS IN | | NORDSON CORPORATION | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|----------|--------------|------------------|-------------|-----------|----|----|----|
| MM | | WESTLAKE, OH, U.S.A. 44145 | | | | | | | | |
| EXCEPT AS NOTED | | | v | VLSTLAKE, | O11, 0.3.A. 4414 | 5 | | | | |
| X ± 0.8 X.X ± 0.25 X.XX ± 0.13 | DESCRIPTION | SCRIPTION | | | | | | | | |
| machined surfaces 3.2 | REF DWG,APVD EQUIP,MANUAL,ENCORE,VT/HD | | | | | | | | | |
| BREAK INSIDE/OUTSIDE CORNERS | | | | | | | | | | |
| 0.1/0.8 | DRAWN BY BDM | | | DATE 110CT23 | | | LEASE NO. | | | |
| thread length dimensions are FULL THREAD | CHECKED BY | | | APPROVED BY | | ⊢ PE-108001 | | | | |
| INTERPRET DRAWINGS PER ASME Y14.5-2009 |] FM | | | BDM | | | | | | |
| | SIZE | ZE FILE NAME | | MATERIAL NO. | | | REVISIO | | | NC |
| PERFECT FORM AT MMC REQUIRED FOR INTERRELATED FEATURES | D PD23873 | | 10023171 | | | | | 02 | | |
| THIRD ANGLE | | 1.5 | | | | | | | | |
| PROJECTION | SCALE | 1:5 | (| JADD GENI | ERATED DWG. | | SHEET | 2 | OF | 2 |

7

cFMus ATEX CFMus / SYSTEM POWER/PNEUMATIC CONTROLLER