





Sistema manual HDLV™ Prodigy™ Instrucciones de instalación



AVISO: Confiar las siguientes tareas únicamente a personal especializado. Tomar las medidas de seguridad y seguir los pasos que se indican aquí y en cualquier otra documentación relacionada.




1401511A

Montaje del soporte


OBSERVACION: El soporte es opcional. Hacer caso omiso de esta página si no dispone de un soporte opcional.




AVISO: Atornillar el soporte al suelo antes de instalar el panel de la bomba. El soporte se volcará si no se atornilla al suelo.




Ferretería requerida (Incluida con el soporte)



Tornillos hexagonales M8 x 55
Cantidad: 10




Arandelas planas M8
Cantidad: 10



Tuercas hexagonales dentadas,
rebordeadas M8 x 1,25
Cantidad: 10

Fijar el soporte al suelo utilizando
los anclajes suministrados



Tornillos hexagonales de anclaje sin reborde 5/16-18 x 3,00
Cantidad: 4


1401512A

Montaje del panel de la bomba




AVISO: Equipo pesado. Pedir ayuda para levantar el panel de la bomba. Atornillar el soporte al suelo antes de instalar el panel de la bomba. El soporte se volcará si no se atornilla al suelo.

Montaje sobre pie




Ferretería requerida (incluida con el soporte)


* Sólo se requieren cuatro de cada uno de estos para montar el panel de la bomba en el soporte.



Tornillos hexagonales M10 x 60
Cantidad: 6*



Arandelas planas M10
Cantidad: 8*



Tuercas hexagonales dentadas,
rebordeadas M10 x 1,5
Cantidad: 6*

1401513A

Montaje del panel de la bomba (cont.)




AVISO: Equipo pesado. Pedir ayuda para levantar el panel de la bomba.


Montaje en pared

Ferretería requerida (proporcionada por el cliente)

Utilizar ferretería de montaje apropiada de M10 (3/8-pulg.).




Dibujo de los agujeros de montaje




1401514A

Montaje de la plataforma de operario


Ferretería requerida (incluida con el kit de montaje de los rieles)




Tornillos hexagonales M10 x 30
Cantidad: 4



Arandelas planas M10
Cantidad: 4




Arandelas de chaveta seccionada M10
Cantidad: 4




Tuercas hexagonales M10
Cantidad: 4


Detalle del rail de la plataforma de operario



Tornillos hexagonales de máquina M8 x 40
Cantidad: 2




Contratuercas hexagonales M8
Cantidad: 2




1401515A

Montaje de los controladores de pistolas manuales


Montaje sobre pie




Ferretería requerida (incluida con el soporte)



Tornillos hexagonales M6 x 60
Cantidad: 2



Arandelas planas M6
Cantidad: 2



Tuercas hexagonales dentadas, rebordeadas M6 x 1,0
Cantidad: 2

1401516A

Montaje en pared


Ferretería requerida (proporcionada por el cliente)

Utilizar ferretería de montaje apropiada de M6 (1/4-pulg.).



1401517A

Montaje de la plataforma de operario




Ferretería requerida

Toda la ferretería requerida se incluye con el controlador de la pistola manual. Ver la sección de *Piezas* del manual del *Controlador de pistolas manual Prodigy* para ver un dibujo sobre cómo montar el soporte de montaje.


1401518A

Conectar los cables



1401519A


Conexión del tubo de aire



1401520A

Conexión del tubo de polvo

OBSERVACION: Cortar el tubo de polvo utilizando el cortador de tubo incluido con el sistema.



1401521A

Edición 06/05

Fecha del copyright original 2004. Nordson y the Nordson logo son marcas comerciales registradas de Nordson Corporation.
HDLV y Prodigy son marcas comerciales de Nordson Corporation.