






## Problemen en oplossingen voor het Prodigy® HDLV® systeem - Generatie II

Gebruik de procedures in dit document om veelvoorkomende problemen met Prodigy HDLV systemen te identificeren en te verhelpen. Zie de handleidingen van uw systeem en component voor aanvullende informatie over problemen en oplossingen, reparaties en onderdelen.

Probleem	Mogelijke oorzaak en corrigerende maatregel
<b>Poeder in het inlaatkoppelstuk van het pistool</b>	<p><b>Interne O-ring van de sputitmond versleten</b>          Vervang de interne O-ring van de sputitmond.</p> 
	<p><b>Poedertoever slang niet stevig aangebracht in slangadapter</b>          Draai de sluitmoer los om het geheel van sputitmond en sluitmoer te verwijderen.</p> <p>Trek de slangadapter van het uiteinde van de flexibele poederslang.</p> <p>Draai de vergrendelknop los en trek voorzichtig de flexibele poederslang uit de adapter. Maak de oppervlakken schoon.</p> <p>Als het uiteinde van de toever slang is beschadigd, knip dan het beschadigde uiteinde af met een slangschaar.</p> <p>Verwijder de stelschroef en het inlaatkoppelstuk van het pistool. Blaas het koppelstuk en de poederslang schoon.</p> <p>Installeer het inlaatkoppelstuk. Steek de flexibele poederslang door het inlaatkoppelstuk. Draai de vergrendelknop vast. Bevestig de slangadapter aan de slang en trek vervolgens voorzichtig de slang terug totdat de adapter tegen de flens ligt.</p> <p>Installeer de sputitmond en de borgring.</p>  
	<p><b>Packing van de versterker versleten</b>          Vervang de packing van de versterker.</p> 

## Probleem


Poedertoeverslang te strak




## Mogelijke oorzaak en corrigerende maatregel

**Kabelspiraal te dicht bij pistool**

Verwijder het stuk kabelspiraal dat zich binnen 24 inches (61 cm) van de pistoolgreep bevindt.




"Vingers" in sputtpatroon



**Patroonluchtinstelling te laag**


Verhoog de instelwaarde van de patroonlucht.



**Sputmond verstopt**

Verwijder de sputmond en demonteer en reinig deze.

Spuitmondgereedschap 1073682



**Druk van de persluchttoevoer te laag**

Verhoog de druk van de persluchttoevoer.



**Stuwluftcompensatie te laag**

Verhoog de instelwaarde van de stuwluchtcompensatie.

RETURN TO MAIN SCREEN			
□	%	□	%
1	-10	6	15
2	05	7	-10
3	-05	8	10
4	25	9	00
5	20	10	00


**Kalibratieconstanten onjuist**

Controleer of de kalibratieconstanten op het verdeelblok overeenkommen met de waarden die zijn ingevoerd in de besturing van het

RETURN TO AUX TOOLS	
PUMP FLOW	PATTERN FLOW
A: 0.0000	A: 0.0000
B: 0.0000	B: 0.0000
C: 0.0000	C: 0.0000

## Probleem

**Problemen bij poederafgifte:**  
Sputterende, minder wordende, onderbroken flow, zwakke flow



## Mogelijke oorzaak en corrigerende maatregel

Problemen met de poederflow kunnen worden veroorzaakt door een aantal verschillende factoren. Controleer eerst het volgende:


### Stuwluchtcompensatie onjuist

Verhoog of verlaag de instelwaarde van de stuwluchtcompensatie voor de huidige preset.

TAKAISIN PÄÄNÄYTTÖÖN			
	%		%
1	-10	6	15
2	05	7	-10
3	-05	8	10
4	25	9	00
5	20	10	00


### Druk van de fluïdisatielucht onjuist

Verhoog of verlaag de druk van de fluïdisatielucht. Het poeder hoort rustig te koken.




### Poeder vochtig of vervuild

Controleer de luchtdrogers en filter/scheiders. Controleer het poeder in de toevoerhoppers en verzekер u ervan dat het poeder soepel stroomt.




### Aanzaig- of toelevverslang verstopt of geknikt

Controleer de slang. Blaas de slang door of vervang hem indien nodig.




### Aanzaigslang te lang

Beweeg de hoppers naar de pomp toe en maak de aanzaigslang korter.



## Probleem


### Problemen bij poederafgifte (vervolg)



## Mogelijke oorzaak en corrigerende maatregel


### Slangkoppeling van 8 mm van de pompadapter los

Zet de slangkoppeling van 8 mm vast.




### O-ring van pompbevestiging versleten

Vervang de O-ring van de pompbevestiging. Zie het instructieblad van de aanzuigbuis of de handleiding van de hopper voor onderdeelnummers.



### Aanzuigbuis niet strak in de pompbevestiging geschroefd

Draai de aanzuigbuis vast in de pompbevestiging.



### Sluitmoer van de pompinlaatbuis of O-ring los


Controleer de O-ring en draai de sluitmoer vast.

Controleer de geribde slangadapter op slijtage.




### Lucht lekt langs vergrendelknop

Vervang de O-ring van de vergrendelknop.



## Probleem

### Problemen bij poederafgifte (vervolg)



## Mogelijke oorzaak en corrigerende maatregel

### Regelaardruk pomppaneel onjuist

Stel de regelaars in het pomppaneel af op de juiste drukwaarden.



## Probleem met pomp of verdeelblok voor pompbesturing

### Onderdrukcontrole (vereist onderdrukmeter van 0-30 in. Hg)

1. Spoel de pomp en het pistool. Laad geen nieuwe kleur.


Spoelen zonder kleur-op-verzoek.



Spoelen met kleur-op-verzoek




2. Stel de KV-uitgang in op nul. Stel de poederflow in op 35%.



3. Maak de poederslang los van de pomp. Sluit een onderdrukmeter aan op de aanzuigaansluiting of verwijder de moer van de aansluiting en dek de aansluiting af met uw vinger.




OF



Onderdrukmeter  
0-30 in. Hg

## Probleem


### Problemen bij poederafgifte (vervolg)



## Mogelijke oorzaak en corrigerende maatregel


### Onderdrukcontrole (vervolg)

4. Trigger het sputerpistool en kijk naar de onderdrukmeter of voel of er onderdruk ontstaat.




Juiste onderdrukwaarde (9-14 in. Hg) aan beide zijden van de pomp  
(of u voelt dat de onderdruk hard aan uw vingertop zuigt):

Verricht procedure **A - Afgiftecontrole**




Lage onderdruk (minder dan 8 in. Hg) aan één zijde van de pomp  
(of u voelt minder onderdruk aan de ene zijde van de pompcyclus dan aan de andere):

Verricht procedure **B - Onderdrukcontrole**




Lage onderdruk (minder dan 8 in. Hg) aan beide zijde van de pomp  
(of u voelt slechts een zwakke of geen onderdruk aan beide zijden van de pompcyclus):  
Verricht procedure **B - Onderdrukcontrole**



## Probleem

### Problemen bij poederafgifte (vervolg)



## Mogelijke oorzaak en corrigerende maatregel

### A - Afgiftecontrole

Juiste onderdrukwaarde (9-14 in. Hg). Het probleem zit niet in de pomp of in het besturingsverdeelblok.

Controleer op problemen in de toelevenslang (1) of aanzuigslang (2).

1. Sluit de toelevenslang weer aan op de pomp.
2. Trigger het sputtpistool en kijk naar de onderdrukmeter.



= < 8 in. Hg

**Het probleem zit in de toelevenslang of in het sputtpistool:**

- ✓ Reinig of vervang de toelevenslang.
- ✓ Controleer de O-ring van de borgmoer van het sputtpistool. Vervang deze als deze ontbreekt of beschadigd is.
- ✓ Verwijder de sputtmond en de poederslangadapter van het sputtpistool en reinig of vervang deze.



= 9-14 in. Hg

**Het probleem zit in de aanzuigslang, aansluitingen, aanzuigbuis of poeder:**


1. Sluit de aanzuigslang aan zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.
2. Trigger het pistool en kijk naar de poederstroom.

- Controleer als het probleem verdwijnt de aansluitingen van de aanzuigslang en de O-ringen van de adapter. Reinig de aanzuigbuis. Als u een kleur-op-verzoek-systeem hebt, verricht dan procedure **C - Bellentest**.
- Als het probleem blijft bestaan, is de aanzuigslang verstop. Vervang de aanzuigslang.



## Probleem

### Problemen bij poederafgifte (vervolg)




## Mogelijke oorzaak en corrigerende maatregel

### B - Onderdrukcontrole

Lage onderdrukwaarde (minder dan 8 in. Hg) aan één of beide zijden van de pomp. Het probleem zit in de pomp of in het besturingsverdeelblok:

1. Verwijder de pomp en vervang deze door een pomp waarvan u weet dat deze werkt.
2. Sluit de onderdrukmeter aan op de aanzuigaansluiting van de pomp.
3. Trigger het sputtpistool en kijk naar de onderdrukmeter.




Als het probleem verdwijnt, was de oorspronkelijke pomp defect. **Ga naar stap 9.**

Als het probleem blijft bestaan, is het verdeelblok voor pompbesturing defect. **Ga naar stap 9.**

### C - Bellentest voor systeem met kleur-op-verzoek

1. Als uw D2-afvloeiklep een doorzichtige romp heeft, kijk dan of zich poeder in de romp bevindt. Als u poeder ziet, demonteer dan de afvloeiklep en vervang de pinch valve. Als u geen poeder ziet, ga dan verder met de bellentest.
2. Ontkoppel de toelevenslang van de uitgang van het COD-verdeelblok en bevestig een nieuw stuk toelevenslang van de uitgang van het verdeelblok naar een bak water.
3. Schakel de testmodus van de COD-besturing in door de testmodusknop om te zetten. Hierdoor worden alle luchtleidingen naar de pinch valves van het COD-verdeelblok onder druk gezet. Als één of meer van de pinch valves lekken, verschijnen er bellen in het water.
4. Als er bellen verschijnen, maak dan een knik in de blauwe D2-luchtslang. Als de bellen verdwijnen, lekt de D2 pinch valve. Als er bellen blijven komen, maak dan knikken in de overige luchtslangen van de pinch valve, te beginnen bij D1, tot u de lekkende pinch valve hebt gevonden. Vervang alle pinch valves in het verdeelblok met de lekkende klep, aangezien de andere kleppen waarschijnlijk ook spoedig defect zullen raken. Als er geen bellen verschijnen, controleer dan de korte stukken slang die de verdeelblokken met de D2-afvloeiklep verbinden en vervang alle versleten stukken.



## Probleem


**Pomp is defect en moet worden gerepareerd (vastgesteld via onderdrukcontrole B)**

## Mogelijke oorzaak en corrigerende maatregel

### Fluïdisatiebus afgesloten of verstopt

Vervang de fluïdisatiebuizen.


Fluïdisatieslangen  
P/N 1057258



### Pinch valve lekt


Vervang de pinch valves en de filterschijven.

Set bestaande uit  
pinch valve en filterschijf  
P/N 1081221



### Onderste Y-blok verstopt

Verwijder en reinig de onderste Y-blokken.




### Besturingsverdeelblok is defect en moet worden gerepareerd (vastgesteld via onderdrukcontrole B)

### Kleppen 2 en 5 van het pompverdeelblok vervuild met poeder

Verwijder en inspecteer de kleppen.

Als deze vervuild zijn, blaas dan het verdeelblok door en vervang de kleppen.

Magneetkleppen  
P/N 1099534



**Opmerking:** Als u oude bedrading met 3 posities gebruikt, gebruik dan de bijgeleverde adapter. Als u nieuwe bedrading met 2 posities gebruikt, kan de bijgeleverde

**LET OP:** Schakel de luchtdruk naar de pompkast uit en laat de druk af voordat u onderhoud aan het verdeelblok uitvoert. Negeren van deze waarschuwing kan het beschadigen van apparatuur tot gevolg hebben.

### Onderdrukgenerator geblokkeerd

Verwijder en inspecteer het venturimondstuk van de onderdrukgenerator. Als het venturimondstuk verstopt is, blaas het dan door of vervang de onderdrukgenerator.

Uitgegeven 01/10

Eerste copyright datum 2007. Prodigy, HDLV, Nordson en het Nordson logo zijn geregistreerde handelsmerken van Nordson Corporation.