## Sistema di spruzzatura polveri manuale Encore<sup>™</sup> - montaggio a parete o su rotaia

Manuale P/N 7146825A02 - Italian -Edizione 11/08

Questo documento è soggetto a modifiche senza avviso. Visitare http://emanuals.nordson.com/finishing per la versione più recente.



#### Contattateci

Nordson Corporation è disponibile per tutte le richieste di informazioni, i commenti e le domande sui suoi prodotti. E' possibile reperire informazioni generali su Nordson utilizzando il seguente indirizzo: http://www.nordson.com.

#### Numero dell'articolo per l'ordinazione

P/N = Numero da indicare all'ordinazione per articoli Nordson

#### Nota

Pubblicazione della Nordson. Tutti i diritti riservati.
Copyright © 2008.
La riproduzione o la traduzione in un'altra lingua di questo documento in qualsiasi forma, intera o parziale è vietata senza espressa autorizzazione scritta della Nordson.

La Nordson si riserva il diritto di effettuare modifiche senza espressa comunicazione.

#### Marchi registrati

iFlow, Nordson e the Nordson logo sono marchi registrati della Nordson Corporation.

Encore è marchio di fabbrica della Nordson Corporation.

P/N 7146825A02 © 2008 Nordson Corporation

# **Nordson International**

## http://www.nordson.com/Directory

## **Europe**

Country	Phone	Fax	

Austria		43-1-707 5521	43-1-707 5517
Belgium		31-13-511 8700	31-13-511 3995
Czech Republic		4205-4159 2411	4205-4124 4971
Denmark	Hot Melt	45-43-66 0123	45-43-64 1101
	Finishing	45-43-200 300	45-43-430 359
Finland		358-9-530 8080	358-9-530 80850
France		33-1-6412 1400	33-1-6412 1401
Germany	Erkrath	49-211-92050	49-211-254 658
	Lüneburg	49-4131-8940	49-4131-894 149
	Nordson UV	49-211-9205528	49-211-9252148
	EFD	49-6238 920972	49-6238 920973
Italy		39-02-904 691	39-02-9078 2485
Netherlands		31-13-511 8700	31-13-511 3995
Norway	Hot Melt	47-23 03 6160	47-23 68 3636
Poland		48-22-836 4495	48-22-836 7042
Portugal		351-22-961 9400	351-22-961 9409
Russia		7-812-718 62 63	7-812-718 62 63
Slovak Repub	olic	4205-4159 2411	4205-4124 4971
Spain		34-96-313 2090	34-96-313 2244
Sweden		46-40-680 1700	46-40-932 882
Switzerland		41-61-411 3838	41-61-411 3818
United	Hot Melt	44-1844-26 4500	44-1844-21 5358
Kingdom	Finishing	44-161-495 4200	44-161-428 6716
	Nordson UV	44-1753-558 000	44-1753-558 100
	•	•	•

## Distributors in Eastern & Southern Europe

## Outside Europe / Hors d'Europe / Fuera de Europa

- For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information.
- Pour toutes informations sur représentations de Nordson dans votre pays, veuillez contacter l'un de bureaux ci-dessous.
- Para obtener la dirección de la oficina correspondiente, por favor diríjase a unas de las oficinas principales que siguen abajo.

<b>Contact Nordson</b>	Phone	Fax
------------------------	-------	-----

#### Africa / Middle East

<b>DED, Germany</b> 49-211-92050 49-211-254 658
---

#### Asia / Australia / Latin America

Pacific South Division,	1-440-685-4797	-
USA		

#### Japan

Japan	81-3-5762 2700	81-3-5762 2701
•		

#### North America

Canada		1-905-475 6730	1-905-475 8821
USA	Hot Melt	1-770-497 3400	1-770-497 3500
	Finishing	1-880-433 9319	1-888-229 4580
	Nordson UV	1-440-985 4592	1-440-985 4593

# **Sommario**

Sicurezza	1-1
Introduzione	1-1
Personale qualificato	1-1
Impiego previsto	1-1
Disposizioni e approvazioni	1-2
Sicurezza personale	1-2
Sicurezza antincendio	1-2
Messa a terra	1-3
Interventi da effettuare in caso di malfunzionamento	1-4
Smaltimento	1-4
Impostazione del sistema	2-1
Introduzione	2-1
Dati tecnici	2-2
Etichetta di certificazione dell'applicatore	2-2
Etichetta di certificazione dei controller di interfaccia	
della pistola e della centralina di alimentazione	2-2
Collegamenti del sistema	2-3
Diagramma del sistema	2-3
Collegamenti controller	2-4
Montaggio del controller	2-5
Sistema con montaggio a parete	2-5
Sistema con montaggio su rotaia	2-6
Collegamento del cavo di interconnessione	2-7
Installazione della pompa	2-7
Montaggio della pompa	2-7
Giunto - tramoggia o alimentatore	
da scatola vibrante (VBF)	2-7
Adattatore - Solo tramoggia	2-8
Collegamenti della pompa	2-8
Collegamenti dell'aria fluidizzante	2-9
Collegamenti pistola a spruzzo	2-9
Cavo della pistola	2-10
Collegamenti dei tubi dell'aria alla pistola di spruzzo	2-10
Collegamento del tubo di alimentazione polvere	
della pistola a spruzzo	2-11
Unire tubi e cavo in un fascio	2-11
Collegamenti elettrici e dell'aria del sistema	2-11
Rifornimento di aria al sistema	2-11
Collegamenti elettrici	2-12
Collegamento a terra del sistema	2-12

Funzionamento	3-1
Condizioni speciali per un uso sicuro ATEX, Unione Europea	3-1
Funzionamento giornaliero	3-1
Avviamento	3-1
Impostazioni predefinite in fabbrica	3-2
Funzionamento della pistola di spruzzo	3-3
Modifica delle preimpostazioni con il grilletto impostazioni .	3-3
Modifica del flusso di polvere con il grilletto impostazioni	3-3
Spurgo della pistola a spruzzo	3-3
Pulsante Standby	3-4
Funzionamento dell'aria fluidizzante	3-4
Tramoggia di alimentazione polvere	3-4
Alimentatore da scatola vibrante	3-4
Funzionamento della pulizia aria elettrodo	3-5
Sostituzione degli ugelli per spruzzo piatto	3-5
Sostituzione dei deflettori e degli ugelli conici	3-6
Spegnimento	3-6
Manutenzione	3-7
Uso dell'interfaccia del controller	3-8
Codici di aiuto	3-9
Timer manutenzione, Ore totali e Versioni software	3-9
Preimpostazioni	3-10
Selezione di una preimpostazione	3-10
Impostazioni di elettrostatica	3-10
Modo Select Charge	3-10
Modo Cliente	3-11
Modo Classico	3-11
Modo Classico Standard (STD)	3-11
Modo Classico AFC	3-12
Impostazioni del flusso polvere	3-13
Modo flusso intelligente	3-13
Impostazione dei valori prefissati di flusso intelligente	3-14
Impostazioni flusso intelligente - unità metriche	3-15
Impostazioni flusso intelligente - unità inglesi	3-16
Impostazioni del modo Flusso classico	3-17
Configurazione del controller	3-18
Diagnostica	4-1
Diagnostica con i codici di aiuto	4-1
Visualizzazione dei codici di aiuto	4-1
Cancellazione dei codici di aiuto	4-1
Tabella di diagnostica con i codici di aiuto	4-2
Tabella di diagnostica generale	4-5
Procedura Riazzeramento	4-9
Test di resistenza dell'alimentatore della pistola di spruzzo	4-10
Prova di resistenza gruppo elettrodo	4-10
Test di continuità del cavo della pistola	4-11
Test cavo di interconnessione controller	4-11
Schemi di cablaggio del sistema	4-12

Riparazione	5-1
Riparazione pistola a spruzzo	5-1
Sostituzione del modulo display	5-1
Smontaggio	5-1
Installazione	5-2
Sostituzione alimentatore	5-3
Smontaggio dell'alimentatore	5-3
Montaggio dell'alimentatore	5-3
Sostituzione del cavo pistola/dell'impugnatura	
dell'interruttore grilletto	5-4
Smontaggio della pistola	5-6
Riassemblaggio	5-8
Riparazione del modulo interfaccia	5-14
Riparazione della centralina di alimentazione	5-15
Smontaggio del sottopannello	5-15
Componenti del sottopannello	5-16
Sostituzione del regolatore	5-16
Riparazione modulo iFlow	5-17
Test dei moduli iFlow	5-17
Tabelle del rapporto flusso/pressione	5-19
Sostituzione dell'elettrovalvola	5-19
Pulizia della valvola proporzionale	5-19
Sostituzione valvola proporzionale	5-13
Sostituzione vaivoia proporzionale	5-21
Pezzi	6-1
Introduzione	6-1
Codici del sistema	6-1
Pezzi della pistola di spruzzo	6-2
Ugelli per spruzzo piatto	6-4
Ugello conico	6-5
Ugelli CrossCut (con taglio a croce) opzionali	6-5
Pezzi del controller	6-6
Fezzi dei Controller	
Esploso dei pezzi dell'interfaccia	6-6
Lista dei pezzi dell'interfaccia	6-7
Esploso della centralina di alimentazione	6-8
Lista dei pezzi della centralina di alimentazione	6-9
Pezzi del modulo iFlow	6-10
Componenti e pezzi del sistema	6-11
Tubo polvere e tubo aria	6-11
Pezzi della pompa	6-12

# Sezione 1 Sicurezza

#### Introduzione

Leggere e seguire queste istruzioni di sicurezza. Le avvertenze, le segnalazioni di pericolo e le istruzioni specifiche ai vari compiti e alle varie attrezzature sono contenute nella documentazione delle attrezzature dove necessario.

Assicurarsi che tutta la documentazione relativa alle attrezzature, comprese queste istruzioni, sia accessibile a tutte le persone che operano o effettuano la manutenzione sulle attrezzature.

## Personale qualificato

I proprietari dell'apparecchiatura hanno la responsabilità di garantire che l'apparecchiatura Nordson sia installata, fatta funzionare e riparata da personale qualificato. Per personale qualificato si intendono i dipendenti o gli appaltatori addestrati ad eseguire in tutta sicurezza i compiti loro assegnati. Queste persone conoscono perfettamente tutte le norme e disposizioni di sicurezza e sono fisicamente in grado di eseguire i compiti loro assegnati.

## Impiego previsto

Impiegare le attrezzature Nordson in modi diversi da quelli descritti nella documentazione fornita in dotazione, può provocare lesioni fisiche o danni alle cose.

I casi d'impiego non previsto dell'apparecchiatura comprendono

- l'uso di materiali non compatibili
- l'esecuzione di modifiche non autorizzate
- la rimozione o l'elusione delle protezioni o dei blocchi di sicurezza
- l'utilizzo di componenti incompatibili o danneggiati
- l'uso di attrezzature ausiliarie non approvate
- l'utilizzo dell'apparecchiatura oltre la sua capacità massima

© 2001 Nordson Corporation S1IT-03-[SF-Powder]-6

## Disposizioni e approvazioni

Assicurarsi che tutte le attrezzature siano adeguate e approvate per l'ambiente nel quale verranno utilizzate. Tutte le approvazioni ottenute per le attrezzature Nordson decadranno nel caso in cui le istruzioni per l'installazione, il funzionamento e gli interventi di riparazione non verranno rispettate.

Tutte le fasi di installazione dell'attrezzatura devono essere conformi alle norme Federali, Statali e Locali.

## Sicurezza personale

Per evitare incidenti seguire queste istruzioni.

- Non mettere in funzione o eseguire interventi di riparazione sulle attrezzature se non si è qualificati a farlo.
- Non mettere in funzione le attrezzature se le protezioni di sicurezza, le porte o i coperchi non sono intatti e i dispositivi automatici di sicurezza non funzionano perfettamente. Non eludere o disattivare i dispositivi di sicurezza.
- Stare lontani dalle attrezzature in movimento. Prima di regolare o effettuare interventi di riparazione sulle parti in movimento, spegnere l'alimentazione elettrica e attendere che le attrezzature si arrestino completamente. Togliere e bloccare l'alimentazione elettrica e le attrezzature in modo da evitare movimenti accidentali.
- Scaricare la pressione idraulica e pneumatica prima di regolare o
  eseguire interventi di riparazione sui sistemi o componenti in pressione.
   Scollegare, bloccare e contrassegnare gli interruttori prima di effettuare
  interventi di riparazione sull'impianto elettrico.
- Per tutti i materiali impiegati richiedere e leggere le schede di sicurezza dei materiali (MSDS). Seguire le istruzioni del produttore per maneggiare e utilizzare in tutta sicurezza i materiali ed usare l'attrezzatura di protezione personale consigliata.
- Per evitare incidenti, è necessario prendere atto dei pericoli meno evidenti presenti nella postazione di lavoro e che spesso non possono essere eliminati completamente, come superfici calde, spigoli vivi, circuiti elettrici in tensione e parti mobili che non possono essere racchiuse o protette in altro modo per motivi pratici.

## Sicurezza antincendio

Per evitare il rischio d'incendio o di esplosione seguire queste istruzioni.

- Non fumare, saldare, rettificare o usare fiamme libere nelle aree in cui sono impiegati o immagazzinati materiali infiammabili.
- Prevedere una ventilazione adeguata per impedire pericolose concentrazioni di sostanze volatili o vapori. Per informazioni consultare le normative locali o le schede di sicurezza dei materiali MSDS.
- Non scollegare i circuiti elettrici in tensione durante l'uso di materiali infiammabili. Togliere innanzitutto corrente mediante un sezionatore per impedire la formazione di scintille.

- E' necessario conoscere la posizione degli interruttori d'arresto d'emergenza, delle valvole di arresto e degli estintori. Se nella cabina di spruzzo scoppia un incendio, spegnere immediatamente il sistema di spruzzo e gli aspiratori.
- Per gli interventi di pulizia, manutenzione, controllo e riparazione dell'apparecchiatura, seguire le istruzioni fornite nella relativa documentazione.
- Usare soltanto i ricambi previsti per l'apparecchiatura originale. Per informazioni e consigli sui componenti, contattare il rappresentante locale Nordson.

#### Messa a terra



**ATTENZIONE:** Utilizzare attrezzature elettrostatiche difettose è pericoloso e può causare folgorazione, incendio o esplosione. Includere i controlli di resistenza nel vostro programma di manutenzione periodico. Se si riceve anche la minima scossa elettrica o si notano scintille statiche o archi, spegnere immediatamente l'attrezzatura elettrica o elettrostatica. Non riavviare l'attrezzatura finché il problema non è stato identificato e risolto.

Tutto il lavoro effettuato all'interno della cabina di spruzzo o entro 1 m (3 piedi) dalle aperture della cabina viene considerato rientrante nella Classe 2, zone di pericolo Divisione 1 o 2 e deve essere conforme a NFPA 33, NFPA 70 (articoli NEC 500, 502 e 516) e NFPA 77, ultime condizioni.

- Tutti gli oggetti conduttivi nelle zone di spruzzo devono essere collegati elettricamente a terra con una resistenza di non oltre 1 megohm, misurata con uno strumento che eroga almeno 500 volt al circuito preso in esame.
- Le attrezzature da collegare a terra includono, senza limitarvisi, il
  pavimento della zona di spruzzo, le piattaforme dell'operatore, i
  contenitori alimentatori, i supporti per le fotocellule e gli ugelli di scarico. Il
  personale addetto alla zona di spruzzo deve essere provvisto di messa a
  terra.
- Il corpo umano può rappresentare una possibile fonte di accensione, se caricato elettrostaticamente. Il personale che si trova su una superficie verniciata, come la piattaforma dell'operatore, o indossa calzature non conduttive, non è provvisto di messa a terra. Il personale deve indossare scarpe con suole conduttive o una piattina di messa a terra per mantenere il contatto con il suolo mentre utilizza o si trova nei pressi delle attrezzature elettrostatiche.
- Gli operatori devono mantenere il contatto pelle-impugnatura tra la mano
  e l'impugnatura della pistola per evitare di ricevere scosse mentre
  utilizzano le pistole a spruzzo manuali elettrostatiche. Se si devono
  indossare i guanti, tagliare il palmo o le dita, indossare guanti conduttivi o
  una piattina di messa a terra collegata all'impugnatura della pistola o a
  un'altra messa a terra effettiva.
- Spegnere l'alimentazione elettrostatica e collegare a terra gli elettrodi della pistola prima di effettuare regolazioni o pulire le pistole a spruzzo.
- Collegare tutte le attrezzature staccate, i cavi di messa a terra e i fili dopo gli interventi di riparazione.

© 2001 Nordson Corporation S1IT-03-[SF-Powder]-6

#### Interventi da effettuare in caso di malfunzionamento

Se un sistema o una parte di un sistema non funziona correttamente, spegnere immediatamente il sistema ed eseguire le seguenti operazioni:

- Togliere ed escludere la corrente. Chiudere le valvole di arresto pneumatiche e scaricare la pressione.
- Individuare la causa del cattivo funzionamento ed eliminarla prima di riaccendere l'apparecchiatura.

## **Smaltimento**

Lo smaltimento delle attrezzature e dei materiali impiegati per il funzionamento e la riparazione deve avvenire in conformità alle normative locali.

## Sezione 2

## Impostazione del sistema

#### Introduzione

Vedi figura 2-1. Il sistema di spruzzatura polvere Encore con montaggio su parete/rotaia è un sistema di spruzzatura polvere manuale formato da pistola a spruzzo manuale, controller in due pezzi, pompa per polvere e cavi, tubo dell'aria e tubo di alimentazione polvere.

Questa sezione descrive il montaggio del controller, l'installazione della pompa su un alimentatore da scatola o tramoggia e la posa dei collegamenti pneumatici ed elettrici del sistema.





Fig. 2-1 Componenti del sistema per polveri manuale Encore con montaggio su rotaia

#### Dati tecnici

Modello	Valore nominale d'ingresso	Valore nominale di uscita
Applicatore ENCORE	+/- 18 VAC, 1 A	100 KV, 100 μA
Unità di controllo interfaccia ENCORE	24 VDC, 2.75 A	+/- 18 VAC, 1A
Centralina di alimentazione controller ENCORE	100-240 VAC, 50/60 Hz, 85 VA	24 VDC, 2.75 A

- Aria in entrata: 6,0-7,6 bar (87-110 psi), <5µ di particelle, temperatura di condensazione <10 °C (50 °F)
- Max. umidità relativa: 95% senza condensa
- Temperatura ambiente nominale (sistema Encore): da +15 a +40 °C (59-104 °F)
- Valore nominale zona pericolosa per applicatore: Area 21 o classe II, divisione 1
- Valore nominale zona pericolosa per controlli: Area 22 o classe II, divisione 2
- IP polveri: IP6X

#### Etichetta di certificazione dell'applicatore



#### Etichetta di certificazione dei controller di interfaccia della pistola e della centralina di alimentazione

ELECTROSTATIC HAND-HELD POWDER SPRAY EQUIPMENT TYPE ENCORETM NORDSON CORPORATION, AMHERST, OHIO U.S.A.

EN 50 050

SIRA08ATEX5010X

Ta:  $+15^{\circ}$ C TO  $+40^{\circ}$ C

Vn=100-240 VAC, fn = 50/60 Hz

PWR UNIT OUTPUT: Vo=24VDC Io=2.75A

Pn=85 VA

INTERFACE OUTPUT: Vo=18VAC Io=1A

Ex tD A22 IP6X T60°C

**(€** <sub>1180</sub> **ⓑ** <sub>II 3 (2) D</sub>

DO NOT OPEN WHEN EXPLOSIVE ATMOSPHERE IS PRESENT

## Collegamenti del sistema

Consultare le figure 2-2 e 2-3 per decidere dove e come installare il proprio sistema Encore.

#### Diagramma del sistema

**NOTA:** Questo diagramma non mostra i collegamenti di terra del sistema. Il sistema ed i suoi componenti vanno tutti collegati ad un'effettiva messa a terra.




Fig. 2-2 Diagramma a blocchi del sistema per polveri manuale con montaggio su parete o rotaia Encore

#### Collegamenti controller

Il controller della pistola a spruzzo Encore è un'unità formata da due pezzi, composta da un modulo interfaccia e da una centralina di alimentazione, collegati tra loro da un cavo di interconnessione rete/alimentazione lungo 3 metri (10 ft). Se necessario si possono collegare assieme uno o più cavi.

- La **centralina di alimentazione** alloggia un alimentatore 24 VDC, una scheda di circuito e un collettore di controllo aria iFlow<sup>®</sup>.
- Il modulo interfaccia alloggia il pannello interfaccia controller che contiene i display e i controlli di interfaccia e la scheda di controllo principale del sistema.




Fig. 2-3 Collegamenti controller pistola Encore

## Montaggio del controller

**NOTA:** Il cavo di collegamento tra il modulo di interfaccia e la centralina di alimentazione è lungo 3 metri. Se la centralina di alimentazione deve essere montata ad oltre 3 metri (10 ft) dal modulo interfaccia si devono ordinare dei cavi addizionali. Due o più cavi si possono collegare tra loro.

#### Sistema con montaggio a parete

La figura 2-4 illustra il montaggio della centralina di alimentazione e del modulo interfaccia del controller utilizzando le staffe di montaggio a parete. La centralina di alimentazione si può orientare rispetto alla staffa di montaggio con incrementi di 90 gradi, come si desidera. I dispositivi di fissaggio illustrati sono forniti con il controller.

Assicurarsi di lasciare uno spazio sufficiente per i collegamenti alla centralina di alimentazione e al modulo interfaccia.




Fig. 2-4 Staffe di montaggio a parete del controller

#### Sistema con montaggio su rotaia

La figura 2-5 illustra il montaggio della centralina di alimentazione e del modulo interfaccia del controller utilizzando le staffe di montaggio su rotaia. La centralina di alimentazione si può orientare rispetto alla staffa di montaggio con incrementi di 90 gradi, come si desidera. I dispositivi di fissaggio illustrati sono forniti con il controller o con il kit di montaggio su rotaia.

Assicurarsi di lasciare uno spazio sufficiente per i collegamenti alla centralina di alimentazione e al modulo interfaccia.




Fig. 2-5 Staffe di montaggio su rotaia del controller

## Collegamento del cavo di interconnessione

Collegare il cavo di interconnessione grigio lungo 3 metri (10 ft) alle prese rete/ausiliario sul modulo interfaccia e sulla centralina di alimentazione.

Se la centralina di alimentazione e il modulo interfaccia distano tra loro più di 3 metri, usare due o più cavi, collegandoli insieme tra loro tramite i raccordi filettati in dotazione con i cavi.




Fig. 2-6 Collegamenti del cavo di interconnessione del controller

## Installazione della pompa

#### Montaggio della pompa

**NOTA:** Gli o-ring dell'adattatore della pompa sono in silicone conduttivo, allo scopo di fornire un collegamento a terra tra il corpo della pompa e il tubo di raccolta o il coperchio della tramoggia. Non sostituire questi o-ring con o-ring non conduttivi.

Vedi figura 2-7. La pompa viene consegnata con un giunto e un adattatore per pompa. Entrambi si possono usare per montare la pompa su una tramoggia di alimentazione:

# Giunto - tramoggia o alimentatore da scatola vibrante (VBF)

Usare il giunto per montare la pompa su una tramoggia o un alimentatore con scatola vibrante su carrello Nordson preesistenti, dotati di adattatori per la pompa con o-ring esterni, concepiti per il montaggio nel corpo della pompa.

- 1. Installare il giunto della pompa su un adattatore pompa preesistente.
- 2. Montare la pompa nel giunto.

#### Adattatore - Solo tramoggia

L'adattatore sostituisce gli adattatori pompa preesistenti solo su tubi di aspirazione della tramoggia. Non si può usare su tubi di raccolta e fluidizzazione VBF monopezzo.

- 1. Estrarre il gruppo del tubo di raccolta dall'attacco filettato della pompa.
- 2. Svitare l'adattatore dal tubo di raccolta della tramoggia.
- 3. Avvitare sul tubo di raccolta il nuovo adattatore inviato con la pompa.
- 4. Reinstallare il gruppo del tubo di aspirazione nell'attacco filettato della pompa, quindi installare la pompa nel nuovo adattatore.




Fig. 2-7 Montaggio della pompa

#### Collegamenti della pompa

Quanto segue viene fornito con il sistema:

- 12 metri (40 ft) di tubo per l'aria blu da 8 mm (aria di nebulizzazione, aria fluidizzante)
- 6 metri (20 ft) di tubo per l'aria nero da 8 mm (aria di flusso)
- 15 metri (50 ft) di tubo antistatico per alimentazione polvere
- 1. Collegare il tubo dell'aria di nebulizzazione blu da 8-mm al raccordo superiore del tubo sulla pompa. Collegare l'altra estremità del tubo al raccordo dell'aria di nebulizzazione sulla centralina di alimentazione.
- 2. Collegare il tubo dell'aria di flusso nero da 8-mm al raccordo inferiore del tubo sulla pompa. Collegare l'altra estremità del tubo al raccordo dell'aria di flusso sulla centralina di alimentazione.
- 3. Spingere il tubo di alimentazione polvere sul porta strozzatura con bava.



Fig. 2-8 Collegamenti della pompa




Fig. 2-9 Collegamenti dei tubi dell'aria di nebulizzazione e di flusso alla centralina di alimentazione

**NOTA:** La pompa è dotata di giunti a collegamento rapido (1) che consentono di scollegare rapidamente il tubo dell'aria di nebulizzazione e di flusso quando si pulisce o ripara la pompa. Tirare indietro le ghiere di accoppiamento zigrinate per disaccoppiare.

## Collegamenti dell'aria fluidizzante

Vedi figura 2-2.

Usare il tubo per l'aria blu da 8-mm in dotazione con il sistema per fornire aria fluidizzante alla sorgente di alimentazione della polvere. Installare un regolatore ed un indicatore dell'aria forniti dal cliente nel tubo dell'aria tra la centralina di alimentazione e la sorgente della polvere, allo scopo di regolare la pressione dell'aria fluidizzante.

Se si collega l'aria fluidizzante ad una tramoggia di alimentazione Nordson, usare il gambo da 10-mm x il raccordo riduttore del tubo da 8-mm forniti con il controller per collegare il tubo da 8-mm al raccordo dell'aria fluidizzante della tramoggia.

## Collegamenti pistola a spruzzo

Disimballare la pistola di spruzzo. Svolgere il cavo della pistola di spruzzo e i tubi dell'aria trasparente da 4-mm e nero da 6-mm. Collegare come segue:


#### Cavo della pistola

- 1. Vedi figura 2-3. Collegare il cavo alla presa del modulo di interfaccia. La spina e la presa del cavo sono inchiavettati.
- 2. Infilare il dado del cavo sulla presa e serrare saldamente il dado.

#### Collegamenti dei tubi dell'aria alla pistola di spruzzo

Vedi figure 2-10 e 2-11. I tubi dell'aria trasparente da 4-mm e nero da 6-mm vengono consegnati assieme alla pistola di spruzzo.

- 1. Collegare il tubo dell'aria di spurgo nero da 6-mm al raccordo a scollegamento rapido nell'impugnatura della pistola. Collegare l'altra estremità del tubo al raccordo dell'aria di spurgo sulla centralina di alimentazione.
- 2. Collegare il tubo dell'aria trasparente da 4-mm dell'elettrodo al raccordo con bava nell'impugnatura della pistola. Collegare l'altra estremità del tubo al raccordo di pulizia aria dell'elettrodo sulla centralina di alimentazione.



Collegamento dei tubi di pulizia aria elettrodo e aria pistola alla pistola a Fig. 2-10 spruzzo





Fig. 2-11 Collegamento dei tubi di pulizia aria elettrodo e aria pistola alla centralina di alimentazione

#### Collegamento del tubo di alimentazione polvere della pistola a spruzzo

Vedi figura 2-12.

Spingere l'adattatore del tubo con bava nell'estremità del tubo di alimentazione polvere, quindi inserire l'adattatore nel tubo d'ingresso polvere posto in basso sull'impugnatura della pistola di spruzzo. Assicurarsi che le clip dell'adattatore si aggancino nella scanalatura del tubo d'ingresso.

Per scollegare rapidamente il tubo dalla pistola premere le estremità inferiori delle clip dell'adattatore per sganciarle dalla scanalatura, quindi estrarre l'adattatore dalla pistola.



Collegare il tubo di alimentazione polvere all'adattatore

Fig. 2-12 Collegamento del tubo di alimentazione polvere alla pistola a spruzzo

#### Unire tubi e cavo in un fascio

Con le spiraline nere fornite assieme al sistema unire in un fascio il cavo della pistola di spruzzo, i tubi dell'aria e il tubo di alimentazione polvere.

## Collegamenti elettrici e dell'aria del sistema

#### Rifornimento di aria al sistema

NOTA: L'aria compressa deve essere fornita da una presa d'aria dotata di valvola di arresto automatica. L'aria deve essere pulita e asciutta. Si raccomanda l'uso di un essicatore d'aria di tipo refrigerante o essicante e di filtri dell'aria.

Un filtro/regolatore, 6 metri (20 ft) di tubo per l'aria blu da 10-mm e una spina da 10-mm sono forniti con il sistema. Montare il filtro/regolatore in una posizione adatta, dove possa essere controllato e sottoposto a manutenzione e riparazione.

P/N 7146825A02 © 2008 Nordson Corporation

Vedi figura 2-13. Collegare un tratto del tubo per l'aria blu da 10-mm fornito con il sistema dal rifornimento di aria compressa del cliente all'ingresso filtro/regolatore. La pressione di alimentazione dell'aria deve essere di 6,0-7,6 bar (87-110 psi).

Collegare un altro tratto del tubo per l'aria da 10-mm dall'attacco di uscita doppio del filtro/regolatore al raccordo d'ingresso sulla centralina di alimentazione. Tappare l'attacco inutilizzato del raccordo di uscita doppio.




Fig. 2-13 Collegamento del rifornimento di aria al sistema

#### Collegamenti elettrici

Il controller ha 110-220 VAC a 50/60 Hz monofase nominale.

Collegare il cavo di alimentazione al sistema ad un pannello elettrico dotato di interruttori di circuito e di un sezionatore principale.

Colore del filo	Funzione	
Blu	N (neutro)	
Marrone	L (sotto tensione)	
Verde/Giallo	GND (terra)	

## Collegamento a terra del sistema



PERICOLO: Tutti i componenti conduttivi del sistema nell'area di spruzzatura devono essere provvisti di un efficace collegamento a terra. La mancata osservanza di guesta avvertenza può portare ad una scarica elettrostatica abbastanza forte da causare un incendio o un'esplosione.

Utilizzare il kit con sbarra collettrice di terra ESD in dotazione con il sistema per collegare il perno di terra della centralina di alimentazione alla cabina di spruzzatura con messa a terra o ad un'effettiva messa a terra. Consultare le istruzioni fornite con il kit.

© 2008 Nordson Corporation

P/N 7146825A02

# Sezione 3 Funzionamento



**PERICOLO:** Le operazioni seguenti devono essere effettuate solo da personale qualificato. Seguire e osservare le istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale e in tutti gli altri manuali utilizzati.



**PERICOLO:** Questa attrezzatura può risultare pericolosa se non viene usata osservando le regole indicate in questo manuale.



**PERICOLO:** Tutta l'attrezzatura conduttiva nella zona di spruzzo deve avere la messa a terra. Le attrezzature prive di messa a terra o con messa a terra insufficiente possono immagazzinare una carica statica tale da causare potenti scosse e archi elettrici, incendio o esplosione.

# Condizioni speciali per un uso sicuro ATEX, Unione Europea

- L'applicatore manuale Encore va usato solo con la relativa unità di controllo interfaccia Encore e la centralina di alimentazione controller Encore.
- L'apparecchiatura può essere utilizzata unicamente in aree a basso rischio.

## **Funzionamento giornaliero**



**PERICOLO:** Tutti i componenti conduttivi dell'area di spruzzo devono essere provvisti di un efficace collegamento a terra. L'inosservanza potrebbe causare una grave scossa.

**NOTA:** Il controller viene consegnato con una configurazione di default che consente di cominciare a spruzzare la polvere subito dopo aver installato il sistema. Per una lista dei default e delle istruzioni su come modificarli consultare *Configurazione del controller* a pagina 3-18.

#### **Avviamento**

- 1. Accendere l'aspiratore della cabina di spruzzatura.
- 2. Accendere l'alimentazione d'aria al sistema.
- 3. Carica la polvere nella tramoggia o nell'alimentatore da scatola.
- 4. Vedi figura 3-1. Assicurarsi che la pistola di spruzzo non sia azionata, poi accendere l'alimentazione al controller. I display e le icone sull'interfaccia del controller e sull'interfaccia della pistola dovrebbero accendersi.




Fig. 3-1 Controlli sistema

**NOTA:** Se si sta usando una tramoggia di alimentazione polvere, accendendo l'alimentazione al controller si accende l'aria fluidizzante. Regolare la pressione dell'aria fluidizzante su 0,3-0,7 bar (5-15 psi). La pressione deve essere tale da far "bollire" leggermente la polvere nella tramoggia. Fluidizzare la polvere per 5-10 minuti prima di spruzzarla.

5. Puntare la pistola di spruzzo verso la cabina ed premere il grilletto per iniziare a spruzzare la polvere.

**NOTA:** Se si sta usando l'alimentatore da scatola vibrante, assicurarsi che l'aria fluidizzante stia fluidizzando la polvere attorno al tubo aspirante senza soffiare polvere fuori dalla scatola.

6. Selezionare la preimpostazione desiderata e avviare la produzione.

L'interfaccia del controller visualizza l'uscita attuale quando la pistola sta spruzzando e i valori di corrente predefiniti quando la pistola è disabilitata.

**NOTA:** Se si usa la modalità **Flusso totale**, il valore totale impostato per l'aria deve essere superiore a zero, altrimenti non si riesce ad impostare Flusso aria % e la pistola non spruzza la polvere. Vedi pagina 3-13 per maggiori informazioni.

### Impostazioni predefinite in fabbrica

Le preimpostazioni sono valori nominali portata polvere e elettrostatica programmati per un pezzo o un'applicazione specifici e salvati nella memoria del controller. Si possono programmare fino a 20 preimpostazioni. Il sistema viene consegnato con le preimpostazioni 1-3 già programmate. Per istruzioni sulla programmazione delle preimpostazioni vedi pagina 3-10.

Preimpo- stazione	Elettrostatica, flusso polvere	kV	μΑ	%	Σ
1	Max kV, 150 g/min (20 lb/ora)	100	30	45	3.0
2	Max kV, 300 g/min (40 lb/ora)	100	30	75	3.0
3	Select Charge 3 (cavità profonda), 150 g/min (20 lb/ora)	100*	60*	45	3.0
* Le impostazioni del modo Select Charge sono eseguite in fabbrica e non si possono modificare.					

P/N 7146825A02 © 2008 Nordson Corporation

#### Funzionamento della pistola di spruzzo

L'interfaccia della pistola di spruzzo e il grilletto ausiliario consentono di cambiare le impostazioni preimpostate o di flusso polvere, oppure di spurgare la pistola qualora necessario, senza usare l'interfaccia del controller.




Fig. 3-2 Controlli pistola

# Modifica delle preimpostazioni con il grilletto impostazioni

- 1. Vedi figura 3-2. Lasciar andare il grilletto principale. Le preimpostazioni non si possono cambiare mentre la pistola è azionata.
- 2. Premere il pulsante **Modo** finché l'**icona Modo preimpostazioni** si accende. Sul display appare il numero di preimpostazione attuale.
- Premere il grilletto impostazioni verso l'alto o il basso finché sull'interfaccia della pistola di spruzzo appare il numero di preimpostazione desiderato.

**NOTA:** I numeri di preimpostazione non programmati (preimpostazioni con valori zero) vengono automaticamente saltati.

4. Premere il grilletto principale. Il sistema ora spruzza con le nuove impostazioni preimpostate.

# Modifica del flusso di polvere con il grilletto impostazioni

- Vedi figura 3-2. Premere il pulsante Modo finché l'icona Modo flusso si accende.
- Premere il grilletto impostazioni verso l'alto o il basso per cambiare l'impostazione del flusso. Questo si può fare senza lasciar andare il grilletto principale.

Il flusso di polvere cambia immediatamente. La nuova impostazione del flusso appare sia sull'interfaccia della pistola sia sull'interfaccia del controller.

**NOTA:** Se si usa la modalità **Flusso totale**, il valore totale impostato per l'aria deve essere superiore a zero, altrimenti non si riesce ad impostare Flusso aria % e la pistola non spruzza la polvere. Vedi pagina 3-13 per maggiori informazioni.

#### Spurgo della pistola a spruzzo

- 1. Vedi figura 3-2. Puntare la pistola nella cabina e far scattare il grilletto principale.
- Premere il pulsante Spurgo. Lo spurgo continua finché il pulsante spurgo resta premuto.

**NOTA:** Se il grilletto impostazioni è configurato per lo spurgo, premendo tale grilletto in alto e in basso si spurga la pistola. Consultare *Configurazione del controller* a pagina 3-18.

Spurgare la pistola periodicamente per tenere pulito il percorso della polvere all'interno della pistola. La lunghezza e la frequenza di spurgo necessarie dipendono dall'applicazione.

**NOTA:** L'aria di spurgo pulisce solo il percorso della polvere nella pistola. Per spurgare il tubo della polvere scollegarlo dalla pompa e dalla pistola, mettere l'estremità della pistola dentro la cabina e soffiare aria compressa a partire dall'estremità della pompa.

#### Pulsante Standby

Usare il pulsante **Standby** nella figura 3-1 per spegnere l'interfaccia e disabilitare la pistola durante interruzioni nella produzione. Quando l'interfaccia del controller è spento, la pistola non può essere azionata e l'interfaccia della pistola è disabilitata.

Per spegnere l'alimentazione al controller usare l'interruttore di alimentazione del controller posto sull'unità di potenza.

#### Funzionamento dell'aria fluidizzante

#### Tramoggia di alimentazione polvere

Se il controller è configurato per una tramoggia di alimentazione polvere, accendendo l'alimentazione all'interfaccia si accende l'aria fluidizzante verso la tramoggia. Regolare la pressione dell'aria fluidizzante su 0,3-0,7 bar (5-15 psi). La pressione deve essere tale da far "bollire" leggermente la polvere nella tramoggia. L'aria fluidizzante causerà un aumento di volume della polvere.

Prima di spruzzare fluidizzare la polvere per 5-10 minuti, per assicurarsi che sia fluidizzata uniformemente e non siano presenti grumi di polvere.

#### Alimentatore da scatola vibrante

Se il controller è configurato per un'alimentatore da scatola vibrante, l'aria fluidizzante viene accesa e spenta quando la pistola di spruzzo viene azionata e non più azionata.

Regolare la pressione dell'aria fluidizzante su 0,3-0,7 bar (5-10 psi). La pressione dovrebbe fluidizzare la polvere solo attorno al tubo di raccolta. La polvere non deve bollire violentemente o fuoriuscire dalla confezione.

## Funzionamento della pulizia aria elettrodo

L'aria di pulizia aria elettrodo pulisce l'elettrodo della pistola per evitare che la polvere vi si raccolga. L'aria di pulizia aria elettrodo viene accesa e spenta automaticamente quando la pistola a spruzzo viene attivata e disattivata.

La valvola ad ago del flusso aria posta sull'unità di potenza è impostata in fabbrica per le applicazioni più comuni (1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> giro in senso antiorario da posizione completamente chiusa), ma si può regolare qualora necessario.






Fig. 3-3 Posizione della valvola di pulizia aria elettrodo

#### Sostituzione degli ugelli per spruzzo piatto



**PERICOLO:** Lasciar andare il grilletto della pistola a spruzzo, spegnere l'interfaccia e collegare a terra l'elettrodo prima di eseguire questa procedura. La mancata osservanza di questo avvertimento può causare una grave scossa elettrica.

- 1. Spurgare la pistola di spruzzo e spegnere l'interfaccia per evitare un azionamento accidentale della pistola.
- 2. Svitare il dado dell'ugello girando in senso antiorario.
- 3. Rimuovere l'ugello per spruzzo piatto dal gruppo elettrodo.

NOTA: Rimontare l'elettrodo se esce dal tubo di uscita polvere.

- 4. Montare un nuovo ugello sul gruppo elettrodo. L'ugello è inchiavettato al gruppo elettrodo. Non piegare il cavo dell'antenna.
- 5. Montare il dado dell'ugello sul corpo della pistola.



Fig. 3-4 Sostituzione degli ugelli per spruzzo piatto

#### Sostituzione dei deflettori e degli ugelli conici



**PERICOLO:** Lasciar andare il grilletto della pistola a spruzzo, spegnere l'interfaccia e collegare a terra l'elettrodo prima di eseguire questa procedura. La mancata osservanza di questo avvertimento può causare una grave scossa elettrica.

- 1. Spurgare la pistola di spruzzo e spegnere l'interfaccia per evitare un azionamento accidentale della pistola.
- 2. Rimuovere con cautela il deflettore dal gruppo elettrodo. Se si cambia solo il deflettore, montare quello nuovo sul gruppo elettrodo facendo attenzione a non piegare il filo dell'elettrodo.
- 3. Per cambiare tutto l'ugello svitare il dado dell'ugello in senso antiorario.
- 4. Rimuovere l'ugello conico dal gruppo elettrodo.

**NOTA:** Se il gruppo elettrodo esce dal tubo di uscita polvere, rimontarlo.

- 5. Montare un nuovo ugello conico sul gruppo elettrodo. L'ugello è inchiavettato al gruppo elettrodo.
- 6. Avvitare il dado dell'ugello sul corpo della pistola.
- 7. Montare un nuovo deflettore sul gruppo elettrodo. Non piegare il cavo dell'elettrodo.



Fig. 3-5 Sostituzione dei deflettori e degli ugelli conici

## **Spegnimento**

- 1. Spurgare la pistola di spruzzo premendo il pulsante Spurgo finché non esce più polvere dalla pistola.
- 2. Premere il pulsante di standby per spegnere la pistola di spruzzo e l'interfaccia.
- 3. Spegnere l'alimentazione d'aria al sistema e scaricare la pressione dell'aria nel sistema.
- 4. Se si spegne il sistema per la notte o per un lungo periodo di tempo, mettere l'interruttore dell'unità di potenza in posizione OFF (spento) allo scopo di spegnere l'alimentazione al sistema.
- 5. Eseguire le procedure di *Manutenzione giornaliera* a pagina 3-7.

### **Manutenzione**



**PERICOLO:** Le operazioni seguenti devono essere effettuate solo da personale qualificato. Seguire e osservare le istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale e in tutti gli altri manuali utilizzati.



**PERICOLO:** Prima di eseguire i seguenti compiti, spegnere il controller e scollegare l'alimentazione al sistema. Scaricare la pressione aria del sistema e scollegare il sistema dall'alimentazione aria ingresso. La mancata osservanza di questo avvertimento può provocare lesioni.

**NOTA:** Se necessario rimuovere gli o-ring e pulire le parti utilizzando un panno imbevuto di isopropile o alcol etilico. Non immergere le parti in plastica nell'alcool. Non mettere a contatto l'alcol con gli o-ring, perché li farebbe gonfiare. Non utilizzare altri solventi.

Componente	Procedura			
Pistola di spruzzo	Puntare la pistola di spruzzo nella cabina e spurgare la pistola di spruzzo.			
(Giornalmente)	2. Spegnere l'alimentazione elettrica e il rifornimento d'aria al sistema.			
	3. Scollegare l'adattatore del tubo di rifornimento polvere e soffiare il percorso della polvere nella pistola di spruzzo.			
	4. Scollegare il tubo di rifornimento polveri dalla pompa. Mettere l'estremità del tubo verso la pistola dentro la cabina e pulire il tubo con un getto d'aria partendo dall'estremità verso la pompa.			
	5. Rimuovere l'ugello e il gruppo elettrodo e pulirli con aria compressa a bassa pressione e pulire anche i panni. Controllare se presentano usura e se necessario sostituirli.			
	6. Pulire la pistola con un getto d'aria e poi con un panno pulito.			
Pompa	Scollegare i tubo dell'aria della pompa e rimuovere la pompa dal tubo di raccolta.			
(Giornalmente)	Smontare la pompa e pulire tutte le parti utilizzando aria compressa a bassa pressione.			
	Sostituire eventuali componenti danneggiati o usurati.			
	Per istruzioni e ricambi consultare il manuale della pompa per polveri Encore 7146239.			
Controller (Giornalmente)	Pulire la centralina di alimentazione e il modulo interfaccia con una pistola per aria compressa. Togliere la polvere dal controller con un panno pulito.			
Filtro dell'aria del sistema (Periodicamente)	Controllare il filtro dell'aria del sistema. Scaricare il filtro e se necessario sostituire l'elemento filtrante.			
Collegamenti a terra del sistema	Giornalmente: Prima di spruzzare la polvere assicurarsi che il sistema abbia un collegamento sicuro ad un'effettiva messa a terra.			
	Periodicamente: Controllare tutti i collegamenti a terra del sistema.			

#### Uso dell'interfaccia del controller

Usare l'interfaccia del controller per impostare le preimpostazioni, visualizzare i codici di aiuto, monitorare il funzionamento del sistema e configurare il controller.




Fig. 3-6 Interfaccia del controller

Le **Icone impostazioni** si accendono per indicare le impostazioni configurate o selezionate.

I valori prefissati comprendono Select Charge, KV,  $\mu$ A, % di flusso e Flusso totale, o portata Aria di flusso e Aria di nebulizzazione.

Per selezionare una preimpostazione o cambiare un valore prefissato di preimpostazione premere il pulsante **Selezione preimpostazione** o un pulsante **Valore prefissato**. Il LED del pulsante si accende per indicare che è selezionato.

Usare la **Manopola** per modificare il valore prefissato selezionato: in senso orario per aumentare, in senso antiorario per diminuire. Se i valori prefissati vengono aumentati oltre il loro massimo, vengono poi risettati al minimo.



Selezione di un valore prefissato da cambiare



Modifica di un valore prefissato

Fig. 3-7 Selezione e modifica di valori prefissati

#### Codici di aiuto

L'icona Aiuto sul display Funzione/Aiuto si accende se si verifica un problema.




Fig. 3-8 Visualizzazione e cancellazione di codici di aiuto

Per visualizzare i codici di Aiuto premere il tasto **Aiuto**. Il controller conserva in memoria gli ultimi 5 codici. Girare la manopola per scorrere tra i codici. Il display diventa vuoto se non c'è attività per 5 secondi.

Per cancellare i codici di aiuto scorrerli finché appare **CLr**, quindi premere il pulsante **Enter**. L'icona Aiuto resta accesa finché il controller cancella i codici.

Per la diagnostica dei codici di aiuto, la diagnostica generale del sistema, i test di resistenza e continuità e gli schemi di cablaggio del controller consultare la Sezione 4, Diagnostica.

## Timer manutenzione, Ore totali e Versioni software

Premere il pulsante **Visualizza** e girare la manopola per visualizzare nella sequenza seguente: Ore di manutenzione, Ore totali, versioni software Controller pistola (GC), Display pistola (Gd), Modulo iFlow (FL) e versione hardware (Hd). Il timer Ore di manutenzione si imposta con la Configurazione controller a pagina 3-18. Il totale ore non si può azzerare.

L'icona Aiuto si accende se il timer di manutenzione è impostato e arriva a zero.

Per azzerare il timer di manutenzione premere il pulsante Visualizzazione.

L'icona Timer si accende quando vengono visualizzate le ore di manutenzione. Mentre vengono visualizzate, premere il pulsante **Enter**.




Fig. 3-9 Visualizzazione delle ore di manutenzione

## **Preimpostazioni**

Le preimpostazioni sono valori prefissati e programmati di elettrostatica e flusso polvere che consentono all'operatore di cambiare rapidamente le impostazioni di spruzzo semplicemente cambiando il numero di preimpostazione.

Il controller può salvare 20 preimpostazioni. Le preimpostazioni 1, 2 e 3 sono programmate in fabbrica per le applicazioni più comuni. Per questi valori prefissati consultare la pagina 3-2. Questi valori prefissati si possono regolare qualora necessario. Le preimpostazioni 4-17 si possono programmare come necessario.

## Selezione di una preimpostazione

- 1. Premere il pulsante **Preimpostazione**. Il LED del pulsante si accende.
- 2. Girare la manopola. Il numero di preimpostazione aumenta da 1 a 20 poi torna a 1.

I valori prefissati per le preimpostazioni selezionate vengono visualizzati quando la pistola è spenta.




Fig. 3-10 Selezione preimpostazione

## Impostazioni di elettrostatica

L'uscita elettrostatica può essere nel modo Select Charge, modo Cliente o modo Classico.

## Modo Select Charge®

I modi Select Charge sono impostazioni elettrostatiche non regolabili. I LED sopra i pulsanti del modo Select Charge indicano il modo selezionato.

I modi Select Charge e le impostazioni di fabbrica sono:

Nuovo rivestimento 100 kV, 15 μA Modo 1 Modo 2 Metallizzate 50 kV, 50 μA Modo 3 Cavità profonde 100 kV, 60 μA




Fig. 3-11 Modalità Select Charge

**NOTA:** Se l'operatore prova a regolare i valori kV o μA mentre è selezionato un modo Select Charge, il controller passerà in modo Cliente o Classico.

#### Modo Cliente


Modo Cliente è il modo default di fabbrica. Nel modo Cliente sia kV sia μA si possono regolare indipendentemente. Nel modo Cliente le icone STD e AFC non vengono visualizzate.


NOTA: Per una lista di istruzioni su modi default e configurazioni consultare Configurazione del controller a pagina 3-18.


- 1. Per impostare o cambiare kV, premere il pulsante the KV. Il LED del pulsante si accende per indicare che kV è selezionato.
- 2. Girare la manopola per aumentare o diminuire il valore prefissato kV. Il valore prefissato viene automaticamente salvato se non cambia per 3 secondi o quando viene premuto qualsiasi pulsante.
- 3. Per impostare o cambiare il valore prefissato  $\mu A$ , premere il pulsante  $\mu A$ . Il LED del pulsante si accende per indicare che µA è selezionato.
- 4. Girare la manopola per aumentare o diminuire il valore prefissato  $\mu A$ . Il valore prefissato viene automaticamente salvato se non cambia per 3 secondi o quando viene premuto qualsiasi pulsante.

**NOTA:** L'intervallo di default di  $\mu A$  è di 10-50  $\mu A$ . I limiti dell'intervallo si possono regolare. Consultare Configurazione del controller a pagina 3-18.

- Quando la pistola non è azionata, vengono visualizzati i valori prefissati di kV e μA.
- Quando la pistola è azionata, vengono visualizzate le uscite attuali di KV e μA.







Modo Cliente - Pistola azionata

Fig. 3-12 Modo Cliente - Visualizzazioni di valori prefissati preimpostati e pistola azionata

#### Modo Classico

Per usare il modo Classico il controller deve essere configurato per tale modo. Consultare Configurazione del controller a pagina 3-18.

Nel modo Classico si può scegliere di controllare l'uscita kV (STD) o l'uscita μA, ma non entrambe allo stesso tempo.

#### Modo Classico Standard (STD)


Usare il modo Standard per impostare kV. Nel modo Standard non si può impostare uA.


1. Per impostare il valore prefissato kV premere il pulsante KV. Il LED del pulsante si accende per indicare che kV è selezionato.

P/N 7146825A02 © 2008 Nordson Corporation

#### Modo Classico Standard (STD) (segue)

- 2. Girare la manopola per aumentare o diminuire il valore prefissato kV. Il valore prefissato viene automaticamente salvato se non cambia per 3 secondi o quando viene premuto qualsiasi pulsante.
- Quando la pistola non è azionata, viene visualizzato il valore prefissato di
- Quando la pistola è azionata, vengono visualizzate le uscite attuali di kV e μA.





Modo STD - Valore prefissato kV

Modo STD - Pistola azionata

Fig. 3-13 Modo STD - Visualizzazioni di valore prefissato e pistola azionata


#### **Modo Classico AFC**


Usare il modo AFC per impostare i limiti di uscita di µA. Nel modo AFC non si può regolare KV, perché è automaticamente impostato su 100 KV.

- 1. Per impostare μA, premere il pulsante μA. Il LED del pulsante si accende per indicare che  $\mu A$  è selezionato.
- 2. Girare la manopola per aumentare o diminuire il valore prefissato  $\mu A$ . Il valore prefissato viene automaticamente salvato se non cambia per 3 secondi o quando viene premuto qualsiasi pulsante.

**NOTA:** L'intervallo di default di μA è di 10-50 μA. I limiti dell'intervallo si possono regolare. Consultare Configurazione del controller a pagina 3-18.

Quando la pistola non è azionata, viene visualizzato il valore prefissato μA.





Modo AFC - Valore prefissato μA

Modo AFC - Pistola azionata

Fig. 3-14 Modo AFC - Visualizzazioni di valore prefissato e pistola azionata

# Impostazioni del flusso polvere

Sono disponibili due modi di controllo del flusso di polvere:

Flusso intelligente - Questo è il modo default di fabbrica. In questo modo si impostano i valori prefissati aria totale (velocità polvere) e % aria di flusso (flusso polvere). Il controller regola automaticamente la portata e l'aria nebulizzata fluisce alla pompa in base ai valori prefissati. Quando è controller è configurato per il modo Flusso intelligente le icone % e ∑ sono accese.

Flusso classico - Questo è il metodo standard di impostare il flusso e la velocità della polvere, impostando separatamente aria di flusso e aria di nebulizzazione ed equilibrandole mannualmente fino ad ottenere un risultato ottimale. Quando il controller è configurato per il modo Flusso classico, le icone portata aria di nebulizzazione e portata sono accese.

NOTA: Per una lista di istruzioni su modi default e configurazioni consultare Configurazione del controller a pagina 3-18.



### Modo flusso intelligente

Nel modo Flusso intelligente, flusso totale imposta la velocità del flusso polvere, mentre % aria flusso imposta la portata della polvere. La velocità della polvere è inversamente proporzionale all'efficienza del trasferimento: maggiore è la velocità, minore è l'efficienza del trasferimento.

Quando si eseguono le impostazioni del flusso intelligente, impostare prima il valore prefissato di flusso totale al fine di ottenere la penetrazione e le dimensioni di tratto desiderate, poi impostare il valore prefissato di % aria flusso per il flusso di polvere desiderato.

% aria di flusso: 0-100%. L'intervallo effettivo della percentuale disponibile varia a seconda del valore prefissato di aria totale e delle uscite massime e minime per aria di flusso e di nebulizzazione.

Flusso totale ∑: 2,55-10.2 M<sup>3</sup>/HR, incremento minimo 0.17 M<sup>3</sup>/HR o 1.5-6.0 SCFM, incremento minimo 0.1 SCFM.

Vedi tabelle 3-1 e 3-2 per esempi di possibili impostazioni di flusso intelligente e loro equivalenti per flussi e pressioni dell'aria di nebulizzazione e di portata. La figura 3-16 mostra gli effetti delle modifiche delle impostazioni di flusso totale e % aria flusso.

Le tabelle sul flusso intelligente indicano i possibili valori prefissati di aria totale e % aria flusso. Sull'asse verticale si leggono i corrispondenti flussi e pressioni di aria di nebulizzazione. Sull'asse orizzontale si leggono i corrispondenti flussi e pressioni dell'aria di portata.

Le tabelle illustrano che quando si aumenta il flusso totale aumenta anche la velocità della polvere mentre la % massima di aria flusso rimane uguale. Viceversa, per una data impostazione di flusso totale, ogni aumento della % aria flusso aumenta il flusso di polvere.

P/N 7146825A02 © 2008 Nordson Corporation




Fig. 3-16 Lettura delle tabelle di flusso intelligente

### Impostazione dei valori prefissati di flusso intelligente

Per impostare la % aria di flusso o flusso totale  $\Sigma$ :

- 1. Premere il pulsante % o ∑. Il LED sul pulsante selezionato si accende.
- 2. Girare la manopola per aumentare o diminuire il valore prefissato. Il valore prefissato viene automaticamente salvato se non cambia per 3 secondi o quando viene premuto qualsiasi pulsante.

**NOTA:** Se il flusso totale viene impostato su zero, il valore prefissato della % aria di flusso non può essere altro che zero e la polvere non si può spruzzare. Per impostare la % dell'aria di flusso, impostare il flusso totale su un valore superiore a zero.

- Quando la pistola di spruzzo non è azionata, vengono visualizzati i valori prefissati.
- Quando viene azionata la pistola di spruzzo, il display mostra i flussi attuali.




Fig. 3-17 Modo Flusso intelligente – % aria di flusso o flusso totale ∑

# Impostazioni flusso intelligente - unità metriche

	tà polvere (M <sup>3</sup> /ore) flusso totale)	Pompa Sure Coat w/100+: ◆ Impostazioni flusso aria:
Bassa	<3,40	nebulizzazione 1,0 bar
Dolce	3,40-4,25	flusso 2,0 bar Uscita polvere:
Medio	4,25-5,53	150 g/min.
Spedita	5,53-7,23	
Alta	>7,23	Max. portata polvere: ★

Tab. 3-1 Impostazioni flusso intelligente - unità metriche

	0.4	0.85	Х	Х	67% 2.55	71% 2.97	75% 3.40	78% 3.82	80% 4.25	82% 4.67	83% 5.10	85% 5.52	86% 5.95	87% 6.37	88% 6.80 ★
	0.6	1.27	Х	50% 2.54	57% 2.97	63% 3.39	67% 3.82	70% 4.24	73% 4.67	75% 5.09	77% 5.52	79% 5.94	80% 6.37	81% 6.79	82% 7.22
	0.9	1.70	33% 2.55	43% 2.97	50% 3.40	55% 3.82	60% 4.25	64% 4.67	67% 5.10	69% 5.52	71% 5.95	73% 6.37	75% 6.80	76% 7.22	78% 7.65
	1.2	2.12	29% 2.97	37% 3.39	45% 3.82	50% 4.24	55% 4.67	58% 5.09	62% 5.52	64% 5.94	67% 6.37	69% 6.79	71% 7.22	72% 7.64	74% 8.07
	1.6	2.55	25% 3.40	33% 3.82	40% 4.25	45% 4.67	50% 5.10 •	54% 5.52	57% 5.95	60% 6.37	63% 6.80	65% 7.22	67% 7.65	68% 8.07	70% 8.50
	1.9	2.97	22% 3.82	30% 4.24	36% 4.67	42% 5.09	46% 5.52	50% 5.94	53% 6.37	56% 6.79	59% 7.22	61% 7.64	63% 8.07	65% 8.49	67% 8.92
Nebulizzazione	2.3	3.40	20% 4.25	27% 4.67	33% 5.10	38% 5.52	43% 5.95	47% 6.37	50% 6.80	53% 7.22	56% 7.65	58% 8.07	60% 8.50	62% 8.92	64% 9.35
zzilno	2.7	3.82	18% 4.67	25% 5.09	31% 5.52	36% 5.94	40% 6.37	44% 6.79	47% 7.22	50% 7.64	53% 8.07	55% 8.49	57% 8.92	59% 9.34	61% 9.77
Ne	3.1	4.25	17% 5.10	23% 5.52	29% 5.95	33% 6.37	38% 6.80	41% 7.22	44% 7.65	47% 8.07	50% 8.50	52% 8.92	55% 9.35	56% 9.77	58% 10.20
	3.5	4.67	15% 5.52	21% 5.94	27% 6.37	31% 6.79	35% 7.22	39% 7.64	42% 8.07	45% 8.49	48% 8.92	50% 9.34	52% 9.77	54% 10.19	Х
	3.6	5.10	14% 5.95	20% 6.37	25% 6.80	29% 7.22	33% 7.65	37% 8.07	40% 8.50	43% 8.92	45% 9.35	48% 9.77	50% 10.20	Х	Х
		5.52	13% 6.37	19% 6.79	24% 7.22	28% 7.64	32% 8.07	35% 8.49	38% 8.92	41% 9.34	44% 9.77	46% 10.19	Х	Х	Х
		5.95	13% 6.80	18% 7.22	22% 7.65	26% 8.07	30% 8.50	33% 8.92	36% 9.35	39% 9.77	42% 10.20	Х	Х	Х	Х
		M³/or a	0.85	1.27	1.70	2.12	2.55	2.97	3.40	3.82	4.25	4.67	5.10	5.52	5.95
	BAR		0.2	0.3	0.5	0.8	1.1	1.4	1.7	2.0	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5
								Fluss	0						

P/N 7146825A02 © 2008 Nordson Corporation

### Impostazioni flusso intelligente - unità inglesi

	ità polvere (SCFM) (flusso totale)	Pompa Sure Coat w/100+: ◆ Impostazione flusso aria:
Bassa	<2,00	nebulizzazione 15 psi
Dolce	2,00-2,50	flusso 20 psi Uscita polvere:
Medio	2,75-3,25	20 lb/ora
Spedita	3,50-4,25	
Alta	>4,25	Max. portata polvere: ★

Tab. 3-2 Impostazioni flusso intelligente - unità inglesi

	5	0.50	Х	Х	67% 1.50	71% 1.75	75% 2.00	78% 2.25	80% 2.50	82% 2.75	83% 3.00	85% 3.25	86% 3.50	87% 3.75	<b>★</b> 88% 4.00
	9	0.75	Х	50% 1.50	57% 1.75	63% 2.00	67% 2.25	70% 2.50	73% 2.75	75% 3.00	77% 3.25	79% 3.50	80% 3.75	81% 4.00	82% 4.25
	13	1.00	33% 1.50	43% 1.75	50% 2.00	56% 2.25	60% 2.50	64% 2.75	67% 3.00	69% 3.25	71% 3.50	73% 3.75	75% 4.00	76% 4.25	78% 4.50
	18	1.25	29% 1.75	38% 2.00	44% 2.25	50% 2.50	55% 2.75	58% 3.00	62% 3.25	64% 3.50	67% 3.75	69% 4.00	71% 4.25	72% 4.50	74% 4.75
	23	1.50	25% 2.00	33% 2.25	40% 2.50	45% 2.75	50% 3.00	54% 3.25	57% 3.50	60% 3.75	63% 4.00	65% 4.25	67% 4.50	68% 4.75	70% 5.00
٥	28	1.75	22% 2.25	30% 2.50	36% 2.75	♦ 42% 3.00	46% 3.25	50% 3.50	53% 3.75	56% 4.00	59% 4.25	61% 4.50	63% 4.75	65% 5.00	67% 5.25
Nebulizzazione	34	2.00	20% 2.50	27% 2.75	33% 3.00	38% 3.25	43% 3.50	47% 3.75	50% 4.00	53% 4.25	56% 4.50	58% 4.75	60% 5.00	62% 5.25	64% 5.50
bulizz	40	2.25	18% 2.75	25% 3.00	31% 3.25	36% 3.50	40% 3.75	44% 4.00	47% 4.25	50% 4.50	53% 4.75	55% 5.00	57% 5.25	59% 5.50	61% 5.75
Ne	45	2.50	17% 3.00	23% 3.25	29% 3.50	33% 3.75	38% 4.00	41% 4.25	44% 4.50	47% 4.75	50% 5.00	52% 5.25	55% 5.50	57% 5.75	58% 6.00
	51	2.75	15% 3.25	21% 3.50	27% 3.75	31% 4.00	35% 4.25	39% 4.50	42% 4.75	45% 5.00	48% 5.25	50% 5.50	52% 5.75	54% 6.00	Х
	52	3.00	14% 3.50	20% 3.75	25% 4.00	29% 4.25	33% 4.50	37% 4.75	40% 5.00	43% 5.25	45% 5.50	48% 5.75	50% 6.00	Х	Х
		3.25	13% 3.75	19% 4.00	24% 4.25	28% 4.50	32% 4.75	35% 5.00	38% 5.25	41% 5.50	43% 5.75	46% 6.00	Х	Х	Х
		3.50	13% 4.00	18% 4.25	22% 4.50	26% 4.75	30% 5.00	33% 5.25	36% 5.50	39% 5.75	42% 6.00	Х	Х	Х	Х
		SCFM	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50
	PSI		3	5	8	12	16	20	24	29	34	38	42	47	51
								Fluss	0						
	•														

P/N 7146825A02 © 2008 Nordson Corporation

### Impostazioni del modo Flusso classico

Per usare il modo Flusso classico il controller deve essere configurato per tale modo. Consultare Configurazione del controller a pagina 3-18.

Nel modo Flusso classico gli intervalli dell'aria di flusso e dell'aria di nebulizzazione sono:

- Aria di flusso da 0-5.95 M<sup>3</sup>/HR (0-3.5 SCFM in incrementi di 0.05).
- Aria di nebulizzazione da 0-5.95 M<sup>3</sup>/HR (0-3.5 SCFM in incrementi di

Per impostare l'aria di flusso o di nebulizzazione:

- 1. Premere il pulsante Flusso o Nebulizzazione. Il LED verde sul pulsante selezionato si accende.
- 2. Girare la manopola per aumentare o diminuire i valori prefissati. Il valore prefissato viene automaticamente salvato se non cambia per 3 secondi o quando viene premuto qualsiasi pulsante.




Fig. 3-18 Modo Classico - Valori prefissati aria flusso o flusso aria di nebulizzazione

- Quando la pistola di spruzzo non è azionata, vengono visualizzati i valori prefissati.
- Quando la pistola di spruzzo viene azionata, vengono visualizzati i flussi attuali.

P/N 7146825A02 © 2008 Nordson Corporation

# Configurazione del controller

Premere e tenere premuto il pulsante Nordson per 5 secondi. Il display Funzione/Aiuto si accende per mostrare i numeri e i valori Funzione. Usare le Funzioni per configurare il controller per la propria

applicazione.


Nordson.


I numeri funzione sono nella forma F00-00 (numero funzione-valore).

Per scorrere tra i numeri funzione girare la manopola. Per selezionare una funzione premere il pulsante Enter quando il suo numero viene visualizzato.

Quando una funzione è selezionata, il valore della funzione lampeggia. Per cambiare il valore della funzione girare la manopola. Premere il pulsante Enter per salvare la modifica. Girando la manopola si scorre di nuovo tra i numeri funzione.

**NOTA:** Per la procedura di reset a zero consultare la *Sezione 4, Diagnostica*.





Funzione 1, Valore 0

Funzione 1, Valore 1

Fig. 3-19 Visualizzazione e modifica di funzioni di configurazione

Tab. 3-1 Funzioni di configurazione del controller

Numero	Nome	Impostazioni	Default
F00	Tipo pistola	0=Encore	0
F01	Fluidizzante	0=Tramoggia, 1=Scatola, 2= Disabilita	0
F02	Unità display	0=SCFM, 1=M <sup>3</sup> /HR	0
F03	Controllo elettrostatico	0=Cliente, 1=Classico (STD, AFC)	0
F04	Controllo flusso polvere	0=Intelligente, 1=Classico	0
F05	Blocco tastiera	0=Sbloccata, 1=Bloccata	0
F06	Ritardo scatola vibrante disattivato	0-90 secondi	30 sec.
F07	Timer manutenzione	0=Disabilitato, 0-999 ore	0
F08	Funzione grilletto impostazioni	0=Aumenta/Diminuisci, 1=Disabilita, 2=Solo flusso, 3=Solo preimpostazione, 4=Spurgo, 5=Grilletto	0
F09	Codici di aiuto	0=Abilita, 1=Disabilita	0
F10	Reset zero (flusso)	0=Normale, 1=Reset (Vedi nota qui sopra)	0
F11	Visualizza errori pistola	0=Lampeggiante, 1=Disabilita	0
F12	Limite inferiore μA	0=10 μΑ, 1=5μΑ, 2=1 μΑ	0
F13	Limite superiore μA	0=50 μΑ, 1=100 μΑ	0
F14	Totale ore	Solo visualizzazione	-
F15	Reset fabbrica	0=Normale, 1=Reset fabbrica	0
F16	Luminosità display pistola	0=Bassa, 1=Media, 2=Alta	1

P/N 7146825A02 © 2008 Nordson Corporation

# Sezione 4 Diagnostica



**PERICOLO:** Le operazioni seguenti devono essere effettuate solo da personale qualificato. Seguire e osservare le istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale e in tutti gli altri manuali utilizzati.



**PERICOLO:** Prima di eseguire riparazioni sul controller o sulla pistola di spruzzo, chiudere l'alimentazione al sistema e scollegare il cavo di alimentazione. Chiudere il rifornimento di aria compressa al sistema e depressurizzare il sistema. La mancata osservanza di questa avvertenza potrebbe provocare lesioni personali.

Queste procedure di diagnostica trattano solo i problemi più comuni. Se non risulta possibile risolvere un problema con le informazioni fornite qui di seguito, contattare il rappresentante Nordson locale per assistenza.

# Diagnostica con i codici di aiuto

L'icona Aiuto sul display Funzione/Aiuto si accende se si verifica un problema rilevabile dal controller.




Fig. 4-1 Visualizzazione e cancellazione di codici di aiuto

### Visualizzazione dei codici di aiuto

Premere il pulsante **Aiuto** per visualizzare i codici di aiuto. Il controller conserva in memoria gli ultimi 5 codici. Girare la manopola per scorrere tra i codici. Il display diventa vuoto se non c'è attività per 5 secondi.

### Cancellazione dei codici di aiuto

Per cancellare i codici di aiuto premere il pulsante **Aiuto**, poi scorrere tra i codici finché appare **CLr**, quindi premere il pulsante **Enter**. L'icona Aiuto resta accesa finché il controller cancella i codici.

# Tabella di diagnostica con i codici di aiuto

Codice	Messaggio	Correzione
H07	Pistola aperta	Azionare la pistola e controllare il display. Se il feedback di μA è zero, controllare se il collegamento del cavo della pistola sulla presa pistola è allentato. Controllare se ci sono collegamenti allentati verso l'alimentazione di tensione dentro la pistola. Eseguire il <i>Test di continuità del cavo della pistola</i> a pagina 4-11. Se il cavo e i collegamenti sono a posto, controllare l'alimentazione di tensione alla pistola a spruzzo.
H10	Pistola bloccata su uscita bassa	Con la pistola azionata e kV impostato sul massimo, usare un multimetro impostato per VRMS per controllare la tensione tra i piedini J4 1 e 2 sulla scheda di controllo principale. Se non c'è tensione, sostituire la scheda di controllo principale.
H11	Pistola bloccata su uscita alta	Verificare che kV sia impostato su 0 e che la pistola non sia azionata. Sul display $\mu A$ deve apparire 0. Se sul display $\mu A$ appare un valore superiore a 0, sostituire la scheda di controllo principale. Assicurarsi che l'icona del grilletto sull'interfaccia sia spenta.
H12	Guasto di comunicazione bus CAN	Controllare il cavo di interconnessione unità di potenza/interfaccia. Assicurarsi che i collegamenti del cavo siano sicuri e che il cavo non sia danneggiato. Per il test di continuità del cavo consultare pagina 4-11. Controllare i collegamenti dalla presa del cavo alla morsettiera J1 sulla scheda di controllo principale.
		Se tutti i collegamenti sono sicuri ma il guasto persiste, sostituire il cavo.
H15	Guasto sovracorrente (corto circuito pistola o cavo)	Questo guasto si verifica se la punta della pistola mentre spruzza tocca un pezzo con messa a terra. Questo guasto fa spegnere l'uscita elettrostatica. Cancellare i codici di aiuto per azzerare il guasto e riprendere a spruzzare.
		Se il guasto si ripresenta, scollegare l'alimentatore di tensione della pistola a spruzzo dal cavo della pistola dentro la pistola ed azionare la pistola. Consultare la procedura Sostituzione dell'alimentatore alla sezione 5, Riparazione.
		Se il codice H15 non riappare, l'alimentatore è in cortocircuito. Sostituire l'alimentatore della pistola a spruzzo.
		Se il codice di aiuto riappare, controllare la continuità del cavo della pistola e sostituirlo se è in cortocircuito. Eseguire il <i>Test di continuità del cavo della pistola</i> a pagina 4-11.
H19	Timer manutenzione scaduto	Il timer di manutenzione ha oltrepassato la sua impostazione. Eseguire la manutenzione programmata, poi azzerare il timer di manutenzione. Per istruzioni sul reset consultare la <i>Sezione 3</i> , <i>Funzionamento</i> .
H21	Guasto valvola aria nebulizzazione	Consultare gli schemi di cablaggio del controller in questa sezione. Controllare i collegamenti del cablaggio a J8 e l'elettrovalvola proporzionale. Controllare il funzionamento dell'elettrovalvola. Se non funziona, sostituire l'elettrovalvola.
H22	Guasto valvola aria portata	Consultare gli schemi di cablaggio del controller in questa sezione. Controllare i collegamenti del cablaggio a J7 e l'elettrovalvola proporzionale. Controllare il funzionamento dell'elettrovalvola. Se non funziona, sostituire l'elettrovalvola.
		Segue

Codice	Messaggio	Correzione	
H23	Guasto aria portata bassa	L'impostazione del flusso può essere troppo alta per il sistema. La massima portata d'aria dipende da fattori quali la lunghezza e il diametro della tubatura dell'aria e dal tipo di pompa.	
H24	Guasto flusso aria di	Controllare se i tubi dal modulo iFlow alla pompa polvere sono piegati o bloccati. Assicurarsi che le valvole di ritegno non siano bloccate. Scollegare i tubi dell'aria sulla pompa, cancellare i codici di aiuto e azionare la pistola. Se il codice di aiuto non riappare, pulire o sostituire l'ugello o la strozzatura della pompa Venturi.	
П24	nebulizzazione basso	Controllare la pressione di rifornimento aria al sistema. La pressione deve essere superiore a 5,86 bar (85 psi). Controllare il filtro del sistema e se i tubi dal filtro all'unità di potenza sono piegati o bloccati.	
		Per le procedure d'uso del kit di verifica flusso aria iFlow che serve a controllare il funzionamento delle valvole proporzionali del modulo iFlow e l'uscita del regolatore di precisione della pressione dell'aria consultare la Sezione 5, Riparazione.	
H25	Guasto flusso aria di portata alto	Se la pistola a spruzzo è disattivata quando appare il codice di aiuto, scollegare il tubo dell'aria dal raccordo di uscita aria in questione e tappare il raccordo. Cancellare i codici di aiuto. Se il codice non riappare significa che la valvola proporzionale è bloccata in posizione aperta. Consultare la Sezione 5, Riparazione per le istruzioni di pulizia.	
H26	Guasto flusso aria di nebulizzazione alto	Se la pistola a spruzzo è attivata quando appare il codice di aiuto, scollegare il tubo dell'aria dal raccordo di uscita in questione e impostare il flusso su zero. Se l'aria passa ancora dal raccordo, tappare il raccordo e cancellare i codici di aiuto. Se il codice non si verifica nuovamente significa che la valvola proporzionale è bloccata in posizione aperta. Consultare la Sezione 5, Riparazione per le istruzioni di pulizia.	
	nepulizzazione alto	Se il codice di aiuto si verifica nuovamente e l'interfaccia controller indica una portata d'aria, controllare se ci sono perdite attorno alle valvole proporzionali o ai trasduttori del modulo iFlow.	
		Se il codice di aiuto persiste, riazzerare il modulo come descritto a pagina 4-9.	
		Per le procedure d'uso del kit di verifica flusso aria iFlow che serve a controllare il funzionamento delle valvole proporzionali del modulo iFlow e l'uscita del regolatore di precisione della pressione dell'aria consultare la Sezione 5, Riparazione.	
H27	Guasto grilletto premuto durante avviamento	Questo codice appare quando la pistola è stata azionata quando l'interfaccia era accesa. Spegnere l'interfaccia, attendere alcuni secondi, poi riaccendere l'interfaccia assicurandosi che la pistola di spruzzo non sia azionata. Se il guasto si ripresenta, controllare se un grilletto funziona male.	
H28	Cambiata versione dati EEPROM	La versione del software è stata cambiata. Questo codice appare dopo un aggiornamento del software. Cancellare il guasto. Non dovrebbe ripresentarsi.	
H31	Guasto valvola Boost (J6)	Consultare gli schemi elettrici della centralina di alimentazione nelli	
H32	Guasto della valvola di pulizia aria elettrodo (J4)	figure 4-6 e 4-7. Controllare i collegamenti del cablaggio ai solenoidi della valvola. Controllare il funzionamento dei solenoidi mettendo un dito sul solenoide e azionando la relativa funzione. (Il solenoide	
H33	Guasto valvola aria fluidizzante (J5)	dell'aria boost dovrebbe aprirsi quando l'aria di flusso è impostata sopra 3,0 SCFM o 5,10 M <sup>3</sup> /ora) Se il solenoide funziona correttamente, si deve essere in grado di sentirlo aprire e chiudere.	
		Segue	

Codice	Messaggio	Correzione
H34	Guasto valvola aria spurgo (J10)	Consultare gli schemi di cablaggio del controller in questa sezione. Controllare i collegamenti del cablaggio ai solenoidi della valvola. Controllare il funzionamento dei solenoidi mettendo un dito sul solenoide e azionando la relativa funzione. Se il solenoide funziona correttamente, si deve essere in grado di sentirlo aprire e chiudere.
H35	Guasto valvola del motore vibrante (solo unità VBF)	Controllare il collegamento J9 per il relè dentro la centralina di alimentazione. Se il cablaggio si scollega o la bobina del relè è danneggiata appare questo guasto.
H36	Guasto comunicazione bus LIN	Vedi figura 4-4. Controllare il collegamento del cavo della pistola sulla presa del controller principale. Vedi figura 5-1. Controllare il connettore J3 del modulo cavo/display dentro la pistola. Assicurarsi che connettori e piedini non siano danneggiati e che il collegamento sia sicuro. Controllare se il cavo della pistola è in circuito aperto o cortocircuito. Se il display della pistola si accende, ma visualizza CF sul retro del display e se cavo e collegamenti sono a posto, sostituire il modulo display della pistola.
H41	Guasto 24V	Controllare l'alimentatore DC che si trova nella centralina di alimentazione. Per la piedinatura vedi figura 4-6. Se la tensione è inferiore a 22 VDC, sostituire l'alimentatore. Per questo test accendere la centralina di alimentazione.
H42	Guasto della scheda principale (centralina di alimentazione)	Cancellare il guasto ed assicurarsi che KV sia impostato su max. 100 kV, azionare la pistola e controllare se riappare il codice H. Controllare se l'alimentatore o un cavo della pistola sono difettosi. Se il cavo e l'alimentatore della pistola sono a posto, sostituire la scheda principale.
H43	Guasto feedback μA	Assicurarsi che KV sia impostato su max. 100 kV, azionare la pistola e controllare il display $\mu A$ . Se il display $\mu A$ visualizza >75 $\mu A$ anche quando la pistola si trova ad oltre 90 centimetri da una superficie con messa a terra, controllare il cavo della pistola o l'alimentatore della pistola. Se il display $\mu A$ visualizza 0 con la pistola azionata e vicino ad un pezzo, controllare il cavo della pistola o l'alimentatore della pistola. Quando la pistola è azionata e kV è impostato su >0, il display $\mu A$ deve sempre indicare >0.

P/N 7146825A02 © 2008 Nordson Corporation

# Tabella di diagnostica generale

	Problema	Possibile causa	Azione correttiva
1.	Ventaglio irregolare, portata inadeguata o instabile	Blocco nella pistola di spruzzo, nel tubo di alimentazione polvere o nella pompa	Spurgare la pistola a spruzzo.     Smontare il gruppo ugello ed elettrodo e pulirlo.
			Scollegare il tubo di alimentazione polvere dalla pistola a spruzzo e pulirlo con una pistola ad aria.
			3. Scollegare il tubo di alimentazione da pompa e pistola, e pulirlo con un getto d'aria. Sostituire il tubo di alimentazione polvere se è intasato di polvere.
			4. Smontare e pulire la pompa.
			Smontare la pistola a spruzzo.     Togliere e pulire i tubi di ingresso ed uscita ed il gomito. Sostituire i componenti laddove necessario.
		Ugello, deflettore o gruppo elettrodo usurati, che compromettono il tratto	Rimuovere, pulire ed ispezionare l'ugello, il deflettore e il gruppo elettrodo. Se necessario sostituire i pezzi consumati.
			Se l'usura eccessiva o la sinterizzazione causa problemi, ridurre il flusso dell'aria di portata e di nebulizzazione.
		Polveri umide	Controllare l'alimentazione polveri, i filtri dell'aria e l'essiccatore. Cambiare le polveri se risultano contaminate.
		Bassa pressione dell'aria di nebulizzazione o di flusso	Aumentare il flusso dell'aria di nebulizzazione e/o di flusso.
		Fluidificazione inadeguata delle polveri nel contenitore alimentatore	Aumentare la pressione dell'aria fluidizzante.
			Se il problema persiste, togliere la polvere dalla tramoggia. Pulire o sostituire la piastra fluidizzante se contaminata.
		Modulo iFlow non più calibrato	Eseguire la procedura Ri-Zero a pagina 4-9.
2.	Vuoti nel ventaglio	Ugello o deflettori usurati	Rimuovere ed ispezionare l'ugello o il deflettore. Sostituire i componenti usurati.
		Gruppo elettrodo o percorso della polvere ostruiti	Rimuovere il gruppo elettrodo e pulirlo. Se necessario, rimuovere il percorso polvere e pulirlo.
		Flusso di pulizia aria elettrodo troppo alto	Regolare la valvola ad ago sulla centralina di alimentazione per ridurre il flusso di pulizia aria elettrodo.
			Continua

	Problema	Possibile causa	Azione correttiva
3.	Perdita di rivestimento, scarsa efficienza del trasferimento	NOTA: Prima di controllare le possibili c controller ed eseguire le azioni correttive	ause, controllare il codice di aiuto sul raccomandate in questa sezione.
		Bassa tensione elettrostatica	Aumentare la tensione elettrostatica.
		Cattivo collegamento elettrodo	Rimuovere gruppo elettrodo e ugello. Pulire l'elettrodo e controllare se ci sono tracce di carbone o danni. Controllare la resistenza dell'elettrodo come illustrato a pagina 4-10. Se il gruppo elettrodo è a posto, rimuovere l'alimentatore della pistola e controllarne la resistenza come illustrato a pagina 4-10.
		Pezzi con messa a terra insufficiente	Controllare se vi sono depositi di polveri sulla catena del trasportatore, sui rulli e sui supporti pendenti. La resistenza tra i componenti e il suolo deve essere pari a 1 megohm o inferiore. Per ottenere risultati migliori, si consiglia un massimo di 500 ohm.
4.	Nessuna uscita di kV dalla pistola di spruzzo	NOTA: Prima di controllare le possibili controller ed eseguire le azioni correttive	
	(sul display appare 0 kV quando la pistola viene	Cavo pistola danneggiato	Eseguire i Controlli della continuità del cavo della pistola a pagina 4-11.
	azionata), ma la polvere non viene spruzzata		Se si rileva un circuito aperto od un cortocircuito, sostituire il cavo.
		Alimentatore della pistola in cortocircuito	Eseguire la <i>Prova di resistenza</i> dell'alimentatore a pagina 4-10.
5.	Accumulo di tensione sulla punta dell'elettrodo	Flusso di pulizia aria elettrodo insufficiente	Regolare la valvola ad ago di pulizia aria elettrodo sulla centralina di alimentazione per aumentare il flusso di pulizia aria elettrodo.
6.	Nessuna uscita di kV dalla pistola di spruzzo (sul display appare	NOTA: Prima di controllare le possibili controller ed eseguire le azioni correttive	l cause, controllare il codice di aiuto sul raccomandate in questa sezione.
	uscita µA o tensione), ma la polvere viene spruzzata	Alimentatore alla pistola aperto	Eseguire la <i>Prova di resistenza</i> dell'alimentatore a pagina 4-10.
		Cavo pistola danneggiato	Eseguire il <i>Test di continuità del cavo della pistola</i> a pagina 4-11.
			Se si rileva un circuito aperto od un cortocircuito, sostituire il cavo.
7.	Nessuna uscita kV e nessuna emissione polveri	Malfunzionamento dell'interruttore di azionamento, del modulo display o del cavo	Controllare l'icona "Pistola azionata" sull'interfaccia del controller, in alto al centro. Se l'icona non è accesa, controllare il codice di aiuto H36. Controllare i collegamenti del grilletto al modulo display e se necessario sostituire il grilletto.
			Eseguire il <i>Test di continuità del cavo</i> della pistola a pagina 4-11.
			Continua

P/N 7146825A02 © 2008 Nordson Corporation

	Problema	Possibile causa	Azione correttiva
8.	Niente aria di spurgo quando il pulsante Spurgo viene premuto	Malfunzionamento del modulo display della pistola a spruzzo, del cavo della pistola, dell'elettrovalvola di spurgo del modulo iFlow; nessuna pressione dell'aria o tubi aria piegati	Se il modulo display non indica PU quando si preme il pulsante Spurgo significa che l'interruttore membrana del modulo non funziona. Sostituire il modulo display.
			Se il modulo display indica PU:
			Controllare il tubo dell'aria di spurgo e l'elettrovalvola sul collettore iFlow.
			Eseguire il <i>Test di continuità del cavo</i> della pistola a pagina 4-11.
9.	Flusso polvere basso o fluttuazione del flusso polvere	Bassa pressione aria di alimentazione	L'aria d'ingresso deve essere superiore a 5,86 bar (85 psi).
		Regolatore della pressione aria impostato troppo basso	Regolare il regolatore d'ingresso in modo che la pressione sia superiore a 5,86 bar (85psi).
		Filtro aria di alimentazione intasato o coppa del filtro piena	Rimuovere la coppa e scaricare l'acqua/la sporcizia. Se necessario sostituire l'elemento filtrante.
		Valvola di flusso intasata (H24 o H25)	Vedi <i>Pulizia della valvola proporzionale</i> in questa sezione.
		Tubi dell'aria attorcigliati o intasati (H24 o H25)	Controllare se il tubo dell'aria di flusso o nebulizzazione è attorcigliato.
		Strozzatura pompa usurata	Sostituire la strozzatura della pompa.
		Pompa non assemblata correttamente	Controllare e riassemblare la pompa.
		Tubo di raccolta bloccato	Controllare se il tubo di raccolta è bloccato da scorie o dal sacco (unità VBF).
		Alimentatore da scatola vibrante disabilitato (solo unità VBF)	Impostare la funzione Personalizzato F01 per l'alimentatore da scatola (F01-01). Vedi <i>Configurazione del controller</i> a pagina 3-18.
		Aria fluidizzante troppo alta	Se l'aria fluidizzante è impostata troppo alta, il rapporto polvere-aria sarà troppo basso.
		Aria fluidizzante troppo bassa	Se l'aria fluidizzante è impostata troppo bassa, la pompa non funzionerà al massimo dell'efficienza.
		Tubo polvere intasato	Soffiare il tubo polvere con aria compressa.
		Tubo polvere attorcigliato	Controllare se c'è un tubo polvere attorcigliato.
		Tubo polvere troppo lungo	Accorciare il tubo.
		Percorso polvere pistola ostruito	Controllare se il tubo d'ingresso polvere, il gomito e il supporto dell'elettrodo presentano sinterizzazione o scorie. Pulire con aria compressa come necessario.
		Tubi aria di flusso e di nebulizzazione invertiti	Controllare il percorso dei tubi dell'aria di flusso e di nebulizzazione e correggere se necessario.
10.	Modulo display pistola indica CF	Collegamento display pistola allentato	Vedi figura 4-7. Controllare il connettore J3 (modulo cavo/display) dentro la pistola. Controllare se ci sono piedini allentati o piegati.
		Cavo pistola difettoso	Eseguire il <i>Test di continuità del cavo della pistola</i> a pagina 4-11.
			Continua

	Problema	Possibile causa	Azione correttiva
11.	La preimpostazione non si può cambiare dalla pistola a spruzzo	Trigger impostazioni disabilitato	Controllare la funzione di personalizzazione F08 ed impostare su abilitato (F08-00).
		Nessuna preimpostazione programmata disponibile	Le preimpostazioni senza valori impostati per portata ed elettrostatica vengono automaticamente saltate.
		Grilletto allentato o difettoso	Vedi figura 4-7. Controllare se un collegamento del grilletto è allentato. Il grilletto è inserito nel modulo display pistola.
12.	Il flusso polvere non si può cambiare dalla pistola a spruzzo	Trigger impostazioni disabilitato	Controllare la funzione di personalizzazione F08 ed impostare su abilitato (F08-00).
		Aria totale impostata su zero	Se l'aria totale è impostata su zero, la percentuale di flusso non si può regolare. Cambiare il flusso totale in un numero diverso da zero.
		Grilletto allentato o difettoso	Vedi figura 4-7. Controllare se un collegamento del grilletto è allentato. Il grilletto è inserito nel modulo display pistola.
13.	VBF non si accende e spegne con il grilletto	VBF spento (Solo sistemi con alimentatore da scatola vibrante)	Impostare la funzione Personalizzato F01 per l'alimentatore da scatola (F01-01). Vedi <i>Configurazione del controller</i> a pagina 3-18.
14.	L'aria fluidizzante è sempre accesa, anche quando la pistola è disattivata.	Il sistema è impostato per una tramoggia	Impostare la funzione Personalizzato F01 per l'alimentatore da scatola (F01-01). Vedi <i>Configurazione del controller</i> a pagina 3-18.
15.	Nessun KV quando la pistola è azionata; flusso polvere ok	KV impostato su zero	Impostare KV su un valore diverso da zero.
		Controllare i codici di aiuto e seguire le procedure	
16.	Nessun flusso di polvere quando la pistola è azionata; kV è ok	Aria totale impostata su zero	Cambiare il flusso totale in un numero diverso da zero.
		Aria in ingresso spenta	Controllare il manometro sul regolatore del filtro ed assicurarsi che l'aria sia accesa. Vedi figura 2-13.
		Controllare i codici di aiuto e seguire le procedure	
17.	% flusso pistola non aumenta, resta sempre 0	Aria totale impostata su zero	Se l'aria totale è impostata su zero, la percentuale di flusso non si può regolare. Cambiare il flusso totale in un numero diverso da zero.

### Procedura Riazzeramento

Eseguire questa procedura se l'interfaccia del controller indica flusso d'aria quando la pistola di spruzzo non è azionata o se appare un codice di aiuto (H25 o H26) per flusso elevato dell'aria di flusso o dell'aria di nebulizzazione.

Prima di eseguire una procedura di riazzeramento:

- Accertarsi che la pressione dell'aria fornita al sistema sia superiore al minimo di 5,86 bar (85 psi).
- Accertarsi che non ci siano perdite d'aria dai raccordi di uscita del modulo o dalle elettrovalvole o dalle valvole proporzionali. I moduli riazzerati che presentano delle perdite causano errori addizionali.
- 1. Sull'unità di potenza scollegare i tubi dell'aria di flusso e di nebulizzazione e montare dei tappi da 8-mm nei raccordi di uscita.
- 2. Premere il pulsante Nordson per 5 secondi per visualizzare le funzioni del controller. Appare F00-00.
- 3. Girare la manopola finché appare F10-00.
- 4. Premere il pulsante Enter, poi girare la manopola per visualizzare F10-01.
- 5. Premere il tasto Enter. Il controller riporta a zero l'aria di flusso e di nebulizzazione e azzera il display funzione su F10-00.
- 6. Togliere i tappi dai raccordi di uscita dell'aria di flusso e nebulizzazione e ricollegare i tubi dell'aria.

# Test di resistenza dell'alimentatore della pistola di spruzzo

Con un megaohmmetro controllare la resistenza dell'alimentatore, dal morsetto di feedback J2-3 sul connettore fino al piedino di contatto dentro l'estremità anteriore. La resistenza dovrebbe essere di 280-320 megohm. Se il valore indicato è infinito, scambiare i contatti. Se la resistenza esce da questo intervallo, sostituire l'alimentatore.




Fig. 4-2 Test di resistenza dell'alimentatore

# Prova di resistenza gruppo elettrodo

Con un megaohmmetro misurare la resistenza del gruppo elettrodo dall'anello di contatto sul retro al filo dell'antenna sul davanti. La resistenza dovrebbe essere di 19-21 megohm. Se la resistenza esce da questo intervallo, sostituire il gruppo elettrodo.




Fig. 4-3 Prova di resistenza gruppo elettrodo

Controllare la continuità come segue:

- J1-1 e J3-3
- J1-2 e J2-2
- J1-2 e J3-2
- J1-3 e J2-1
- J1-4 e J3-1
- J1-5 e J2-3
- J1-6 e morsetto ad anello su estremità pistola.




Fig. 4-4 Cablaggio pistola

## Test cavo di interconnessione controller




Fig. 4-5 Cablaggio del cavo di interconnessione del controller

# Schemi di cablaggio del sistema




Fig. 4-6 Schema elettrico centralina di alimentazione

### Cablaggio interfaccia del controller




Fig. 4-7 Schema elettrico interfaccia del controller

P/N 7146825A02 © 2008 Nordson Corporation

# Sezione 5 Riparazione



**PERICOLO:** Le operazioni seguenti devono essere effettuate solo da personale qualificato. Seguire e osservare le istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale e in tutti gli altri manuali utilizzati.

# Riparazione pistola a spruzzo

### Sostituzione del modulo display

Vedi figure 5-1, 5-3 e 5-4.

### **Smontaggio**

- 1. Svitare la vite superiore (M3 x 30) (11) che fissa il gancio (10) e il modulo display (9) al corpo pistola.
- 2. Tirare via il gancio dal modulo display.
- 3. Svitare la vite inferiore (M3 x 20) (12) che fissa il modulo display (9) alla pistola.
- 4. Staccarre con prudenza il modulo dalla pistola.
- 5. Scollegare i connettori del cavo pistola/modulo display (J3).
- 6. Rimuovere accuratamente il cuscinetto adesivo di supporto e la testata dell'interruttore del grilletto dal modulo display.
- 7. Se il cuscinetto adesivo di supporto resta attaccato alla testata dell'interruttore del grilletto, staccare accuratamente il cuscinetto. Sia il kit del modulo display sia il kit dell'interruttore del grilletto includono cuscinetti adesivi di supporto.

#### Installazione

- Pulire accuratamente con alcol isopropilico la superficie di montaggio della testata dell'interruttore del grilletto e l'area circostante del nuovo modulo display (9). Far asciugare completamente la superficie prima di procedere.
- Rimuovere il rivestimento protettivo dell'adesivo dal lato connettore della testata dell'interruttore grilletto. Allineare la testata dell'interruttore grilletto alla presa del modulo display e spingere la testata per collegarla. Applicare una pressione ancora maggiore sulla linguetta della testata per sigillarla saldamente contro il modulo display.
- 3. Rimuovere il rivestimento protettivo dal nuovo cuscinetto adesivo di supporto ed applicare quest'ultimo sulla linguetta della testata dell'interruttore grilletto. Applicare una pressione uniforme sulla testata per fissarla e sigillarla saldamente al modulo display.
- 4. Collegare tra loro i connettori J3 del cavo e del modulo display.
- 5. Piegare con cura il cavo a nastro dell'interruttore grilletto e il cavo del modulo display dentro la pistola, quindi montare il modulo display sulla pistola.
- 6. Fissare il modulo con la vite inferiore (M3 x 20) (12).
- 7. Applicare il gancio (10) sul modulo display e fissarlo con la vite superiore (M3 x 30) (11).




Fig. 5-1 Sostituzione del modulo display

9. Modulo display

11. Vite M3 x 30

12. Vite M3 x 20

10. Gancio

#### Sostituzione alimentatore

Vedi figure 5-1 e 5-2.

### Smontaggio dell'alimentatore

- 1. Vedi figura 5-1. Rimuovere il modulo display come descritto in *Sostituzione del modulo display.*
- 2. Vedi figura 5-2. Inserire un piccolo cacciavite nel foro dei connettori J2 cavo pistola/alimentatore per sganciare il fermaglio e scollegare i connettori.
- 3. Tirare la parte superiore della copertura divisoria (8) per toglierla dalla pistola.
- 4. Estrarre l'alimentatore (6) dal corpo pistola e togliere i fili e il connettore dell'alimentatore dalla copertura divisoria.
- 5. Controllare la guarnizione della copertura divisoria e sostituirla se è danneggiata.

### Montaggio dell'alimentatore

- Infilare il nuovo alimentatore nella cavità superiore del corpo pistola, guidando le nervature del corpo pistola tra le scanalature dell'alimentatore.
- Premere l'estremità dell'alimentatore per accertarsi che la punta di contatto all'estremità del corpo pistola poggi saldamente contro il contatto in ottone dentro l'estremità dell'alimentatore.
- 3. Inserire il connettore J2 dell'alimentatore attraverso la copertura divisoria e collegarlo al connettore J2 del cavo pistola.
- 4. Inserire il fondo della copertura divisoria dietro la protuberanza della piattina di messa a terra, poi piegare la parte superiore della copertura in avanti e agganciarla in posizione dentro il corpo pistola.
- 5. Piegare con cura il cavo a nastro dell'interruttore grilletto e il cavo pistola/cavo display e riporli nella pistola.
- 6. Reinstallare il modulo display e agganciare.




Fig. 5-2 Sostituzione alimentatore

6. Alimentatore

8. Copertura divisoria

### Sostituzione del cavo pistola/dell'impugnatura dell'interruttore grilletto

Vedi figure 5-3, 5-4 e le figure che accompagnano le fasi di smontaggio.




Fig. 5-3 Esploso della pistola a spruzzo (numerazione come nella lista dei pezzi)

- 1. Dado ugello
- 2. Ugello
- 3. Gruppo elettrodo
- 3A. Supporto elettrodo ed elettrodo
- 5. Corpo pistola
- 6. Alimentatore (moltiplicatore)
- 8. Copertura divisoria
- 9. Modulo display
- 10. Gancio
- 11. Vite M3 x 30

- 12. Viti M3 x 20
- 13. Gomito
- 14. Tubo di uscita con o-ring
- 15. Interruttore grilletto
- 16. Grilletto impostazioni
- 17. Grilletto principale
- 18. Attuatore grilletto
- 19. Anello di sicurezza (cavo)
- 20. Doppio raccordo con bava (aria elettrodo)
- 21. Valvola antiritorno (aria spurgo)

- 22. Base impugnatura
- 23. Tubo d'ingresso con o-ring
- 24. Vite M5 x 10 nylon
- 25. Impugnatura destra
- 26. Impugnatura sinistra
- 27. Piattina di messa a terra
- 28. Cavo (6 metri)




Fig. 5-4 Vista in sezione della pistola di spruzzo

- 1. Dado ugello
- 2. Ugello
- 3. Gruppo elettrodo
- 4. Gruppo del filtro
- 4A. Tubo di pulizia aria elettrodo
- 5. Corpo pistola
- 6. Alimentatore
- 8. Copertura divisoria
- 9. Modulo display

- 10. Gancio
- 13. Gomito
- 14. Tubo di uscita
- 15. Interruttore grilletto
- 16. Grilletto impostazioni
- 17. Grilletto principale
- 18. Attuatore
- 19. Anello di sicurezza

- 20. Doppio raccordo con bava
- 21. Valvola antiritorno
- 22. Base impugnatura
- 23. Tubo d'ingresso
- 24. Vite M5 x 10 nylon
- 25. Impugnatura destra
- 27. Piattina di messa a terra
- 28. Cavo

### Smontaggio della pistola

- 1. Togliere il dado dell'ugello, l'ugello e il gruppo elettrodo (1, 2 e 3) dalla pistola.
- 2. Scollegare l'adattatore del tubo di alimentazione polvere, il tubo nero di spurgo aria e il tubo di pulizia dell'aria elettrodo dall'impugnatura della pistola.
- 3. Scollegare il cavo della pistola dal modulo interfaccia controller.
- 4. Smontare il modulo display e l'alimentatore come descritto in *Sostituzione del modulo display* e *Sostituzione dell'alimentatore*.
- 5. Vedi figura 5-5. Togliere la vite nylon M5 x 10 (24) dal corpo pistola.




Fig. 5-5 Rimozione della vite del corpo pistola

6. Vedi figura 5-6. Prendere l'impugnatura in una mano e il corpo pistola nell'altra. Premere i pollici uno contro l'altro tirando nelle direzioni opposte per separare il corpo pistola dall'impugnatura.






Fig. 5-6 Separazione di corpo pistola e impugnatura

- 7. Vedi figura 5-7. Rimuovere il gomito (13) dal tubo d'ingresso (23).
- 8. Svitare le due viti M3 x 20 (12) che fissano la base dell'impugnatura (22) al gruppo impugnatura.
- 9. Staccare la base dal gruppo impugnatura di circa 25-50 mm.
- 10. Staccare il tubo trasparente da 4 mm (4A, parte del gruppo filtro) dal raccordo con bava (20).








Fig. 5-7 Smontaggio del gomito e separazione della base dall'impugnatura

- 4A. Tubo trasparente da 4-mm
- 12. Viti M3 x 20

- 13. Gomito
- 20. Doppio raccordo con bava
- 22. Base impugnatura
- 23. Tubo d'ingresso
- 11. Vedi figura 5-8. Staccare delicatamente la piattina di messa a terra (27) dall'impugnatura cominciando dal fondo e ruotandola verso l'alto.



Fig. 5-8 Smontaggio della piattina di messa a terra

- 12. Vedi figura 5-9. Separare le impugnature destra e sinistra (25, 26).
- 13. Rimuovere il grilletto principale, il grilletto impostazioni e l'attuatore del grilletto (16, 17, 18) dalla metà destra dell'impugnatura.

- 14. Togliere il tubo di ingresso polvere (23) dalla base con un leggero movimento rotatorio.
- 15. Con un utensile da <sup>1</sup>/<sub>4</sub>-in. rimuovere il dado e la rondella di sicurezza dal raccordo con bava (20) e scollegare il morsetto ad anello del cavo di terra dal raccordo.
- 16. Rimuovere con cautela l'anello di sicurezza (19) dal cavo (può saltare fuori e andar perso), poi togliere il cavo (28) dalla base.



Fig. 5-9 Completamento dello smontaggio della pistola

- 16. Grilletto impostazioni
- 17. Grilletto principale
- 18. Attuatore
- 19. Anello di sicurezza

- 20. Doppio raccordo con bava
- 22. Base impugnatura
- 23. Tubo d'ingresso
- 25. Impugnatura destra
- 26. Impugnatura sinistra
- 27. Piattina di messa a terra
- 28. Cavo pistola
- 28A. Morsetto di terra

### Riassemblaggio

- Vedi figura 5-9. Inserire il cavo (28) attraverso la base dell'impugnatura (22) e fissarlo alla base con l'anello di sicurezza (19). Posizionare l'anello di sicurezza con l'angolazione illustrata.
- 2. Montare il doppio raccordo con bava (20) nella base ed infilare il morsetto del cavo di terra sopra il raccordo. Montare la rondella di sicurezza con interno dentato e il dado sul raccordo e serrare il dado.

- 3. Se la valvola antiritorno (21, fig. 5-3) era stata tolta, avvitarla nella base. Non stringere eccessivamente la valvola.
- 4. Installare il tubo d'ingresso con o-ring già montati (23) nella base dell'impugnatura (22).
- Vedi figura 5-10. Se era stato rimosso, montare l'interruttore del grilletto (15) sul piano di montaggio dell'impugnatura destra (25) usando le linguette del posizionatore e il piano inferiore per orientare l'interruttore. Premere fortemente sull'interruttore per fissarlo in posizione.
- 6. Montare l'attuatore (18) sulla protuberanza del grilletto principale (17). Prendere nota dell'orientamento del raccordo a gomito del grilletto impostazioni (16), poi inserirlo nel grilletto principale. Allineare i fori del perno nei grilletti, poi infilare i grilletti sul perno del grilletto, sulla metà destra dell'impugnatura.




Fig. 5-10 Montaggio dell'interruttore grilletto e del grilletto

15. Interruttore grilletto

18. Attuatore

16. Grilletto impostazioni

25. Impugnatura destra

17. Grilletto principale

- 7. Allineare i perni esagonali dell'impugnatura destra e sinistra con i rispettivi fori e premere le due metà dell'impugnatura l'una contro l'altra.
- 8. Vedi figura 5-11. Inserire i connettori del cavo (28) nel lato anteriore dell'impugnatura, poi infilare il tubo d'ingresso (23) attraverso le guide del tubo nel gruppo impugnatura, inserendo il cavo (28) attraverso l'impugnatura come illustrato. Fermarsi quando la base si trova a circa 3-5 cm (1,5-2 pollici) dal fondo del gruppo impugnatura.
- 9. Collegare il tubo trasparente da 4-mm (n. 4 del gruppo filtro) al raccordo con bava (20) nella base dell'impugnatura.




Fig. 5-11 Montaggio di impugnature e base

- 20. Doppio raccordo con bava
- 23. Tubo d'ingresso

28. Cavo

- 22. Base impugnatura
- 10. Vedi figura 5-9. Agganciare la piattina di terra (27) dietro le linguette del posizionatore, sul retro delle impugnature e girare la piattina di terra in posizione, contro il gruppo impugnatura.
- 11. Vedi figura 5-12. Applicare la base dell'impugnatura (22) al gruppo impugnatura con le due viti M3 x 20 (12). Serrare le viti solo manualmente.




Fig. 5-12 Montaggio della piattina di terra e della base alle impugnature

12. Viti M3 x 20

- 22. Base impugnatura
- 27. Piattina di messa a terra
- 12. Vedi figura 5-2. Se l'alimentatore era stato tolto, inserirlo nella cavità superiore del corpo pistola, guidando le nervature nel corpo pistola tra le corrispondenti scanalature dell'alimentatore.
- 13. Premere l'estremità dell'alimentatore per accertarsi che la punta di contatto all'estremità del corpo pistola poggi saldamente contro il contatto in ottone dentro l'estremità dell'alimentatore.
- 14. Vedi figura 5-13. Posizionare il bordo inferiore della copertura divisoria (8) dietro la protuberanza della vite sul retro del gruppo impugnatura e muovere la parte alta della copertura in avanti finché si aggancia all'impugnatura e al corpo pistola.
- 15. Inserire il connettore J2 dell'alimentatore attraverso il foro superiore della copertura divisoria (8).
- 16. Inserire i connettori del cavo e la testata dell'interruttore grilletto attraverso il foro inferiore della copertura divisoria.




Fig. 5-13 Montaggio della piattina di terra e della base alle impugnature

12. Viti M3 x 20

- 22. Base impugnatura
- 27. Piattina di messa a terra

- 17. Vedi figura 5-14. Inserire il tubo di uscita (14) con gli o-ring premontati nel davanti del corpo pistola finché l'estremità è a livello con l'estremità del corpo pistola.
- 18. Assicurarsi che l'o-ring sia montato nella scanalatura del tubo d'ingresso polvere. Montare il gomito (13) sull'estremità del tubo d'ingresso.
- 19. Allineare il gruppo corpo pistola con l'impugnatura ed accoppiarli, facendo agganciare le nervature interne del corpo pistola alle linguette nell'impugnatura.






Fig. 5-14 Montaggio del tubo di uscita polvere

13. Gomito

- 14. Tubo di uscita polvere
- 20. Vedi figura 5-5. Avvitare la vite in nylon a testa piatta M5 x 10 nel corpo pistola per fissarlo all'impugnatura.
- 21. Allineare l'estremità interna del tubo polvere al gomito e poi spingere il tubo per inserirlo nel gomito.
- 22. Collegare il connettore del cavo J2 al connettore dell'alimentatore.
- 23. Montare il modulo display come descritto in *Sostituzione del modulo display* a pagina 5-2.
- 24. Vedi figure 5-3 e 5-4. Montare il gruppo elettrodo nel davanti del corpo pistola. Assicurarsi che l'elettrodo non sia piegato o rotto.
- 25. Montare l'ugello sul gruppo elettrodo, assicurandosi che le chiavi del gruppo elettrodo si infilino nelle scanalature dell'ugello.

- 27. Collegare alla pistola il tubo blu dell'aria di spurgo da 6 mm, il tubo trasparente di pulizia aria elettrodo da 4 mm e l'adattatore e tubo di alimentazione polvere.
- 28. Collegare il cavo della pistola al modulo interfaccia controller.
- 29. Accendere l'interfaccia e controllare il funzionamento della pistola.

# Riparazione del modulo interfaccia



**PERICOLO:** Spegnere il controller e scollegare il cavo di alimentazione o scollegare e bloccare la tensione con un sezionatore o un disgiuntore a monte del controller prima di aprire l'alloggiamento del controller. La mancata osservanza di questo avvertimento può causare una grave scossa elettrica e lesioni personali.



**ATTENZIONE:** Dispositivo sensibile all'elettrostatica. Per evitare di danneggiare le schede a circuiti del controller, quando si effettuano riparazioni si raccomanda di indossare un polsino di messa a terra e di usare tecniche di messa a terra adeguate.

Consultare la *Sezione 4, Diagnostica* per gli schemi elettrici dell'interfaccia e i collegamenti del cablaggio. Consultare la *Sezione 6, Pezzi* per i kit di riparazione.




Fig. 5-15 Gruppo modulo interfaccia

- 1. Cornice
- 2. Tastierino/gruppo PCB
- 2A. Scheda di controllo principale
- 2B. Scheda display principale
- 2C. Pannello tastierino
- 3. Scatola

# Riparazione della centralina di alimentazione



**PERICOLO:** Spegnere il controller e scollegare il cavo di alimentazione o scollegare e bloccare la tensione con un sezionatore o un disgiuntore a monte del controller prima di aprire l'alloggiamento del controller. La mancata osservanza di questo avvertimento può causare una grave scossa elettrica e lesioni personali.



**ATTENZIONE:** Dispositivo sensibile all'elettrostatica. Per evitare di danneggiare le schede a circuiti del controller, quando si effettuano riparazioni si raccomanda di indossare un polsino di messa a terra e di usare tecniche di messa a terra adeguate.

Consultare la *Sezione 4, Diagnostica* per gli schemi elettrici dell'unità di potenza e i collegamenti del cablaggio.

### Smontaggio del sottopannello




Fig. 5-16 Smontaggio del sottopannello

1. Scatola

2. Sottopannello

3. Protezione interruttore di alimentazione

### Componenti del sottopannello

La figura 5-17 mostra un esploso dei componenti del sottopannello. I principali pezzi sostituibili sono indicati. Quando si eseguono delle riparazioni consultare quanto segue:

- sezione 6, Pezzi per pezzi e kit di assistenza.
- sezione 4, Diagnostica per schemi elettrici e collegamenti della scheda a circuiti.
- Riparazione del modulo iFlow e sostituzione del regolatore per le procedure di riparazione.




Fig. 5-17 Sostituzione dei pezzi del sottopannello

- 1. Regolatore
- 2. Modulo iFlow
- 3. Relè (VBF)

- 4. Alimentatore elettrico
- 5. Filtro linea
- 6. Condensatore (VBF)
- 7. Fusibili e portafusibili
- 8. Interruttore a bilanciere

### Sostituzione del regolatore

Usare il kit di verifica aria iFlow e questa procedura per regolare il regolatore di precisione (1) che fornisce aria al modulo iFlow dopo averlo sostituito.

**NOTA:** Le spine e i connettori negli attacchi del regolatore non vengono forniti assieme al regolatore di ricambio. Riutilizzare le spine e i connettori del vecchio regolatore.

- 1. Scollegare il tubo da 4-mm di pulizia aria elettrodo dall'uscita pulizia aria elettrodo. Scollegare il tubo dell'aria dalle altre uscite e tapparle con tappi da 8-mm e da 6-mm.
- 2. Collegare il manometro al raccordo di pulizia aria elettrodo rimuovendo il gruppo orifizio dal tubo trasparente da 4-mm e inserendo il tubo nel raccordo.
- 3. Sull'interfaccia controller impostare la portata e i flussi di aria di nebulizzazione su SCFM (1.70 m<sup>3</sup>/h).
- 4. Puntare la pistola di spruzzo nella cabina e premere il grilletto. Il manometro dovrebbe indicare un valore di pressione.
- 5. Tirare fuori la manopola del regolatore e regolarlo su un valore leggermente a 85 psi (5.86 bar). Il valore sul manometro può occasionalmente salire di colpo, ma non scende mai sotto 85
- 6. Spingere dentro la manopola del regolatore per bloccare l'impostazione.

#### Riparazione modulo iFlow

Il modulo iFlow è composto da una scheda di circuito e da un collettore aria, sul quale sono montate due valvole proporzionali, trasduttori e quattro elettrovalvole.



ATTENZIONE: La scheda di circuito del modulo è un dispositivo sensibile all'elettrostatica (ESD). Per evitare di danneggiare la scheda guando la si maneggia, indossare un polsino di messa a terra collegato a terra. Tenere la scheda solo per i bordi.

La riparazione del modulo di flusso è limitata alla pulizia e sostituzione delle valvole proporzionali ed alla sostituzione delle elettrovalvole, delle valvole di ritegno e dei raccordi. La riparazione in loco di altre parti non è possibile poiché il modulo va tarato in fabbrica con attrezzature non disponibili in loco.

#### Test dei moduli iFlow

Usare il kit di verifica del flusso d'aria iFlow per controllare l'uscita delle valvole proporzionali per una corretta uscita del flusso d'aria. Procedere come seque:



**ATTENZIONE:** Maneggiare con cura il gruppo orifizio. Se non si maneggia con cura, si rischia di danneggiare l'orifizio e di compromettere la lettura del manometro.

- 1. Scollegare il tubo dell'aria dal raccordo del flusso d'aria o dell'aria di nebulizzazione e inserire il gruppo orifizio.
- 2. Impostare il modo Flusso polvere del controller su Flusso classico, poi impostare il flusso della funzione (flusso o aria di nebulizzazione) che si sta controllando sul valore più basso della tabella Flusso a pressione a pagina 5-19.
- 3. Accendere il manometro. Se lo si desidera, cambiare la scala per leggere bar invece di psi. Consultare la documentazione del manometro per istruzioni.
- 4. Puntare la pistola di spruzzo nella cabina e premere il grilletto.

P/N 7146825A02 © 2008 Nordson Corporation

#### Test dei moduli iFlow (segue)

- 5. Prendére nota del valore del manometro.
- 6. Consultare la tabella *Rapporto flusso/pressione* alla pagina seguente. Comparare il valore sul manometro con l'intervallo min/max accettabile per il flusso d'aria.

Controllare la pressione di uscita con diverse impostazioni del flusso. Se il valore sul manometro rientra nell'intervallo accettabile, il modulo di flusso digitale funziona correttamente. Se il valore non rientra nell'intervallo consentito, consultare le procedure di diagnostica alla Sezione 4, Diagnostica.




Fig. 5-18 Uso del kit di verifica dell'aria

- 1. Manometro
- 2. Tubo trasparente da 4-mm
- 3. Connettore tubo da 4-mm
- 4. Orifizio
- 5. Raccordo a T
- 6. Adattatore a scollegamento rapido da 8-mm

Tabelle del rapp	orto flusso/	pressione
------------------	--------------	-----------

Impostazioni flusso aria m3/hr (scfm)	Valore sul manometro Min. bar (psi)	Valore sul manometro Max. bar (psi)
0.00	0	0
0.85 (0.50)	0.1 (1)	0.2 (3)
1.25 (0.75)	0.1 (2)	0.3 (5)
1.65 (1.00)	0.3 (5)	0.5 (7)
2.10 (1.25)	0.5 (8)	0.7 (10)
2.50 (1.50)	0.8 (11)	1.0 (14)
2.95 (1.75)	1.0 (14)	1.2 (17)
3.35 (2.00)	1.2 (18)	1.5 (21)
3.75 (2.25)	1.4 (21)	1.7 (24)
4.20 (2.50)	1.7 (25)	1.9 (28)
4.60 (2.75)	2.0 (29)	2.2 (32)
5.05 (3.00)	2.3 (33)	2.5 (36)
5.50 (3.25)	2.5 (37)	2.8 (40)
5.95 (3.50)	2.8 (41)	3.0 (44)
6.35 (3.75)	3.0 (45)	3.3 (48)
6.80 (4.00)	3.4 (49)	3.6 (52)

#### Sostituzione dell'elettrovalvola

Vedi figura 5-19. Per rimuovere le elettrovalvole (13), estrarre le due viti nel corpo della valvola e sollevare la valvola dal collettore.

Assicurarsi che gli o-ring forniti con le nuove valvole siano in sede prima di installare la nuova valvola sul collettore.

#### Pulizia della valvola proporzionale

Vedi figura 5-19. Una fornitura di aria sporca può causare il malfunzionamento della valvola proporzionale (6). Osservare le seguenti istruzioni per smontare e pulire la valvola.

- 1. Staccare i cavi della bobina (3) dalla scheda a circuiti (1). Rimuovere il dado (2) e la bobina dalla valvola proporzionale (6).
- 2. Rimuovere le due viti lunghe (4) e le due viti corte (5) per togliere la valvola proporzionale dal collettore.



ATTENZIONE: I componenti della valvola sono molto piccoli; fare attenzione a non perderli. Non mescolare le molle di una valvola con quelle di un'altra. Le valvole sono calibrate per molle differenti.

- 3. Rimuovere il gambo della valvola (8) dal corpo valvola (11).
- 4. Rimuovere la cartuccia della valvola (10) e la molla (9) dal gambo.

P/N 7146825A02 © 2008 Nordson Corporation

#### Pulizia della valvola proporzionale (segue)




Fig. 5-19 Riparazione del modulo iFlow – Sostituzione dell'elettrovalvola e pulizia o sostituzione della valvola proporzionale

- 1. Scheda a circuiti
- 2. Bobina-dado a valvola proporzionale (2)
- 3. Bobina-valvola proporzionale (2)
- 4. Viti lunghe-valvola a collettore (2)
- 5. Viti corte-gambo valvola a corpo (2)
- 6. Valvola proporzionale (2)
- 7. Direzione freccia portata
- 8. Gambo
- 9. Molla

- 10. Cartuccia
- 11. Corpo valvola
- 12. Orifizio
- 13. Elettrovalvole

- 5. Pulire la sede della cartuccia e le guarnizioni e l'orifizio nel corpo della valvola. Utilizzare aria compressa a bassa pressione. Non utilizzare attrezzi metallici affilati per pulire la cartuccia o il corpo della valvola.
- 6. Installare la molla e poi la cartuccia nel gambo, con la sede in plastica, posta sull'estremità della cartuccia, rivolta verso l'esterno.
- 7. Assicurarsi che gli O-ring forniti con la valvola siano in sede nella parte sottostante del corpo della valvola.
- 8. Assicurare il corpo della valvola al collettore con le viti lunghe, verificando che la freccia sul fianco del corpo punti verso i raccordi di uscita.
- 9. Installare una bobina sopra il gambo della valvola, con il cablaggio della bobina indirizzato verso la scheda circuiti. Assicurare la bobina con il dado.
- 10. Collegare i cavi della bobina alla scheda a circuiti.

#### Sostituzione valvola proporzionale

Vedi figura 5-19.

Se la pulizia della valvola proporzionale non serve a correggere il problema di portata, sostituire la valvola. Rimuovere la valvola eseguendo i punti 1 e 2 di Pulizia della valvola proporzionale.

Prima di installare una nuova valvola, rimuovere la copertura protettiva dalla parte inferiore del corpo della valvola. Attenzione a non allentare gli O-ring sotto la copertura.

P/N 7146825A02 © 2008 Nordson Corporation

P/N 7146825A02 © 2008 Nordson Corporation

# Sezione 6 Pezzi

## Introduzione

Per ordinare i pezzi chiamare il Centro di Assistenza Clienti Nordson Finishing o il rappresentante locale Nordson.

Questa sezione tratta i pezzi della pistola di spruzzo, della pompa, del controller e del sistema mobile. Per ulteriori informazioni consultare i manuali elencati qui di seguito.

Pompa: Manuale 1093013, Pompa di alimentazione polvere Encore

**Tramogge:** Manuale 7146562, Nordson NHR-X-XX Tramogge di alimentazione polvere

## Codici del sistema

Usare questi codici per ordinare sistemi completi.

P/N	Descrizione	Nota
1087283	SISTEMA, montaggio su rotaia, Encore	
1087285	SISTEMA, montaggio a parete, Encore	

# Pezzi della pistola di spruzzo




Fig. 6-1 Esploso della pistola di spruzzo manuale Encore e dei suoi accessori

Vedi figura 6-1.

Pezzo	P/N	Descrizione	Quantità	Nota
-	1087278	HANDGUN assembly, Encore	1	
1	1081638	NUT, nozzle, handgun	1	
2	1081658	NOZZLE, flat spray, 4 mm	1	Α
3	1083137	ELECTRODE ASSEMBLY, handgun, packaged	1	
3A	1085023	ELECTRODE, spring contact, 0.094 in. diameter, packaged	1	
3B	1092352	HOLDER, electrode, M3, handgun, Encore	1	
4	1088558	FILTER ASSEMBLY, handgun	1	
5	1088506	KIT, body assembly, handgun, Encore	1	
6	1084821	POWER SUPPLY, 100 kV, negative, Encore, packaged	1	
7	1088502	GASKET, multiplier cover, handgun	1	
8	1084672	COVER, bulkhead, multiplier, handgun	1	
9	1089096	KIT, handgun display module, Encore	1	
10	1087760	HOOK, handgun	1	
NS	1085631	SUPPORT, adhesive, handgun, Encore	1	E
11	1078075	SCREW, philips head, M3 x 30, zinc	1	
12	760580	SCREW, philips head, M3 x 20, zinc plate	3	
13	1081532	ELBOW, powder tube, handgun	1	
14	1085024	KIT, powder outlet tube, Encore	1	
14A	1081785	O-ring, silicone, 0.468 x 0.568 x 0.05 in.	1	
14B	941113	O-ring, silicone, 0.438 x 0.625 x 0.094 in.	1	
15	1087281	KIT, trigger switch, Encore	1	
NS	1085631	SUPPORT, adhesive, handgun, Encore	1	Е
16	1081540	TRIGGER, setting, handgun	1	
17	1089095	TRIGGER, main, handgun, Encore	1	
18	1087783	ACTUATOR, main trigger switch	1	
19	1081777	RETAINING RING, external, 10 mm	1	
20	1081616	FITTING, bulkhead, barb, dual, 10-32 x 4 mm	1	
21	1081617	CHECK VALVE, male, M5 x 6 mm	1	
22	1087762	BASE, handle, handgun	1	
23	1085026	KIT, powder inlet tube, Encore	1	
23A	1084773	O-ring, silicone, 18 mm ID x 2 mm wide	2	
23B	1081785	O-ring, silicone, 0.468 x 0.568 x 0.05 in.	1	
24	1088601	SCREW, flat head, recess, M5x 10, Nylon	1	
25	1087550	HANDLE, handgun, right	1	
26	1087551	HANDLE, handgun, left	1	
27	1087761	HANDLE, ground pad, handgun, Encore	1	
28	1083273	CABLE ASSEMBLY, handgun, 6 meter	1	
29	1083206	DEFLECTOR assembly, conical, 26 mm	1	Α
29A	1082930	O-RING, silicone, 3 mm x 1.0 mm wide	1	В
30	1082060	NOZZLE, conical	1	A

Pezzo	P/N	Descrizione	Quantità	Nota
31	1085025	<ul> <li>KIT, hose adapter, hose, handgun, Encore</li> </ul>	1	
31A	940156	O-ring, silicone, 0.563 x 0.688 x 0.063 in.	1	
NS	900617	TUBE, polyurethane, 4 mm OD, clear	AR	С
NS	900741	TUBING, polyurethane, 6/4 mm, black	AR	С
NS	900620	<ul> <li>TUBING, poly, spiral cut, <sup>3</sup>/<sub>8</sub> in. ID</li> </ul>	AR	С
NS	1085168	CABLE, 6-wire, shielded, handgun, 6 meter extension	1	D

NOTA A: Ugello di spruzzo piatto standard, ugello conico e deflettore consegnati con la pistola a spruzzo. Per gli ugelli opzionali consultare le pagine seguenti.

- B: Questo o-ring è un componenti di tutti i deflettori.
- C: Ordinare per incrementi di 1 piede o di 1 metro.
- D: Pezzo opzionale, non compreso con la pistola di spruzzo. Ordinare separatamente.
- E: Usare per fissare e sigillare l'interruttore grilletto al modulo display.

## Ugelli per spruzzo piatto

Con la pistola di spruzzo viene fornito un ugello di spruzzo piatto da 4-mm. Gli altri ugelli illustrati qui sono opzionali.




Fig. 6-2 Ugelli per spruzzo piatto

## Ugello conico

Con la pistola di spruzzo vengono forniti un ugello conico e un deflettore da 26-mm. Gli altri deflettori illustrati qui sono opzionali.

**NOTA:** Tutti i deflettori comprendono l'o-ring, articolo 23A, elencato nella lista pezzi della pistola di spruzzo.




Fig. 6-3 Ugello conico e deflettori

## Ugelli CrossCut (con taglio a croce) opzionali




Fig. 6-4 Ugelli Cross-Cut (con taglio a croce)

# Pezzi del controller

# Esploso dei pezzi dell'interfaccia




Fig. 6-5 Pezzi dell'interfaccia

# Lista dei pezzi dell'interfaccia

Consultare la figura 6-5.

Pezzo	P/N	Descrizione	Quantità	Nota
-	1087276	CONTROL UNIT, interface, Encore, packaged	1	
1	1087271	PANEL, keypad, Encore controller, packaged	1	
2	1085084	<ul> <li>KIT, PCA, main controller display, Encore, packaged</li> </ul>	1	
3	1085085	KIT, PCA, main control, Encore, packaged	1	
4	1085080	KIT, PCA, control unit, interface, Encore	1	
5	982308	SCREW, pan head, recessed, M4 x 10, zinc	8	
6	983403	WASHER, lock, split, M4, steel, zinc	8	
7	982636	SCREW, button, socket, M5 x 12, zinc	2	
8	983127	WASHER, lock, internal, M5, zinc	2	
9	982286	SCREW, flat, slotted, M5 x 10, zinc	4	
10	984702	NUT, hex, m5, brass	2	
11	983401	WASHER, lock, split, M5, steel, zinc	2	
12	983021	<ul> <li>WASHER, flat, 0.203 x 0,406 x 0.040, brass</li> </ul>	2	
13	240674	TAG, ground	2	
14	939122	<ul> <li>SEAL, conduit fitting, <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in., blue</li> </ul>	2	
15	984526	<ul> <li>NUT, lock, <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in. conduit</li> </ul>	2	

# Esploso della centralina di alimentazione




Fig. 6-6 Pezzi dell'unità di potenza

## Lista dei pezzi della centralina di alimentazione

Consultare la figura 6-6.

Pezzo	P/N	Descrizione	Quantità	Nota
-	1082815	POWER UNIT, controller, Encore, packaged	1	
1	1082714	MODULE, iFlow, Encore, packaged	1	Α
2	1068173	RELAY, two pole, 30 amp, PCB/panel mount	1	
3	982824	SCREW, pan head, recessed, M3 x 8 w/internal lockwasher	9	
4	1083053	POWER SUPPLY, 24 VDC, 60 watt	1	
5	1082764	FILTER, line, w/terminals	1	
6	1083021	CAPACITOR, film, type 7124, 2.0 μF	1	
7	939122	SEAL, conduit fitting, <sup>1</sup> / <sub>2</sub> in. blue	3	
8	240674	TAG, ground	3	
9	933469	LUG, 90, double, 0.250, 0.438 in.	1	
10	983021	WASHER, flat, 0.203 x 0.406 x 0.040 in., brass	3	
11	983401	WASHER, lock, split, M5, steel, zinc	3	
12	984702	NUT, hex, M5, brass	3	
13	1027067	CORD, power, 15 ft (4.6 meters)	1	
14	288804	FUSE HOLDER, panel mount, 5 x 20	2	
15	1009090	FUSE, time delay, 215 series, 3.15A, 5 x20mm	2	
16	322404	SWITCH, rocker, DPST, dust-tight	1	
17	972808	CONNECTOR, strain relief, <sup>1</sup> / <sub>2</sub> in. NPT	1	
18	971109	UNION, bulkhead, 10 mm x 10 mm tube	1	
19	900740	TUBING, polyurethane, 10/6.5-7 mm	AR	В
20	972283	CONNECTOR male, w/internal hex, 10 mm tube x 1/4 in. unithread	2	
21	-	PLUG, pipe, socket, standard, <sup>1</sup> / <sub>8</sub> in. RPT, steel, zinc	2	
22	184015	REGULATOR, <sup>1</sup> / <sub>8</sub> and <sup>1</sup> / <sub>4</sub> in. NPT, 7-125 psi	1	
23	984526	NUT, lock, <sup>1</sup> / <sub>2</sub> in. conduit	2	
NS	1045098	REDUCER,10 mm stem x 8 mm tube	1	С
NS	1023695	SEAL, bulkhead, <sup>7</sup> / <sub>8</sub> -16 thread	1	D

NOTA A: Per i pezzi di riparazione consultare Pezzi del modulo iFlow in questa sezione.

- B: Ordinare per incrementi di 1 piede.
- C: Da usare per collegare l'aria fluidizzante da 8-mm ad una tramoggia di alimentazione polvere con raccordo del tubo da 10-mm.
- D: Da usare per tappare un attacco non utilizzato PISTOLA/VBF sulla centralina di alimentazione.

AR: A richiesta
NS: Non sul disegno

## Pezzi del modulo iFlow




Fig. 6-7 Pezzi del modulo iFlow

Pezzo	P/N	Descrizione	Quantità	Nota
-	1082714	MODULE, iFlow, Encore, packaged	1	
1	1033170	VALVE, solenoid, 3-way, w/connector	4	
2	1027547	VALVE, proportional, solenoid, sub-base	2	
3	1030873	<ul> <li>VALVE, check, M8 tube x <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in. unithread</li> </ul>	3	
4	972399	<ul> <li>CONNECTOR, male, w/internal hex, 6 mm tube x <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in. unithread</li> </ul>	1	
5	972125	<ul> <li>CONNECTOR, male, elbow, 10 mm tube x         <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in. unithread</li> </ul>	1	

# Componenti e pezzi del sistema

P/N	P/N Descrizione		Nota		
1093012	PUMP, powder, Encore, packaged	1	Α		
1082611	FILTER/REGULATOR assembly, with fittings	1			
1085654	1085654 • FILTER ELEMENT, air, 5 micron, LFR				
148256	PLUG, 10-mm, tubing		В		
1067694	7694 KIT, ground bus bar, ESD, 6 position, with hardware 1				
1080718	CABLE, interface/controller, 10 ft.				
NOTA A:	OTA A: Per la lista dei pezzi vedi pagina 6-12.				
B:	B: Tappare gli attacchi non usati nel filtro aria sistema/raccordo uscita regolatore.				

# Tubo polvere e tubo aria

Il tubo polvere e il tubo aria vanno ordinati con incrementi di un piede.

P/N	Descrizione No				
768176	Tubo polvere, antistatico 11 mm	Α			
768178	Tubo polvere, 12,7 mm ( $^{1}/_{2}$ in.) antistatico				
900648	Tubo polvere, blu 11 mm				
900650	Tubo polvere, blu, 12,7 mm ( $^{1}/_{2}$ in.)				
900617	Tubo aria, 4 mm, trasparente	С			
900741	Tubo aria, 6 mm, nero C				
900618	Tubo aria, 8 mm, blu	D			
900619	Tubo aria, 8 mm, nero	В			
900740	Tubo aria, 10 mm, blu				
NOTA A:	15,2 metri consegnati con il sistema.				
B:	6 metri consegnati con il sistema.				
C:	6 metri compresi con la pistola a spruzzo.				
D:	12 metri consegnati con il sistema.				

## Pezzi della pompa

Consultare il manuale della pompa 1093013 fornito con la pompa, per informazioni sull'installazione, manutenzione e riparazione della pompa.




Fig. 6-8 Pezzi della pompa

Pezzo	P/N	Descrizione	Quantità	Nota
_	1093012	PUMP, powder feed, Encore	_	
1	1082203	NUT, pump	1	
2	1085677	KIT, throat holder, Encore pump	1	
3	940015	O-RING, silicone, 0.562 x 0.687 in.	2	
4	1082201	THROAT, Tivar	1	Α
5	1085678	KIT, body, Encore pump	1	
6	941145	O-RING, silicone, conductive, 0.625 x     0.812 in.	2	
7	241041	COUPLING, quick disconnect, socket end	2	
8	241042	COUPLING, quick disconnect, nipple end	1	
9	1093011	CONNECTOR, female, elbow, 8 mm T x     1/8 in. RPT	2	
10	1085240	KIT, air flow nozzle, Encore pump	1	
11	940084	• • O-RING, 0.188 x 0.312 x 0.063	1	
12	1082204	COUPLING, pump	1	В
13	1085679	KIT, pump adapter, Encore pump	1	С
14	941145	O-RING, silicone, conductive, 0.625 x     0.812 in.	2	

NOTA A: Per la strozzatura opzionale in PTFE ordinare il codice 1084777.

B: Il giunto si usa in tutti i sistemi senza attacco filettato per la pompa Encore.

C: L'adattatore si usa al posto del giunto con i tubi di aspirazione nei sistemi di alimentazione con tramoggia.

© 2008 Nordson Corporation

P/N 7146825A02

#### **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

Nordson Corporation

dichiara sotto la sua completa responsabilità che i prodotti

applicatore elettrostatico di polvere Encore comprendente il cavo di controllo usato con interfaccia applicatore manuale Encore e scatola della centralina di alimentazione

a cui si riferisce la presente dichiarazione sono conformi alle seguenti Normative:

- Direttiva Macchine 89/37/CEE
- Direttiva EMC 2004/108/CEE
- Direttiva ATEX 94/9/CE

La conformità è a norma dei seguenti standard o documenti standard:

EN12100 (1998)	EN60079-0 (2006)	EN61000-6-3 (2007)
EN1953 (1998)	EN50050 (2006)	EN61000-6-2 (2005)
EN60204 (2006)		EN55011 (2007)
		FM7260 (1996)

#### Tipo di protezione:

- Temperatura ambiente: +15°C a +40°C
- Ex tD A21 IP6X T 65°C / Ex II 2D (applicatore)
- Ex tD A22 IP6X T 60°C / Ex II 3 (2)D (controller)

N. del certificato tipo CE:

- SIRA08ATEX5010X (Eccleston, Chester, UK)

N. dell'ente notificato (sorveglianza ATEX ):

- 1180 (Baseefa) (Buxton, Derbyshire, UK)

certificato ISO9000

DNV

Joseph Schroeder Engineering Manager,

Finishing Product Development Group

Data: 2 luglio 2008

Nordson