


Prodigy® Generation II HDLV® Pulverförderpumpe für hohe Förderleistungen



1092240 Baugruppe Pumpe

Vollständige Informationen zu Ersatzteilen und Wartung siehe Betriebsanleitung 1092270. Nordson Betriebsanleitungen stehen im Internet auf <http://emanuals.nordson.com> zur Verfügung.



Nordson Corporation
Powder Customer Service

300 Nordson Drive • Amherst, OH 44001 • (800) 433-9319
Email: finishing_csc@nordson.com
www.nordson.com

Nordson Canada, Limited

1211 Denison Street • Markham, Ontario L3R 4B3
(800) 463-3200
www.nordson.ca

Nordson Deutschland GmbH

Heinrich-Hertz-Straße 42 • 40699 Erkrath, Deutschland
Tel.: 49-211-9205-0
E-Mail: ics.eu@de.nordson.com
www.nordson.com/ics