




Pompe à poudre HDLV® Prodigy® Generation II

1081194 Pompe HDLV Generation II



 <p>1081221 Kit valve à étranglement • 8 valves à étranglement • 8 disques filtrants • 1 outil d'insertion</p>	 <p>1081976 Kit de mise à niveau valve à étranglement • 1 corps de valve à étranglement • 4 valves à étranglement • 4 joints toriques montés Pour mettre à niveau les anciennes pompes aux nouveaux corps et valves à étranglement.</p>
 <p>1057260 Kit bloc d'usure • 2 blocs d'usure • 2 joints toriques</p>	<p>1057262 Kit distributeur en Y supérieur • 1 distributeur • 1 joint plat</p>
 <p>1057258 Kit tube de fluidisation • 4 tubes de fluidisation • 8 joints toriques</p>	<p>1614438 Kit distributeur à valves à étranglement amélioré *Pièces fournies dans le kit.</p>
 <p>1078161 Kit d'entretien clapet anti-retour • 2 clapets anti-retour (pour pompes Generation II)</p>	
 <p>1078151 Kit de mise à niveau pour clapet anti-retour • 2 bouchons d'accès • 2 clapets anti-retour • 2 connecteurs • 6 joints toriques Pour mettre à niveau les anciens clapets anti-retour aux modèles Generation II</p>	



Pour des informations complètes sur les pièces de rechange et l'entretien, consulter le manuel 7135797. Les manuels des produits Nordson sont disponibles sur Internet à l'adresse <http://emanuals.nordson.com>

Centre d'assistance Nordson Finishing
(800) 433-9309 • E-mail : finishing_csc@nordson.com
www.nordson.com

Nordson Deutschland GmbH
Téléphone : +49-211-9205-0 • E-mail : powder.systems@de.nordson.com
www.nordson-finishing-eu.com