








# Prodigy® HDLV® Generation II Pulverpumpe

1081194 Pumpe, HDLV, Generation II



 <p>1081221 Schlauchquetschventilsatz              • 8 Schlauchquetschventile              • 8 Filterscheiben              • 1 Einsetzwerkzeug</p>	 <p>1081976 Aufrüstsatz für Schlauchquetschventile              • 1 Schlauchquetschventilgehäuse              • 4 Schlauchquetschventile              • 4 montierte O-Ringe              Zum Aufrüsten älterer Pumpen auf neues Gehäuse und Schlauchquetschventile verwenden.</p>
 <p>1057260 Verschleißblocksatz              • 2 Verschleißblöcke              • 2 O-Ringe</p>	
 <p>1057262 Oberer Y-Verteilerblocksatz              • 1 Verteilerblock              • 1 Dichtung</p>	
 <p>1057258 Fluidisierungsrohrsatz              • 4 Fluidisierungsrohre              • 8 O-Ringe</p>	<p>1614438 Erweiterter Verteilerblocksatz für Schlauchquetschventile              *Teile im Satz enthalten.</p>
 <p>1078161 Wartungssatz für Rückschlagventile              • 2 Rückschlagventile (für Pumpen der 2. Generation)</p>	
 <p>1078151 Aufrüstsatz für Rückschlagventile              • 2 Zugangsstopfen              • 2 Rückschlagventile              • 2 Verbindungsstücke              • 6 O-Ringe               Zum Aufrüsten älterer Pumpenrückschlagventile auf Rückschlagventile der 2. Generation verwenden.</p>	



Vollständige Informationen zu Teilen und Wartung siehe Betriebsanleitung 1081195. Nordson Betriebsanleitungen stehen im Internet auf <http://emanuals.nordson.com> zur Verfügung.

**Nordson Finishing Customer Support Center**  
 (800) 433-9309 • E-Mail: [finishing\\_csc@nordson.com](mailto:finishing_csc@nordson.com)  
[www.nordson.com](http://www.nordson.com)

**Nordson Deutschland GmbH**  
 Tel.: +49-211-9205-0 • E-Mail: [powder.systems@de.nordson.com](mailto:powder.systems@de.nordson.com)  
[www.nordson-finishing-eu.com](http://www.nordson-finishing-eu.com)